



AJUSTEV

Asesorías Jurídicas y Técnicas
Nada queda oculto

IAZ222

INFORME REVISION ESTRUCTURAL

ESTRUCTURA, LATONERIA, INTERIOR, PINTURA, VIDRIOS, INTERIOR, LUCES, LLANTAS, ACCESORIOS, OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

DATOS DEL VEHICULO

CLIENTE JHON JAIRO VELEZ BOHORQUEZ

FECHA INSPECCION 2026-06-11

IDENTIFICACION 15349372
MARCA FORD
LINEA ESCAPE [3] SE TP
2000CC 4X4
MODELO 2015
MOTOR FUB76788
SERIE 1FMCU9G93FUB76788
CHASIS 1FMCU9G93FUB76788
CLASE CAMPERO
CARROCERIA STATION WAGON
COLOR GRIS MAGNETICO
CILINDRAJE 1999
DIRECCION ASISTIDA
TIPO DE CAJA AUTOMATICA
COMBUSTIBLE GASOLINA

INSPECCION N° 3075050
COMPAÑIA PARTICULARES
SUCURSAL PARTICULARES SUCURSAL MEDELLIN
VALOR PARA ASEGURABILIDAD \$ 61,400,000.00
CODIGO FASECOLD 3008052
SERVICIO PARTICULAR
PLACA IAZ222
KILOMETRAJE 167393



ESTRUCTURA

Engraves costados traseros	Original	Pegas faldon trasero	Original
Engraves faldon trasero	Original	Faldon	Original
Piso baul superior	Original	Paral central izquierdo	Original
Paral panoramico izquierdo	Original	Extension capota derecha	Original
Extension capota izquierda	Original	Paral panoramico derecho	Original
Paral central derecho	Original	G/polvo metalico derecho	Original
Parallamas	Original	Estribo izquierdo	No revisado
G/polvo metalico izquierdo	Original		
Estribo derecho	No revisado		



LATONERIA

Costado izquierdo	Original	Costado derecho	Original
Compuerta	Original	Cubierta parallamas	Original
Capota	Original	Puerta trasera izquierda	Bien reparado
Persiana	Original	Capo	Sumido
Guardafango derecho	Bien reparado	Puerta delantera derecha	Sumido
Puerta trasera derecha	Sumido	Puerta delantera izquierda	Cambiado
Guardafango izquierdo	Sumido	Paragolpes delantero	Rayado
Paragolpes trasero	Sumido		



INTERIOR

Torre derecha	Original	Torre izquierda	Original
Travesa superior	Original	Punta delantera derecha	Original
Pestaña punta del derecha	Original	Punta delantera izquierda	Original
Pestaña punta del izquierda	Original	Punta trasera derecha	Original
Pestaña punta tras derecha	Original	Punta trasera izquierda	Original
Pestaña punta tras izquierda	Original	Extension punta derecha	Original
Extension punta izquierda	Original	Alma paragolpes delantero	Original
Travesa inferior	Original	Desfase diagonales	No tiene
Desfase en longitud	No tiene	Base tijera derecha	Original
Base tijera izquierda	Original	G/polvo eje derecho	Original
G/polvo eje izquierdo	Original	Carter	Original
Cuna motor	Original	Barra estabilizadora	Original
Piso carroceria	Original	Refuerzo piso izquierdo	Original
Refuerzo piso derecho	Original	Piso baul inferior	Original
Tanque de gasolina	Original	Faldon inferior	Original
Pegas faldon inferior	Original	Alma paragolpes trasero	Original
Frontal	Original	Exosto	Golpe leve
Troque trasero	Rayado		



INTERIOR

Cartera puerta delantera izquierda	Original	Cartera puerta trasera derecha	Original
Cartera puerta trasera izquierda	Original	Tapiceria piso	Original
Cartera puerta delantera derecha	Original	Tablero Instrumentos	Original
Tablero	Original	Cofineria delantera izquierda	Original
Tapiceria techo	Original	Cofineria trasera	Original
Cofineria delantera derecha	Original	Testigos encendidos	No tiene
Blindaje	No tiene		



LUCES (NO SE REvisa SU FUNCIONAMIENTO)

Direccional delantera izquierda	Original
Farola izquierda	Original
Stop izquierdo	Original
Stop derecho	Original
Direccional delantera derecha	Original
Farola derecha	Manchado

firma cliente

firma inspector



ASESORIA JURIDICA Y TECNICA EN VEHICULOS
NIT. 811.023.184-8



AJUSTEV

Asesorías Jurídicas y Técnicas

Nada queda oculto

IAZ222



PINTURA

Pint paral panoramico izquierdo	Original		
Pint extension capota izquierda	Original	Pint costado izquierdo	Original
Pint costado derecho	Original	Pint paral central derecho	Original
Pint paral panoramico derecho	Original	Pint capota	Original
Pint cubierta parallama	Original	Pint persiana	Original
Pint parallamas	Original	Pint capo	Contaminado
Pint puerta delantera izquierda	Bien repintado	Pint puerta trasera izquierda	Bien repintado
Pint guardafango derecho	Bien repintado	Pint paragolpes delantero	Mal repintado
Pint puerta delantera derecha	Rayado	Pint guardafango izquierdo	Rayado
Pint paral central izquierdo	Rayado	Pint compuerta	Rayado
Pint paragolpes trasero	Rayado	Pint puerta trasera derecha	Rayado
Pint extension capota derecha	Rayado	Pint estribo derecho	No revisado
Pint estribo izquierdo	No revisado		



VIDRIOS

Luneta retrovisor izquierdo	Original		
Vidrio puerta delantera izquierda	Original	Vidrio puerta trasera izquierda	Original
Luneta costado izquierdo	Original	Panoramico trasero	Original
Luneta costado derecho	Original	Vidrio puerta trasera derecha	Original
Vidrio puerta delantera derecha	Original	Luneta retrovisor derecho	Original
Retrovisor interior	Original	Panoramico delantero	Rayado



LLANTAS

Llanta delantera izquierda	Bueno
Llanta trasera izquierda	Bueno
Llanta trasera derecha	Bueno
Llanta delantera derecha	Bueno

OBSERVACIONES

Bisel de guardafango izquierdo faltante. Vehículo presenta sumidos y rayones en general. Estribos no revisados por protectores plásticos. Inferior se inspecciona sucio.

RECOMENDACIONES

- Realizar alineación, revisión de frenos, revisión de fugas de aceite y suspensión antes de cualquier negociación.
- El dictamen emitido en este informe está sujeto a políticas de asegurabilidad de cada compañía.
- Es importante tener en cuenta que el plazo máximo para realizar la reinspección es de 8 días hábiles.

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S

1. LAS PRUEBAS Y REVISIONES ESTRUCTURALES QUE SE REALICEN POR AJUSTEV S.A.S CONSTITUYEN APRECIACIONES TÉCNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO.
2. EL PERITAJE PUEDE TENER ALGUNAS INEXACTITUDES QUE OBEDECEN ENTRE OTRAS CAUSAS A LOS CONCEPTOS O DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE AJUSTEV S.A.S O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS O REPORTES QUE GENERAN LAS MÁQUINAS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD O ERRORES QUE SE DAN EN TODA PRUEBA YA QUE NO SE GOZA DE UN 100% DE FIDELIDAD.
3. EL DIAGNOSTICO ELABORADO POR AJUSTEV S.A.S NO ES OPONIBLE A OTRAS PERSONAS, SOLO SIRVE DE AYUDA TÉCNICA.
4. EL PERITAJE ES PERSONAL Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS.
5. EL PERITAJE NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO.
6. EN AJUSTEV S.A.S NO SE REALIZAN REVISIONES MECÁNICAS.

Nada queda oculto



AJUSTEV

Asesorías Jurídicas y Técnicas

Nada queda oculto

IAZ222

INFORME ESTUDIO TÉCNICO

DATOS VEHÍCULO, ANÁLISIS DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

DATOS DEL VEHÍCULO

CLIENTE JHON JAIRO VELEZ BOHORQUEZ
IDENTIFICACIÓN 15349372
MARCA FORD
LINEA ESCAPE [3] SE TP 2000CC 4X4
MODELO 2015
CLASE CAMPERO
CARROCERÍA STATION WAGON
COLOR GRIS MAGNETICO
CILINDRAJE 1999
CODIGO FASECOLD 3008052
VALOR FASECOLD \$ 61,400,000.00
FECHA INSPECCIÓN 2026-06-11

INSPECCION N° 3075050
COMPAÑIA PARTICULARES
SUCURSAL PARTICULARES SUCURSAL MEDELLIN
SERVICIO PARTICULAR
PLACA IAZ222



ANÁLISIS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

PLACA	IAZ222	ORIGINAL
PLAQUETA DE SERIE	1FMCU9G93FUB76788	NO APLICA
N° DE MOTOR	FUB76788	ORIGINAL
N° DE CHASIS	1FMCU9G93FUB76788	ORIGINAL
N° DE PRODUCCIÓN		NO APLICA
N° DE STICKER DE SERIE		ORIGINAL
MATRÍCULA		ORIGINAL
VIN PANORÁMICO		ORIGINAL

OBSERVACIONES

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA .

RECOMENDACIONES

CONFIRMAR HISTORIAL DE TRANSITO PARA DESCARTAR MULTAS EMBARGOS Y OTROS. PARA VEHICULOS IMPORTADOS, SOLICITAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S

- CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CLIENTE, VERIFICAMOS LA ORIGINALIDAD DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN NUESTRA BASE DE DATOS, CON RESPECTO A ANOMALÍAS EN NUESTROS REGISTROS
- REALIZAMOS CONSULTA PRIVADA CON RESPECTO A REQUERIMIENTOS Y PENDIENTES POR AUTORIDADES, LO CUAL, NO COMPROMETE EN NADA AJUSTEV, POR TRATARSE DE UN ANTECEDENTE JUDICIAL O DE AUTORIDAD PÚBLICA.
- EL EXAMEN TÉCNICO NO TENDRÁ LOS ALCANCES PROCESALES QUE BRINDAN LOS EXPERTICIOS
- EL DICTAMEN PUEDE CONTENER MARGENES DE INEXACTITUD O ERROR EN LA OPINIÓN TÉCNICA, LOS CUALES SERÁN ACEPTADOS Y ASUMIDOS POR EL CLIENTE
- AJUSTEV S.A.S NO SE HACE RESPONSABLE POR SITUACIONES GENERADAS EN VIRTUD DE UNA NEGOCIACIÓN
- EL DIAGNOSTICO ELABORADO POR AJUSTEV S.A.S NO ES Oponible A OTRAS PERSONAS, SOLO SIRVE DE AYUDA TECNICA
- EL ESTUDIO TÉCNICO ES PERSONAL Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS
- EL ESTUDIO TÉCNICO NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO

firma cliente

firma inspector

ASESORIA JURIDICA Y
TECNICA EN VEHICULOS
NIT. 811.023.184-8
AJUSTEV S.A.S



AJUSTEV

Asesorías Jurídicas y Técnicas

Nada queda oculto

IAZ222

INFORME REGISTROS LEGALES

DATOS VEHÍCULO - REGISTRO Y ANOTACIONES RUNT, REGISTROS LEGALES, PÉRDIDAS TOTALES Y PARCIALES, RECOMENDACIONES, CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

DATOS DEL VEHÍCULO

ID INSPECCION: 3075050

FECHA: 2026-06-11 10:39:20

CLIENTE JHON JAIR Velez Bohorquez
IDENTIFICACIÓN 15349372
MARCA FORD
LINEA ESCAPE [3] SE TP 2000CC 4X4
MODELO 2015
CLASE CAMPERO
CARROCERÍA STATION WAGON
COLOR GRIS MAGNETICO
CILINDRAJE 1999
SERVICIO PARTICULAR



APROBADO

Registro RUNT

Vehículo registrado Sí
Propietario registrado Sí
Paz y salvo Sí
Prenda No
Último propietario Cédula Ciudadanía Número de identificación propietario: 1036942563
Nombre o razón social propietario: MATEO YEPES ISAZA

Anotaciones RUNT

Embargos No
Hurto No
Entrega provisional No

Registros legales

Embargos No
Hurtos No

Pérdidas totales

Pérdida total daños No
PTH Recuperado No
PTD avisado No
PTH avisado No

Pérdidas parciales

Pérdida parcial daños Sí
Pérdida parcial hurto No

OBSERVACIONES

Solicitar certificado de tradición a la fecha de manera personal como complemento a la información entregada y así descartar pendientes y anotaciones legales que no se encuentren en las bases de datos consultadas. Se sugiere solicitar información de la reclamación a la compañía de seguros pertinente. .

RECOMENDACIONES

SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN A LA FECHA DE MANERA PERSONAL COMO COMPLEMENTO A LA INFORMACIÓN ENTREGADA Y ASÍ DESCARTAR PENDIENTES Y ANOTACIONES LEGALES QUE NO SE ENCUENTREN EN LAS BASES DE DATOS CONSULTADAS.

CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S

- LAS BASES DE DATOS EXTERNAS CONSULTADAS POR AJUSTEV NO COMPILAN EL 100% DE LA INFORMACIÓN QUE PRESENTAN LOS VEHÍCULOS, DEBIDO A QUE EN OCASIONES DICHA INFORMACIÓN NO ES REPORTADA A TIEMPO EN SUS PLATAFORMAS, POR TAL RAZÓN AJUSTEV SOLO RESPONDE POR LO QUE SE ENCUENTRE EN ELLAS AL MOMENTO DE REALIZAR LAS RESPECTIVAS CONSULTAS.
- EL DIAGNOSTICO ELABORADO POR AJUSTEV S.A.S NO ES OPORTUNO A OTRAS PERSONAS, SOLO SIRVE DE AYUDA TECNICA.
- LA REVISIÓN ES PERSONAL Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS.
- AJUSTEV NO SE HACE RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, REFERENTE A RECLAMACIONES POR PERDIDA TOTAL DAÑOS, PERDIDAS PARCIALES DAÑOS, PERDIDAS TOTAL HURTO Y PERDIDA PARCIAL HURTO.
- LOS VEHÍCULOS CON PRENDA ESTÁN SUJETOS A ORDENES DE INMOVILIZACIÓN SI NO SE CUMPLEN LAS OBLIGACIONES DE PAGO A TIEMPO.

Nada queda oculto