



COPIA DE INTERNET No. DE SERVICIO  
**P042207002508**  
XXX



N° INSPECCION	4905410	TURNO	1
FECHA	19-Ene-2026		
CENTRO INSPECCION	SUPERITAJE POPAYÁN AUTOMAS		
SOLICITADO POR	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO		
SERVICIO SOLICITADO	COMBO PLATA LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 163.500.000	COD. FASECOLDA	05806065
VALOR AUTOMÁS	\$ 161.500.000	VALOR FASECOLDA	\$ 163.500.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.001		
RESULTADO	<b>ASEGURABLE SI</b>		

**ELP349**

CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	MERCEDES BENZ	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	GLC 250 (C253) 4MATIC COUPE TP 2000CC T	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA		KILOMETRAJE	139431
MODELO	2018	COLOR	PLATA IRIDIO METALIZADO
NACIONALIDAD	ALEMANIA	N° CHASIS	WDC2533461F398520
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	null
CILINDRAJE	1991	N° MOTOR	27492031365135
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	HOLLMAN SAMBONI PATIÑO	IDENTIFICACIÓN	1061769184

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ; MANDO ELEVAVIDRIO CONDUCTOR EN REGULAR ESTADO SE RECOMIENDA CAMBIO DE PLUMILLAS KIT DE ACCESORIOS PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS Y CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS SE SUGIERE REALIZAR CEPILLADO DE DISCOS DE FRENO SE RECOMIENDA VERIFICAR HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS DEL VEHICULO SEGUN COMO ESPECIFIQUE LA CASA FABRICAN SE RECOMIENDA MEJORAR ACABADOS DE PINTURA; REVISADO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

**REVISIÓN VISUAL**



Bueno Aceptable Malo

71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

**EFICACIA DE FRENADO**

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
IZQ. DER.	IZQ. DER.	
% %	% %	%

Malo 0% - 59% Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

> 60% 59% - 11% < 10%

**ESTRUCTURA - CHASIS** 100,00 %

**CARROCERIA - EXTERIOR** 66,00%

1 BOMPER DELANTERO	MALA REPARACION
2 BOMPER TRASERO	MALA REPARACION
3 CAPOT	BIEN REPINTADO
5 COSTADO DERECHO	MALA REPARACION
6 COSTADO IZQUIERDO	MALA REPARACION
10 G/FANGO DEL DERECHO	REPINTADO
11 GUARDAFANGO IZQ.	REPINTADO
17 PUERTA DEL IZQ.	MAL REPINTADO
18 PUERTA DELANTERA DER	BUENA REPARACION
20 PUERTA TRASERA IZQ.	MALA REPARACION
28 TAPA BAUL/COMPUERTA	MALA REPARACION

**VIDA UTIL DE LAS LLANTAS**

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
80%	80%	80%	80%

61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%

**EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN**

DELANTERA	TRASERA
%	%

<-6 y/o >6 (-)6(-)10<->(+)6(+)+10 <-10 y/o >10

**FUGA DE FLUIDOS** 100,00%

**PINTURA** 80,00%

36 IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS
38 PIEL DE NARANJA	DE 1 A 4 PIEZAS
39 DIFERENTES TONOS DE PINTURA	DE 1 A 4 PIEZAS

**ALINEACIÓN**

Desviación del Vehículo en metros por kilómetro



## Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA,  
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: enero 19, 2026 NP - PC  
RAD: 4905410

**INFORMACIÓN AUTOMOTOR:**

CLASE: CAMIONETA PASAJ.  
MARCA: MERCEDES BENZ  
LÍNEA: GLC 250 (C253) 4MAT  
TIPO: PARTICULAR  
MODELO: 2.018  
COLOR: PLATA IRIDIO METALIZADO  
PLACAS: ELP349  
MOTOR: 27492031365135  
SERIE: null  
CHASIS: WDC2533461F398520

**INFORMACIÓN SOLICITANTE:**

APELLIDOS Y NOMBRES: SAMBONI PATIÑO  
HOLLMAN  
C.C. No. 1061769184 DE \_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN RESIDENCIA: VALLE ROBLEDO C12  
TEL: 3113382197

**INFORMACIÓN:**

- \* El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICION a la fecha.
- \* Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- \* Las improntas se anexan al respaldo.

**LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:**

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTRO  
LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO  
REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO  
TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: PERSONAL PERSONAL

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

**NOTA:** Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

**Muévete Tranquilo**



# IMPRONTAS

MOTOR

SERIAL

CHASIS



# DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.



FIRMA INSPECTOR: \_\_\_\_\_

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en [www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial](http://www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial) o escanea este código QR [www.automas.com.co](http://www.automas.com.co) - [servicioalcliente@automas.com.co](mailto:servicioalcliente@automas.com.co)

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Muévete Tranquilo

## Ficha Técnica

**FECHA EXPEDICIÓN**
**ELP349**

1/19/2026 10:29:34 AM

MARCA VEHÍCULO	MERCEDES BENZ
CLASE VEHÍCULO	CAMIONETA
LÍNEA VEHÍCULO	GLC 250 4MATIC COUPE
CILINDRAJE	1.991
COLOR	PLATA IRIDIO METALIZADO
AÑO MODELO	2018
COMBUSTIBLE	GASOLINA
TIPO CARROCERÍA	WAGON

# EJES	2
# CHASIS	WDC2533461F398520
#SERIE	0
# VIN	WDC2533461F398520
#MOTOR	27492031365135
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	2430
IMPORTANDO O NACIONAL	IMPORTADO

## Documentos del vehículo

LICENCIA DE TRÁNSITO			
CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	ORGANISMO TRÁNSITO
0	10015986013	0	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO			
PÓLIZA SOAT	FECHA VENCIMIENTO	ENTIDAD QUE EXPIDE	ESTADO SOAT
890114984690100	26/05/2026	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	VIGENTE
FECHA EXPEDICIÓN	26/05/2025		
FECHA INICIO VIGENCIA	27/05/2025		

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA			
FECHA EXPEDICIÓN	CENTRO DE REVISIÓN	ESTADO RTM	
29/05/2025	CDA EL INGENIO	SI	
FECHA VENCIMIENTO	--		

## Estado del Vehículo ante el RUNT

FECHA DE MATRICULA INICIAL	26/04/2018	
ESTADO DE MATRICULA	ACTIVO	✓
TRASLADOS DE MATRICULA	0	✓
TIPO DE SERVICIO	Particular	
CAMBIOS TIPO DE SERVICIO	0	✓
FECHA ULTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	0	

CAMBIOS DE COLOR HISTORICA	NO	⚠
FECHA DE ULTIMO CAMBIO DE COLOR	0	
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	--	
CAMBIOS DE BLINDAJE	NO	⚠
FECHA DE ULTIMO BLINDAJE/DESBLINDAJE	0	
REPOTENCIADO	NO	

## Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO ✓	LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO ✓
TIENE PRENDA	SI ⚠	# DOCUMENTO PROCESO	---
NOMBRE PRENDARIO	ITAÚ COLOMBIA SA	ENTIDAD JURÍDICA	
REGRABADO # MOTOR	NO ✓	TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
REGRABADO # CHASIS	NO ✓	# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
REGRABADO # SERIE	NO ✓	FECHA EXPEDICIÓN	---
REGRABADO # VIN	NO ✓	FECHA RADICACIÓN	---

## Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL			
NOMBRES / EMPRESAS	JAIRO ANDRES RUIZ HURTADO	TIPO DE PROPIETARIO:	NATURAL
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	Cédula Ciudadanía	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	4617788
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	26/04/2018	ESTADO:	ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

EN MI CAUDAL DE CUENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO. FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_

Ver términos y condiciones del servicio en [www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial](http://www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial) o escanea este código QR [www.automas.com.co/servicioalcliente@automas.com.co](http://www.automas.com.co/servicioalcliente@automas.com.co) Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Muévete Tranquilo

**COPIA DE INTERNET**

**ELP349**

CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASOLINA	N° INSPECCION	4905410	TURNO	1
MARCA	MERCEDES BENZ	TIPO PINTURA	PENDIENTE	FECHA	19-Ene-2026		
TIPO	GLC 250 (C253) 4MATIC COUPE TP 2000CC T	SERVICIO	PARTICULAR	CENTRO INSPECCION	SUPERITAJE POPAYÁN AUTOMAS		
CARROCERIA		KILOMETRAJE	139431	SOLICITADO POR	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO		
MODELO	2018	COLOR	PLATA IRIDIO METALIZADO	SERVICIO SOLICITADO	COMBO PLATA LIVIANO		
NACIONALIDAD	ALEMANIA	N° CHASIS	WDC2533461F398520				
N° MOTOR	27492031365135	N° SERIAL	null				

OBSERVACIONES:

**Fugas de Fluidos**

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO APLICA
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO



**Niveles de Fluidos**

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NO APLICA
- EMBRAGUE HIDRAULICO NO APLICA
- LAVAPARABRISAS BAJO
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL



**Tapicería**

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS REGULAR
- TAPICERIA TECHO BUENO



**Accesorios Motor**

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS REGULAR
- RADIADOR BUENO



**Equipo Eléctrico**

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS REGULAR
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO NO APLICA
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



**Luces**

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



**Partes Bajas**

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TIJERAS REGULAR
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS BUENO
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. BUENO
- SILENCIADOR BUENO
- TIJERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO



EIVAR DAYAN ACHIPIS RIVERA  
C.C. 1061793541

HOLLMAN SAMBONI PATIÑO  
C.C. 1061769184

Verifica la **autenticidad** escaneando este código QR

**Muévete Tranquilo**