

DATOS VEHÍCULO

PLACA

VSQ47H

FECHA EXPEDICIÓN

TIPO DE VEHÍCULO

NOMBRE DE CLIENTE

IDENTIFICACIÓN

7/4/2026

MOTO

LEONARDO MARQUEZ BAUTISTA

91510991

IMPUESTOS PENDIENTES

AÑO

ESTADO

2026

CON PAGO

2025

CON PAGO

2024

2023

2022

2021

COMPARENDOS PENDIENTES

Valor pendiente acumulado

\$ 0

Multas por cédula o placa

\$ 0

Las consultas realizadas se emiten a la fecha del presente informe, están son realizadas en las páginas de información pública de las diferentes entidades. El valor pendiente de pago de comparendos aumenta diariamente, por lo tanto, el valor puede cambiar sustancialmente si se consulta este documento tiempo después de su emisión

Automas
Un sello de confianza para su vehículo
Muévete Tranquilo

Automas



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo



P009580000004

MOTOCICLETA	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	KILOMETRAJE	5469
MODELO	COLOR	NEGRO - ROJO
NACIONALIDAD	N° CHASIS	ZD4XE800956001499
TIPO CAJA	N° SERIAL	ZD4XE800956001499
CILINDRAJE	N° MOTOR	MS83M 3013316
ASEGURADORA	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	CLAVE	1
CLIENTE	IDENTIFICACIÓN	91510991

N° INSPECCION	5161035	TURNO	16
FECHA	3 Ago 2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS BUCARAMANGA		
SOLICITADO POR	LEONARDO MARQUEZ BAUTISTA		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA MOTOCICLETAS SUPERBIKE PLUS		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLD	14717040
VALOR AUTOMAS	\$ 84.800.000	VALOR FASECOLD	\$ 34.800.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 320.000		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

NOVEDADES DE INSPECCION ::: SILENCIADOR EXOSTO RAYADO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

Revisión Visual



Bueno	Aceptable	Malo
> 60%	31% - 59%	< 30%

EFICACIA DE FRENADO	
%	%
EF.Total:	%

Malo 0% - 59%	Aceptable 60% - 89%	Bueno 90% - 100%
---------------	---------------------	------------------

ESTRUCTURA - CHASIS	100%

CARENAJE Y COMPLEMENTOS	98%
809 SILLIN	REGULAR

 > 60%	 59% - 11%	 < 10%
VIDA UTIL DE LLANTAS		
DEL	TRA	
		
30%	30%	

INCLINACIÓN	0.5% - 3.5%	< 0.5% > 3.5%
INTENSIDAD	> 2.5 Klux	< 2.5 Klux

LUCES	
INCLINACIÓN	INTENSIDAD
5% %	00 Klux

FUGA DE FLUIDOS	100%
762 ACEITE CAJA	NO APLICA

PINTURA	100%
---------	------



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

AUTOMAS




Accesorios

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ACCESORIOS	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MO	1	

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
SLIDER	SLIDER	4	

Fotos

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico



Licencia de Tránsito

(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)



CHASIS

SERIAL

MOTOR

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SIN LA FIRMA DEL INSPECTOR YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

VERSIÓN 1.0 2023/03/01

MOTOCICLETA	COMBUSTIBLE	GASOLINA	N° INSPECCION	5161035	TURNO	16	VSQ47H
APRILIA	TIPO PINTURA	PENDIENTE	FECHA	3-Ago-2026			
TUONO 457 MT 460CC ABS	SERVICIO	PARTICULAR	CENTRO INSPECCION	AUTOMAS BUCARAMANGA			
VERIA	KILOMETRAJE	5469	SOLICITADO POR	LEONARDO MARQUEZ BAUTISTA			
2025	COLOR	NEGRO - ROJO	SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA MOTOCICLETAS SUPERBH			
NACIONALIDAD	N° CHASIS	ZD4XE800956001499					
N° MOTOR	N° SERIAL	ZD4XE800956001499					

OBSERVACIONES:

NIVELES DE FLUIDOS

- > ACEITE CAJA NO APLICA
- > ACEITE MOTOR NORMAL
- > LIQUIDO DE FRENOS DELANTEROS NORMAL
- > LIQUIDO DE FRENOS TRASERO NORMAL
- > LIQUIDO REFRIGERANTE NORMAL




FRENOS

- > MECANISMO FRENO PRINCIPAL BUENO
- > MECANISMO FRENO TRASERO BUENO
- > PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS BUENO
- > PASTILLAS DE FRENO TRASERAS BUENO
- > TUBERIAS DE FRENO BUENO




SUSPENSIÓN

- > BARRA TELESCOPICA BUENO
- > BUJES DE TUERA BUENO
- > CUNAS DE DIRECCION BUENO
- > GUARDAPOLVO BARRA TELESCOPICA BUENO
- > MONOSHOCK / AMORTIGUADOR TRASERO BUENO
- > RETENEDOR BARRA TELESCOPICA BUENO
- > TUERA BUENO



TRANSMISIÓN

- > KIT DE ARRASTRE / CARDAN BUENO
- > MANILAR IZQ / MECANISMO CLUTCH BUENO
- > SELECTOR DE CAMBIOS BUENO
- > UNION DE CARCASAS BUENO



EQUIPO ELÉCTRICO

- > CALEFACCION DE MANILAR NO APLICA
- > COMANDOS DE LUCES BUENO
- > ENCENDIDO ELECTRÓNICO BUENO
- > ESTADO EXTERIOR BATERIA BUENO
- > GUAYA KILOMETRAJE BUENO
- > MECANISMO DEL SWITCH BUENO
- > PITO BUENO




LUCES

- > DIRECCIONAL DEL DER BUENO
- > DIRECCIONAL DEL IZQ BUENO
- > DIRECCIONAL TRA DER BUENO
- > DIRECCIONAL TRA IZQ BUENO
- > FRENO MANILAR BUENO
- > FRENO PEDAL BUENO
- > INCLINACION (%) 5%
- > INTENSIDAD 00
- > LUCES ALTAS BUENO
- > LUCES BAJAS BUENO
- > TABLERO DE INSTRUMENTOS BUENO



MOTOR

- > CARCASA CARBURADOR NO APLICA
- > CARCASA MOTOR BUENO
- > CONJUNTO DE ACELERACIÓN BUENO
- > ENCENDIDO MANUAL / AUXILIAR BUENO
- > EXHOSTO BUENO
- > RADIADOR BUENO
- > RUIDOS ANORMALES NO
- > TUBO DE ESCAPE BUENO



FIRMA INSPECTOR: _____

FIRMA CLIENTE: _____

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTAN ALGUNAS DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

www.automas.com.co
servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000111982
PBX: 601 626 3583



Un sello de confianza para su vehículo

13467

CONSIDERACIONES Y ACLARACIONES DEL SERVICIO

Para todos los efectos se hace saber al cliente que ninguno de los resultados se produjo con base en el kilometraje del vehículo, por cuanto es un sistema de fácil vulneración, el cual no es detectable con el servicio aquí prestado.

PASO DE FLUIDOS: Quiere decir que un fluido (agua, aceite, refrigerante, combustible) está ingresando por (fisuras, grietas, cavidades, cámaras, empaques) a otros componentes, causando un funcionamiento anormal.

FUGA: Es cuando se presenta una pérdida de un fluido (agua, aceite, refrigerante, combustible) del motor por avería en empaques, sellos, retenedores, juntas u otro elemento sellante.

CLAUSULAS DE LIMITACION DE RESPONSABILIDADES DE AUTOMAS COMERCIAL LTDA.

SUSPENSION: Alcance del servicio: Verificación de fugas en barras telescópicas y amortiguadores. Validación visual de elementos como: barras telescópicas, tijera de suspensión, espirales de suspensión, amortiguadores, buje de tijera. Observaciones: La validación visual aplica para los elementos que se puedan inspeccionar sin necesidad de desmontar algún otro elemento de la motocicleta.

Este servicio no comprende: Estado funcional de espirales de suspensión, amortiguadores, sensores y controladores eléctricos dentro del sistema, horquillas, cunas de dirección, retenedores barra telescópica, guardapolvos, tripoide o canastilla de monoshock. Vida útil de elementos de suspensión como: tijeras, espirales, bujes de tijera, horquillas, retenedores, cunas de dirección, barras telescópicas.

FRENOS: Alcance del servicio: Diagnostico computarizado en test line (si aplica para el centro) de la eficacia del freno de pedal y de manigueta o principal. Se verifica estado de los discos de freno. Se verifica el nivel del liquido de frenos y que no se presenten fugas del mismo en las líneas hidráulicas, depósitos o bomba, estado general aproximado de las pastillas de freno. Observaciones: El estado de los discos de freno se limita a una inspección visual, el estado de las pastillas de freno no determina su vida útil, ya que esta puede variar internamente por deformaciones en el disco de freno.

Este servicio no comprende: Nivel de desgaste o vida útil de los elementos de fricción. (pastillas, bandas). Estado funcional o vida útil de guayas de freno de manigueta. Graduación de bomba de freno y freno de pedal. Inexistencia de sensores, captadores, módulos de control electrónico del sistema de frenos ABS (Anti bloqueo de frenos). No se valida la calidad de los fluidos. No se realizan pruebas de ruta para validar funcionamiento de ningún elemento del sistema.

DIRECCION: Alcance del servicio: Estado general del manubrio, horquilla superior e inferior, cunas de dirección, estabilizador de dirección en caso que aplique. Observaciones: El estado de los elementos de dirección, la existencia de afectaciones superficiales y la verificación de fugas, se realiza en una inspección visual, no implica un equipo profesional de diagnóstico para dichos elementos y sus complementos.

Este servicio no comprende: No incluye medición de ángulos de desviación entre manillares, horquillas ni cunas de dirección. Suavidad y confort del manubrio. No se validan ruidos de funcionamiento del sistema de dirección. No se verifica funcionalidad del estabilizador de dirección.

LLANTAS: Alcance del servicio: Estado del labrado y banda radial de las llantas en uso, no inferior a lo estipulado por la norma NTC 5375. Daños fuertes en rines vistos de forma exterior, reconstrucción realizada sobre el rin. Existencia de los radios del rin. Observaciones: La vida útil estimada de la llanta es calculada según la profundidad del labrado y estado de la banda radial. Este puede cambiar drásticamente según los hábitos de manejo.

Este servicio no comprende: No se verifica presión del neumático, estado componentes internos, deformaciones internas o externas. Rines: No se valida si el rin presenta rectificación, deformación, alineación y desbalanceo. No se valida estado de los radios del rin.

SISTEMA ELECTRICO: Alcance del servicio: Funcionamiento de luces (altas, bajas, direccionales, de posición, freno, exploradoras). Estado exterior de batería. Estado de tablero de instrumentos, (velocímetro, tacómetro, reloj, pito, testigos de alerta en tablero de instrumentos). Observaciones: La inspección de las luces en general se realiza de forma visual y con un luxómetro (dependiendo disponibilidad del equipo en centro de inspección), con el cual se valida intensidad del haz de luz e inclinación del mismo. La revisión de los elementos eléctricos y electrónicos de la motocicleta depende de la carga de la batería que tenga durante el peritaje. La funcionalidad de sensores, módulos de control electrónico de sistemas de seguridad o confort y controladores o actuadores a nivel general, se validan con equipos profesionales y no están incluidos dentro del alcance del servicio, se le ofrecerán al cliente servicios complementarios según disponibilidad del centro, que tengan el alcance del diagnóstico de los elementos anteriores.

Este servicio no comprende: Vida útil de elementos electrónicos. Estado de carga de baterías y estator. Potencia de iluminación de exploradoras. Estado conexiones eléctricas principales y secundarias. No se valida funcionamiento de alarmas originales de fábrica ni genéricas instaladas en la motocicleta.

TRANSMISION: Alcance del servicio: Estado general exterior del kit de arrastre (las piezas que se puedan verificar visualmente sin hacer desarme). Verificación de fugas de fluidos por caja transmisión. Verificar nivel de liquido para caja de transmisión (en caso que aplique). Verificación de estado general de manigueta de embrague en manubrio. Verificación de estado general de selector de cambios. Observaciones: La verificación de los elementos de transmisión de potencia se realiza de forma visual, no se implementa ningún tipo de equipo especializado que permita diagnosticar fallas u originalidad de las piezas. La detección de fugas se realiza de acuerdo al estado inicial de la motocicleta en modo estacionario, no se realizan pruebas de ruta o encendidos prolongados de la motocicleta para verificar el estado de varios elementos o el impacto de una fuga.

Este servicio no comprende: No se verifica estado funcional de caja de velocidades. Embrague: se verifica el accionamiento básico del sistema, no se valida nivel de desgaste de los componentes internos (elementos de fricción) o ruidos anormales de funcionamiento. Funcionamiento o nivel de desgaste de los selectores de cambios de velocidad en transmisiones manuales o automáticas y sus componentes internos. Sellos, bocines, rodamientos, retenedores, ruidos anormales de los anteriores elementos. Elementos internos de eje cardánico si aplica. Validación de engrase de elementos articulados. No se valida la calidad de los fluidos.

ESTRUCTURA - CHASIS: Alcance del servicio: Verificación de originalidad de soldaduras y sellantes de piezas estructurales, determinando si existen reparaciones anteriores o daños existentes y su nivel de afectación. Estado de soporte lateral y central de estacionamiento, manubrio, horquilla superior e inferior, estado de anclaje de la defensa o slider en caso que aplique. Verificación de soportes de motor. Observaciones: El concepto de chasis en buen estado o buena reparación no garantiza que la motocicleta presente las medidas de alineación estipuladas por el fabricante, ya que estas dependen de componentes complementarios de los sistemas de suspensión y dirección, y estos elementos pueden tener deformaciones que son imperceptibles en la revisión visual.

Este servicio no comprende: Fisuras o daños en la parte superior del chasis, que no son identificables visualmente. No se verifica originalidad de sistema de identificación. No se realiza medición de distancia entre ejes, ángulo de lanzamiento o avance. No se realiza inspección uniones del chasis que no sean visibles sin necesidad de desmontar alguna pieza de la motocicleta.

PINTURA: Alcance del servicio: Validación visual de defectos más comunes en la aplicación. Medición del espesor de la capa de pintura del tanque de combustible y carenajes si aplica, para determinar posibles reparaciones anteriores. Observaciones: La medición de espesor de la capa de pintura no está necesariamente relacionada con una reparación de la pieza, y esta se realizará a piezas que no sean plásticas.

Este servicio no comprende: No se determina estado de pintura ajena a los componentes externos del carenaje y el tanque de combustible. No se determina originalidad de la pintura de fábrica. No se realiza prueba diferente a la visual para validar diferencia en tono de la pintura. No se realiza prueba de imprimación de la pintura sobre el material.

ACCESORIOS: Alcance del servicio: Inventario de accesorios adicionales al equipo de fábrica que se identifiquen visualmente sin necesidad de desmontar partes de la motocicleta. Valor estimado de los accesorios adicionales. Observaciones: Los accesorios de la motocicleta solo se tendrán en cuenta para generar un valor adicional a la motocicleta no garantiza el correcto funcionamiento de la motocicleta con la ausencia o ineficiencia de los mismos. El peritaje se limita a una revisión de las partes originales de la motocicleta según su modelo.

Certificado de Antecedentes e Improntas 12846

BOGOTA;

CIUDAD: _____

FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: agosto 03, 2026 PR - PC

RAD: _____

INFORMACIÓN AUTOMOTOR: MOTOCICLETA

CLASE: _____
APRILIA

MARCA: _____
TUONO 457 MT 460CC ABS

LÍNEA: _____
PARTICULAR

TIPO: _____
2.025

MODELO: _____
NEGRO - ROJO

COLOR: _____
VSQ47H

PLACAS: _____
M583M 3013316

MOTOR: _____
ZD4XEB009S6001499

SERIE: _____
ZD4XEB009S6001499

CHASIS: _____

INFORMACIÓN SOLICITANTE: MARQUEZ BAUTISTA

APELLIDOS Y NOMBRES: _____
LEONARDO

C.C. No. 91510991 DE _____

DIRECCIÓN RESIDENCIA: _____
BUCARAMANGA

TEL: 3164179457

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

EL VEHICULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A
OBSERVACIONES:

FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPOF

ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACI

DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: PERSONAL PERSONAL

Ver 1.2

Técnico Identificación Automotores

CC:

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada en este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo



MOTOR

SERIAL

CHASIS



LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.



Declarar y asumir la plena y exclusiva responsabilidad por el uso, la custodia y el destino final de las importaciones físicas originales de los sistemas de identificación del vehículo (incluyendo, sin limitarse a, números de chasis, motor y VIN), las cuales fueron entregadas al momento de la prestación del servicio. Esta responsabilidad se extiende a todos los actos, fines o transacciones que se realicen con o a partir de dichos documentos, incluyendo aquellos que no autorizados o ilícitos, así como cualquier perjuicio o consecuencia legal que se derive.

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/diplace-tecnico-comercial o escanea este código QR



Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583


Muévete Tranquilo

Fecha y hora de expedición DOCUMENTO:

2026-08-03 17:03:01



Información vehículo




MARCA:	APRILIA	FECHA DE MATRÍCULA:	05/12/2025
CLASE:	MOTOCICLETA	CILINDRAJE:	457
LÍNEA:	TUONO 457	TIPO DE COMBUSTIBLE:	GASOLINA
COLOR:	NEGRO - ROJO	CARROCERÍA:	SIN CARROCERIA
AÑO MODELO:	2025	CAPACIDAD DE CARGA:	0 KILO
ORG. DE TRÁNSITO:	STRIA MCPAL TTOyTTE GIRON	CAPACIDAD PASAJEROS:	2
SERVICIO:	Particular		

Fuente: RUNT



Comparativo

¿Cómo está tu vehículo frente a otros iguales? Comparación con vehículos de la misma marca y línea revisados por AutoMás últimos (5 años)



Fuente: AutoMás


CONVENCIONES

- ▲ El vehículo peritado presenta una calificación superior al promedio histórico. Esto indica que su estado general es mejor al esperado, reflejando buenas condiciones de uso y conservación frente a vehículos comparables.
- El vehículo peritado presenta una calificación acorde al promedio histórico. Esto indica que su estado general se encuentra dentro de los parámetros normales, consistente con el comportamiento esperado para vehículos similares.
- ▼ El vehículo peritado presenta una calificación inferior al promedio histórico. Esto puede indicar un mayor nivel de desgaste o condiciones inferiores a lo esperado, por lo cual se recomienda considerar este resultado dentro de la evaluación general del vehículo.



Valor de mercado

Fecha de actualización: FND/FND



Nota: Valor de mercado estimado con base en precios de oferta publicados en portales digitales, sujeto a variaciones por estado y condiciones del vehículo

Fuente: AutoMás



Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

Página 1 de 6

PE-R-53 CERTIMÁS PLUS Versión 2





Resumen vehículo

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN	✓
NOVEDADES ANTE EL RUNT	✓
DOCUMENTOS SOAT Y RTM	✓
ACCIDENTALIDAD	✓
RECLAMACIONES DE SINIESTROS	✓
MULTAS Y COMPARENDOS	✓
IMPUESTOS	-
HISTÓRICO DE PROPIETARIOS	✓



Resumen personas

VALIDACIÓN IDENTIDAD	✓
ANTECEDENTES POLICÍA	✓
ANTECEDENTES JUDICIALES	✓
COMPARENDOS	✓
MULTAS	✓

CONVENCIONES:

✓ BUENA CONDICIÓN	! ALERTA BAJA	! ALERTA ALTA
✓ APTO	! APTO CON OBSERVACIONES	! NO APTO



Regrabaciones de sistemas ante el RUNT

Regrado autorizado		Regrado autorizado	
NÚMERO DE CHASIS:	ZD4XEB00956001499	NÚMERO VIN:	ZD4XEB00956001499
NÚMERO DE SERIE:	ZD4XEB00956001499	NÚMERO DE MOTOR:	M583M 3013316

Fuente: RUNT



Novedades ante el Runt

CAMBIO DE SERVICIO:	✓	GARANTÍAS:	✓
BLINDAJE:	✓	PRENDA:	✓
CHATARRIZACIÓN:	✓	GRAVÁMENES:	✓

Fuente: CERTIFICAR



Limitaciones

TIPO LIMITACIÓN	NÚMERO DE LIMITACIÓN	ENTIDAD JURÍDICA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA EXPEDICIÓN OFICIO	FECHA REGISTRO EN EL SISTEMA
Sin limitaciones registradas						

Fuente: RUNT

La información corresponde únicamente a lo registrado en el RUNT a la fecha y hora del servicio. Pueden existir embargos o medidas cautelares decretadas que aún no hayan sido cargadas en dicha plataforma, sobre las cuales AutoMás no asume responsabilidad.



SOAT

PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Póliza No. 3308006128039000

Inicio vigencia
05/12/2025

Alerta 04/11/2026 Fin vigencia 04/12/2026 Vencido

Vigente

↑
Te quedan 4 meses



Revisión Técnico Mecánica y gases

None

Inicio vigencia

Alerta FND Fin vigencia Vencido

Vencido



Ciudad probable de circulación: N/D



Accidentalidad

LIMITACIONES POR ACCIDENTE CON FALLECIDO	NIVEL DE PEOR ACCIDENTE HISTÓRICO	VEHÍCULO VOLCADO
0	0	0
CANTIDAD ACCIDENTES ÚLTIMOS 5 AÑOS	CANTIDAD INFRACCIONES GRAVES HISTÓRICAS	ACCIDENTES ÚLTIMOS 2 AÑOS CON MUERTE
0	NC	0
VEHÍCULO INCENDIADO	CANTIDAD DE CHOQUES	VEHÍCULO REMATADO
0	0	0

Fuente: INTEPO

BUENA CONDICIÓN

ALERTA BAJA

ALERTA ALTA

AUTOMÁS

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcanse-tecnico-comercial o escanea este código QR

Página 3 de 6

PE-R-S3 CERTIMÁS PLUS Versión 2





PÉRDIDA TOTAL (PTH - PTD)

Pérdida Total


☒ Sin siniestros

PÉRDIDA PARCIAL (PPD - PPH)

Pérdida Parcial


☒ Sin siniestros

RESPONSABILIDAD CIVIL (RCE PERSONAS)

Responsabilidad Civil


☒ Sin siniestros

Pérdida Total (PTH - PTD)

TIPO	FECHA SINIESTRO	ASEGURADORA	ESTADO SINIESTRO	VALOR	AMPARO
Sin reclamaciones					

Pérdida Parcial (PPD - PPH)

TIPO	FECHA SINIESTRO	ASEGURADORA	ESTADO SINIESTRO	VALOR	AMPARO
Sin reclamaciones					

Responsabilidad Civil (RCE PERSONAS)

FECHA SINIESTRO	ASEGURADORA	ESTADO SINIESTRO	VALOR	AMPARO
Sin reclamaciones				

Fuente: CERTIFICAR

Salvamentos

FECHA SINIESTRO	TIPO DE SINIESTRO	ALERTA SALVAMENTO
Sin salvamentos registrados		

Fuente: CERTIFICAR - FASECOLDA

Continuidad pólizas todo riesgo

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	⚠	⚠

Fuente: CERTIFICAR



Comparendos y/o multas ☒

PLACA / DOCUMENTO	FECHA INFRACCIÓN	CÓDIGO INFRACCIÓN	ORGANISMO DE TRÁNSITO	VALOR	NÚMERO RESOLUCIÓN
Sin comparendos ni multas registradas					

Fuente: CERTIFICAR



Histórico de propietarios

NOMBRES	FECHA INICIO PROPIEDAD	FECHA FIN PROPIEDAD	TIEMPO DE PROPIEDAD	TIPO DOC.	NÚMERO DE DOCUMENTO
LEONARDO MARQUEZ BAUTISTA	05/12/2025	ACTUAL	0 años, 7 meses y 29 días	Cédula Ciudadanía	91510991

Fuente: CERTIFICAR



Antecedentes personas ☒

ANTECEDENTES DE LEONARDO MARQUEZ BAUTISTA

CAMPO	RESULTADO	HALLAZGO
Antecedentes policía	☒	
Antecedentes judiciales	☒	Sin hallazgos
Comparendos	-	-
Multas	☒	Sin hallazgos
Impuestos	-	-

Fuente: CERTIFICAR

ALCANCE

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

Página 5 de 6

PE-R-53 CERTIMÁS PLUS Versión 2





Costos aproximados

CONCEPTO	VALOR
Impuestos	-
Compensados y/o Multas	\$0
Prorrateo SOAT	\$0
Prorrateo RTM	-

Nota: Los valores calculados y presentados como costos aproximados corresponden a la información obtenida mediante consultas realizadas ante las entidades competentes, conforme a las tarifas, condiciones y datos vigentes a la fecha de la consulta.

Los montos exhibidos corresponden a la consulta vinculada al número de placa. Con el fin de garantizar la precisión de la información, se aconseja consultar los registros asociados al propietario actual.

Fuente: CERTIFICAR

