

Este documento es válido únicamente en original
Este contiene sistemas de seguridad

Datos

Marca	FORD
Clase	CAMPERO
Tipo	ESCAPE (3)
Modelo	2016
Nacionalidad	USA
Color	BLANCO
Cilindraje	1999

Nombre	CEIBA MOTOR ...
Cédula de ciudadanía (NIT)	901063998
Dirección	CR 31# 98A- 15
Teléfono	3204848558
Rambla	2


No.Motor	No.Serie	No.Chasis
G1B69718	WF0CP6B97G1B69718	WF0CP6B97G1B69718

Documentos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LIBERTAD Y ORDEN
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10038569687

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
JBK396	FORD	ESCAPE	2016
CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO	
1.999	BLANCO PLATINO	PARTICULAR	
CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMPERO	WAGON	GASOLINA	5
NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN	
G1B69718	N	WF0CP6B97G1B69718	
NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
WF0CP6B97G1B69718	N	WF0CP6B97G1B69718	N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)		IDENTIFICACIÓN	
GOMEZ VELASQUEZ MARIA ROCIO		C.C. 24302311	

RESTRICCIÓN MOVILIDAD *****
BLINDAJE *****
POTENCIA HP 240
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN VE 482016000115076 I
FECHA IMPORT. 30/03/2016
PUERTAS 5
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD *****
FECHA MATRÍCULA 13/06/2016
FECHA EXP. LIC TTO. 20/04/2026
FECHA VENCIMIENTO *****
ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEyTTO ENVIGADO




LT07005077132

Concepto e Improntas

Motor
☐ Original
☐ Regrabado
☐ Grabado

Serial
☐ Original
☐ Regrabado
☐ Grabado

Chasis
☐ Original
☐ Regrabado
☐ Grabado



Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

Firma

Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente

C.C.

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por Colserauto S.A.S está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / Cel. 313 395 3915 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - Bogotá Américas: Calle 17 # 43 - 60 / Cel. 313 395 1348 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23, Barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolarqui / Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / Cel. 313 395 4738 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / Cel. 315 505 5089 - Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

CERTIFICADO 1027433

FECHA:		PLACA:	
ATENDIDO PARA:			
No. INSPECCIÓN:	9/10/2026	ROMBO:	
CENTRO DE INSPECCIÓN:	Compañía de Seguros		JBK396
ASEGURABLE:	3003038375	2	
	Depende de políticas de aceptación de las compañías aseguradoras CIA Manizales - CDA EL RUIZ		

DATOS

MARCA	FORD	TIPO PINTURA	
CLASE	CAMPERO	MODELO	
TIPO	ESCAPE [3]	CARROCERÍA	Perlada
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	2016
COD. FASEC.	03008055	COMBUSTIBLE	STATION WAGON
No. MOTOR	G1B69718	NACIONALIDAD	1999
No. CHASIS	WF0CP6B97G1B69718	TIPO DE C.A.	GASOLINA
No. SERIAL	WF0CP6B97G1B69718	ORDEN	USA
SERVICIO	PARTICULAR		TIPTRONICA
KILOMETRAJE	100064		0
ENVIADO A			

COMPANIA	SI	
SUCURSAL		
INTERMEDIARIO		
NOMBRE	CLIENTE PREFERENCIAL CENTROS AUTORIZADOS	
IDENTIFICACION	PRINCIPAL	
DIRECCION	DIRECTO	
PROFESION	CEIBA MOTOR ...	Tel.
	901063998	
V/R CLIENTE	CR 31# 98A- 15	
V/R FASECOLD	OTROS	3204848558
V/R COLSERAUTO	\$ 0	+ VR ACCESORIOS
V/R ACCESORIOS	\$ 65.200.000	

Chequeo control de Calidad

Chequeo control de Calidad




ESTADO GENERAL

CALLE 98 A 69C 15	
LATONERÍA	
PINTURA	93%
VIDRIOS	80%
CHASIS	100%
TAPICERÍA	100%
FUGAS FLUIDOS	100%
IDENTIFICACIÓN	100%
	0% - 59% 60% - 89% 90% - 100%
	Deficiente Aceptable Optimo

El esquema aquí mostrado es una aproximación al verdadero modelo de su vehículo

El reporte de kilometraje hace referencia al que registra el odómetro al momento de la inspección.

Este Informe contiene identificaciones de seguridad.
En caso de que usted este comprando un vehiculo con
este documento suministrado por parte de terceros
confirme la informacion directamente en nuestras sedes
y/o verifique que presente el sello de seguridad.



NOVEDAD 40 NO SE TOMA IMPRONTA DE MOTOR POR DIFÍCIL ACCESO PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS REVISAR RAYONES Y
 SUMIDOS EN CONTORNO, , NO SE TOMA IMPRONTAS MOTOR POR DIFÍCIL ACCESO, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON
 INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, SE SUGIERE SOLICITAR
 EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NUMERO DE SERIE ORIGINAL, NUMERO DE CHASIS ORIGINAL, PARA
 EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL
 CORRESPONDIENTES, VEHICULO NO PRESENTA LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD REGISTRADA EN EL RUNT.,

☒ ORIGINAL ☐ OPCIONAL ☐ NO TIENE

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
RADIO			
RADIO CON UNIDAD CD			
EQUALIZADOR			
CAJA DE CD'S			
PLANTA			
PARLANTES			
TWITER			
VIDRIOS ELÉCTRICOS			
PELÍCULA DE SEGURIDAD			
DESEMPAÑADOR			
ESPEJO RETROVISOR			
ESPEJO ELÉCTRICOS			
PLUMILLA TRASERA			
BLOQUEO CENTRAL			
3er.STOP			
DIRECCIÓN ASISTIDA			
DIRECCIÓN HIDRAULICA			
AIRE ACONDICIONADO			
LLANTAS			
COPAS			
RINES			
AMPLIACIONES			
ALARMA			
RELOJ			
CINTURONES DE SEGURIDAD			
ENCENDEDOR			
TAPICERIA DE CUERO			
EXPLORADORAS			
PORTA EQUIPAJE			
TECHO CORREDIZO			
SPOILER			
OTROS			

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones

FRENO AUXILIAR




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSIÓN




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSIÓN		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones

ALINEACIÓN Y LLANTAS

(%) VIDA ÚTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACIÓN EN METROS POR KILOMETRAJE		
0m - 5m	5m - 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones

FOTOS VEHÍCULO

MARCA


FORD

CLASE

AMPERO

TIPO

TAPE [3]



NILTON JAIR GAVIRIA GARCIA

Firma Cliente:

C.C.

Inspector

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022- Cartagena: Cra 818 24 246 Cel 3214985603 RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnostico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras; COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter No comercial, realizando consultas en la página publica de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información puede presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad

LO ASESORAMOS EN LA COMPRA DE SU VEHÍCULO USADO

Chequeo control de Calidad

Chequeo control de Calidad

Chequeo control de Calidad

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	09/10/2026	Ciudad:	MANIZALES
Placa:	JBK396	Centro de Servicio:	CIA Manizales - CDA EL RUIZ

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	FORD	NOMBRE	CEIBA MOTOR ...
MODELO	2016	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	901063998
N° DE MOTOR	G1B69718	DIRECCIÓN	CR 31# 98A- 15
N° SERIE	WF0CP6B97G1B69718	TELEFONO	3204848558
N° CHASIS	WF0CP6B97G1B69718		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
222	NUMERO DE CHASIS ORIGINAL
221	NUMERO DE SERIE ORIGINAL

OBSERVACIONES

TIMOLEON PRADA
Dirección Central Técnica | Colserauto S.A
analisisvehiculos@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no reemplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto™
Todos los derechos reservados.

Inspector

Firma Cliente:

C.C.

COPYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
www.colserauto.com

PERITAJE COMERCIAL

DATOS

Chequeo control de Calidad

MARCA	FORD	TIPO PINTURA	Perlada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2016
TIPO	ESCAPE [3]	CARROCERIA	STATION WAGON
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1999
COD. FASEC.	03008055	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	G1B69718	NACIONALIDAD	USA
No. CHASIS	WF0CP6B97G1B69718	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	WF0CP6B97G1B69718	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	100064

MOTOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel líquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

INTERIOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTE BAJA

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

FECHA:	9/10/2016	749375	PLACA:	JBK396
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3003038375	ROMBO:	2	
CENTRO DE INSPECCION:	CIA Manizales - CDA EL RUIZ			
ASEGURABLE:	No Aplica			

NOMBRE	CEIBA MOTOR ...
IDENTIFICACION	901063998
DIRECCION	CR 31# 98A- 15
TELEFONO	3204848558
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLD	\$ 65.200.000
V/R COLSERAUTO	\$ 65.200.000
V/R ACCESORIOS	\$ 170.000

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	BUENO
Estado cables instalación de alta	MALO
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	REGULAR *
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

Inspector

Firma Cliente:

C.C.

COPYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
www.colserauto.com

Informe Registro de Novedades
Datos de solicitud de ingreso

Nº SOLICITUD:	366		
Fecha de Expedición:	09/10/2026	Hora:	11:56

Aspecto del Vehículo

Placa:	JBK396
Marca:	FORD
Línea:	ESCAPE [3]
Clase:	CAMPERO
Tipo Carrocería:	STATION WAGON
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1999
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	CEIBA MOTOR ...
Id Solicitante:	901063998
Fecha Informe:	09/10/2026
Centro de Validación:	CIA Manizales - CDA EL RUIZ
Ciudad de Expedición:	MANIZALES

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	WF0CP6B97G1B69718
Número de Serie:	WF0CP6B97G1B69718
Número de motor:	G1B69718
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2016

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales


Responsable Central de Control Técnico

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realiza

PLACA DEL VEHICULO	JBK396		
NRO. DE LICENCIA DE TRANSITO	10038569687	ESTADO DEL VEHICULO	ACTIVO
Tipo de Servicio	Particular	Clase de Vehículo	CAMPERO

Información general del vehículo

MARCA	FORD	LINIA	ESCAPE
MODELO	2016	COLOR	BLANCO PLATINO
NUMERO DE SERIE	WFOCP6B97C1B69718	PO DE MOTOR	G1B69718
NUMERO DE CHASIS	WFOCP6B97C1B69718	PO DE VEH	WFOCP6B97C1B697
CLASIFICACION	1999	Tipo de Camioneta	WAGON
Tipo Combustible	GASOLINA	FECHA DE MATRICULACION	13/06/2016
AUTORIDAD DE TRANSITO	STRIA TTEYTTO ENVIGADO	CONVENCIONES A LA PROPIEDAD	NO

INFORME DE RECLAMACIONES

Colsenauto

Informe de Reclamaciones

Placa del vehículo *	JBK396	CONSULTAR
JBK396		
Fecha del Siniestro	Tipo de Siniestro	

Consulta realizada, pero no se encontró información

Consulta realizada el viernes, 09 de octubre de 2026 a las 11:53 a. m.

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. INVERFAS y/o FASECOLDA, como administradores de la página no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en esta página web y no serán responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial publicada.

REPORTE DE RECLAMACIONES 09/10/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
JBK396			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

DE GARANTIA QUE SE ENTREGA COMO INSTRUMENTO DE CONFIANZA, LO QUE NO GARANTIZA QUE Satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 509646

Fecha Expedición:

9

10

2026

Hora: 11:56 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10038569687

Tipo de servicio

PASAJEROS

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10038569687

Fecha matrícula

6/13/2016

PLACA

JBK396

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

WF0CP6B97G1B69718

Número VIN

WF0CP6B97G1B69718

Número de motor

G1B69718

Número de chasis

WF0CP6B97G1B69718

Clasificación

CAMIONETA - PASAJEROS

Marca

FORD

Línea

ESCAPE

Modelo

2016

Color

BLANCO PLATINO

Cilindraje

1999

Carrocería

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

Capacidad de carga

0

Peso bruto vehicular

2250.00

País de origen

Días matriculados

Número de registro

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

8591

Se declara que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

CDA SANTAMARIA SAS

6/11/2026

6/11/2027

SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A

EMITIDA

8/18/2026

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

8/17/2027

8/18/2026

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

MARIA ROCIO GOMEZ VELASQUEZ

C

24302311

4/20/2026

LEASING BANCOLOMBIA S.A.

N

860059294

6/13/2016

12/19/2018

ANDRES ESTEBAN PEREZ RAMIREZ

C

1053817170

11/22/2022

8/11/2025

DIANA MARCELA OSORIO DIAZ

C

30393011

8/11/2025

4/20/2026

AHERO ESTUDIOS TECNICOS AGRICOLAS SAS

N

811043507

12/19/2018

11/22/2022

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

Se declara que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHICULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

295814378

6/11/2026

CDA SANTAMARIA SAS

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

292231713

4/20/2026

STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

292214398

4/20/2026

STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

273877612

8/11/2025

STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

269380284

6/12/2025

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

Se declara que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

239355391

6/13/2024

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

211213461

6/10/2023

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

199478512

11/22/2022

STRIA TTEYTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

199140523

11/16/2022

STRIA TTEYTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

185936684

6/25/2022

CAR CENTER INTERNATIONAL

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

120908793

12/19/2018

STRIA TTEYTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

Se declara que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM