

EML501

INFORME REVISIÓN ESTRUCTURAL

ESTRUCTURA, LATONERÍA, INFERIOR, PINTURA, VIDRIOS, INTERIOR, LUCES, LLANTAS, ACCESORIOS. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

DATOS DEL VEHICULO

CLIENTE ANDRES SALAZAR

FECHA INSPECCION 2026-02-12

IDENTIFICACION 1143328937
MARCA TOYOTA
LINEA FORTUNER [2] 2.7L MID TP 2700CC 4X2 EURO IV TC
MODELO 2019
MOTOR 2TR-A519857
SERIE 8AJGX3GS0K0831437
CHASIS 8AJGX3GS0K0831437
CLASE CAMIONETA
CARROCERIA SPORT WAGON
COLOR SUPER BLANCO
CILINDRAJE 2694
DIRECCION HIDRAULICA
TIPO DE CAJA TIPTRONIC
COMBUSTIBLE GASOLINA

INSPECCION N° 3059206
COMPAÑIA PARTICULARES
SUCURSAL PARTICULARES SUCURSAL MEDELLIN
VALOR PARA ASEGURABILIDAD \$ 157,000,000.00
CODIGO FASECOLDA 9006163
SERVICIO PARTICULAR
PLACA EML501
KILOMETRAJE 62043

APROBADO

ACEPTABLE

NO APROBADO



APROBADO



ESTRUCTURA

Estribo izquierdo	Original		
Paral costado izquierdo	Original	Engrafes faldon	Original
Extension capota derecha	Original	Estribo derecho	Original
Paral panoramico izquierdo	Original	Paral central izquierdo	Original
Paral trasero izquierdo	Original	Paral costado derecho	Original
Paral trasero derecho	Original	Paral central derecho	Original
Paral panoramico derecho	Original	Parallamas	Original
G/polvo metalico derecho	Original	G/polvo metalico izquierdo	Original
Extension capota izquierda	Rayado		




LATONERIA

Cubierta parallamas	Original		
Guardafango izquierdo	Original	Espaldar cabina	No aplica
Faldon	Original	Guardafango derecho	Original
Persiana	Original	Paragolpes delantero	Original
Costado izquierdo	Bien reparado	Puerta trasera derecha	Sumido
Capota	Sumido	Capo	Sumido
Puerta delantera izquierda	Sumido	Puerta trasera izquierda	Sumido
Costado derecho	Sumido	Puerta delantera derecha	Sumido
Compuerta	Rayado	Paragolpes trasero	Rayado



INFERIOR

Desfase diagonales	No tiene	Larguero derecho	Original
Desfase en longitud	No tiene	Carter	Original
Barra estabilizadora	Original	Torre derecha	Original
Extensión larguero derecho	Original	Larguero izquierdo	Original
Extensión larguero izquierdo	Original	G/polvo eje derecho	Original
Exosto	Original	Faldon inferior	Original
Frontal	Original	Torre izquierda	Original
G/polvo eje izquierdo	Original	Piso carroceria	Original
Piso baul inferior	Original	Tanque de gasolina	Original
Pegas faldon inferior	Original	Troque trasero	Rayado
Traviesa superior	Rayado	Puente	Rayado
Base tijera derecha	Rayado	Base tijera izquierda	Rayado



INTERIOR

Cartera puerta delantera izquierda	Original	Cartera puerta trasera izquierda	Original
Cartera puerta trasera derecha	Original	Cartera puerta delantera derecha	Original
Cojineria delantera izquierda	Original	Tapiceria piso	Original
Tablero	Original	Tablero instrumentos	Original
Tapiceria techo	Original	Cojineria delantera derecha	Original
Cojineria trasera	Original	Blindaje	No tiene
Testigos encendidos	No tiene		



LUCES(NO SE REvisa SU FUNCIONAMIENTO)

Direccional delantera izquierda	Original
Direccional delantera derecha	Original
Farola derecha	Rayado
Farola izquierda	Rayado
Stop izquierdo	Rayado
Stop derecho	Rayado

firma cliente

firma inspector