






MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2021
TIPO	3 [4]	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	MACHINE GRAY	CILINDRAJE	1998
COD. FASEC.	05601183	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	PE40692482	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3MZBP2S7AMM104527	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	3MZBP2S7AMM104527	ORDEN	307
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	45192		
ENVIADO A	POPAYAN		

ASEGURADORA	CLIENTE PREFERENCIAL POPAYAN 2		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DIRECTO	Clave:	
NOMBRE	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO		
IDENTIFICACION	1061769184	Edad:	
DIRECCION	VALLE ROBLEDO CASA 12		
PROFESION	OTROS	Tel:	3113382197
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLDA	\$ 80.700.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 80.700.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

LATONERIA	#####	89%		
PINTURA	#####	90%		
VIDRIOS	#####	100%		
CHASIS	#####	100%		
TAPICERIA	#####	100%		
FUGAS FLUIDOS	#####	100%		
IDENTIFICACION	#####	100%		
	0%	60%	90%	100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL
QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA
INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025.
ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD.
EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON
ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS
CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES
Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.



Observaciones: 45.192 KM ACTUALES, PRESENTA REPARACIONES, RAYONE Y SUMIDOS EN AREAS SEÑALADAS CON REGUALRES Y MALOS ACABADOS. RETROVISORES REGULARES CON MAL FUNCIONAMINETO, REALIZAR MANTENIMIENTOS PR VENTIVOS A ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN DIRECCIÓN Y FRENO EN TALLERES AUTORIZADOS POR KM., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTOS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFCTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

☒ ORIGINAL ☐ OPCIONAL ☒ NO TIENE															
															
RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	●	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
															
DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICION.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS

DATOS

ESTADO GENERAL

ACCESSORIES



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS	1	\$ 0
LLANTAS	OTROS 225/45R18	4	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	7	\$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL NA	1	\$ 0
RADIO DVD	ORIGINAL NA	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL NA	1	\$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------


FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA

MAZDA

CLASE

AUTOMOVIL

TIPO

3 [4]



7/10/2026



7/10/2026



7/10/2026



7/10/2026



7/10/2026



7/10/2026

D
A
T
O
S

MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2021
TIPO	3 [4]	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	MACHINE GRAY	CILINDRAJE	1998
COD. FASEC.	05601183	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	PE40692482	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3MZBP2S7AMM104527	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	3MZBP2S7AMM104527	ORDEN	307
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	45192

M
O
T
O
R

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

E
X
T
E
R
I
O
R
E
S

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

I
N
T
E
R
I
O
R

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

P
A
R
T
E

B
A
J
A

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

FECHA:	7/10/2026	PLACA:	GDR287
--------	-----------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3283037372	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:		SATELITE POPAYAN	
ASEGURABLE:		No Aplica	

NOMBRE	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO
IDENTIFICACION	1061769184
DIRECCION	VALLE ROBLEDO CASA 12
TELEFONO	3113382197
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 80.700.000
V/R COLSERAUTO	\$ 80.700.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	MALO
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corridiso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

INFORME TÉCNICO 2277998

FECHA:	7/10/2026	No. Informe	3283037372
PLACA:	GDR287	Ciudad	SATELITE POPAYAN

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	MAZDA
CLASE	AUTOMOVIL
TIPO	3 [4]
MODELO	2021
NACIONALIDAD	MEX
COLOR	MACHINE GRAY
CILINDRAJE	1.998

NOMBRE	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	1061769184
DIRECCIÓN	VALLE ROBLEDOS CASA 12
TELÉFONO	3113382197
Rombo	1

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
PE40692482	3MZBP2S7AMM104527	3MZBP2S7AMM104527

DOCUMENTOS



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10039240135

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
GDR287	MAZDA	3	2021
CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO	
1.998	MACHINE GRAY	PARTICULAR	
CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
AUTOMOVIL	SEDAN	GASOLINA	5
NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN	
PE40692482	N	3MZBP2S7AMM104527	
NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
*****	N	3MZBP2S7AMM104527	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
OROZCO EDGAR FERNEY

IDENTIFICACIÓN
C.C. 4666524



RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
*****	*****	153
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
352020000392817	09/11/2020	4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.
*****	30/04/2021	19/06/2026
	FECHA VENCIMIENTO	*****
	ORGANISMO DE TRÁNSITO	
	DPTO ADTVO TTOYTTE MCPAL PASTO	



LT07005123391

CONCEPTO E IMPRONTAS

- MOTOR** Original ☒
Regrabado ☐
Grabado ☐
- SERIAL** Original ☒
Regrabado ☐
Grabado ☐
- CHASIS** Original ☒
Regrabado ☐
Grabado ☐



ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

OBSERVACIONES

COLSERAUTO
NIT. 860.053.523 - P

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127:
Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente
Barranquilla: Calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado /

CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	07/10/2026	Ciudad:	POPAYAN
Placa:	GDR287	Centro de Servicio:	SATELITE POPAYAN

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	MAZDA	NOMBRE	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO
MODELO	2021	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	1061769184
N° DE MOTOR	PE40692482	DIRECCIÓN	VALLE ROBLEDO CASA 12
N° SERIE	3MZBP2S7AMM104527	TELEFONO	3113382197
N° CHASIS	3MZBP2S7AMM104527		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES



LUIS ORLANDO AVENDANO ACOSTA
Dirección Central Técnica | Colserauto S.A

tec2_bog_cia@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no reemplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto™
 Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	307		
Fecha de Expedición:	07/10/2026	Hora:	08:57

Aspecto del Vehículo

Placa:	GDR287
Marca:	MAZDA
Línea:	3 [4]
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO SEDAN
Color:	MACHINE GRAY
Cilindraje (cc):	1998
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO
Id Solicitante:	1061769184
Fecha Informe:	07/10/2026
Centro de Validación:	SATELITE POPAYAN
Ciudad de Expedición:	POPAYAN

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	3MZBP2S7AMM104527
Número de Serie:	3MZBP2S7AMM104527
Número de motor:	PE40692482
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2021

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 509028

Fecha Expedición: 7 10 2026 Hora: 9:08 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10039240135

Tipo de servicio

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10039240135

Fecha matrícula

4/30/2021

PLACA

GDR287

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

3MZBP2S7AMM104527

Número VIN

3MZBP2S7AMM104527

Número de motor

PE40692482

Número de chasis

3MZBP2S7AMM104527

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

MAZDA

Línea

3

Modelo

2021

Color

MACHINE GRAY

Cilindraje

1998

Carrocería

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

Capacidad de carga

0

Peso bruto vehicular

1870.00

País de origen

Días matriculados

Número de registro

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

14866

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

5/5/2026

5/5/2027

SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S A

EMITIDA

5/17/2026

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

5/16/2027

5/17/2026

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

EDGAR FERNEY OROZCO

C

4666524

6/19/2026

DIEGO MARTIN OCAMPO LOPEZ

C

10547351

8/29/2025

6/19/2026

DAVID SEBASTIAN RECALDE PAZMIÑO

C

1086418508

11/29/2024

8/29/2025

JAVIER HERNANDO RECALDE MARTINEZ

C

87710571

4/30/2021

11/29/2024

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
296319160	6/19/2026		DPTO ADTVO TTOYTTE MCPAL F

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
154130776	4/30/2021		DPTO ADTVO TTOYTTE MCPAL F

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
255563179	11/29/2024		DPTO ADTVO TTOYTTE MCPAL F

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
255572814	11/29/2024		DPTO ADTVO TTOYTTE MCPAL F

Descripción del trámite

TRÁMITE DUPLICADO LICENCIA TRANSITO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
275196293	8/29/2025		DPTO ADTVO TTOYTTE MCPAL F

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
293301528	5/5/2026		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

PRUEBA DE VACÍO



FECHA:	7/10/2026	PLACA:		GDR287
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3283037372	ROMBO:	1	
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE POPAYAN			
ASEGURABLE:	NA			

MARCA:	MAZDA	TIPO PINTURA:	Metalizada
CLASE:	AUTOMOVIL	MODELO:	2021
TIPO:	3 [4]	CARROCERIA:	AUTO SEDAN
COLOR:	MACHINE GRAY	CILINDRAJE:	1998
COD. FASEC.:	05601183	COMBUSTIBLE:	GASOLINA
No. MOTOR:	PE40692482	NACIONALIDAD:	MEX
No. CHASIS:	3MZBP2S7AMM104527	TIPO CAJA:	TIPTRONICA
No. SERIAL:	3MZBP2S7AMM104527	ORDEN:	0
SERVICIO:	PARTICULAR		
KILOMETRAJE:	45192		
ENVIADO A:	POPAYAN		

ASEGURADORA:	CLIENTE PREFERENCIAL POPAYAN 2		
SUCURSAL:	PRINCIPAL EVELING RIOS		
INTERMEDIARIO:	DIRECTO	Clave:	
NOMBRE:	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO		
IDENTIFICACION:	1061769184	Edad:	
DIRECCION:	VALLE ROBLEDO CASA 12		
PROFESION:	OTROS	Tel:	3113382197
V/R CLIENTE:	\$ 0		

¿Que determina la prueba de vacio?

Esta prueba determina el estado de funcionamiento de las valvulas del sistema de alimentacion del encendido y del sistema de escape. Un motor se comporta como un compresor, comprime y aspira los gases. Toda fuga en el bloque se traduce en una caida de rendimiento. La fuga se aprecia con el vacuometro

INSPECCIÓN VISUAL

	Resultado Prueba
PRUEBA RALENTI	15 inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	18 inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0-20 inHg

Observaciones: PRUEBA DE VACÍO DENTRO DE LOS PARÁMETROS NORMALES DE FUNCIONAMIENTO, SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO. VERIFICAR CAMBIO DE FLUIDOS EN GENERAL Y KIT DE DISTRIBUCIÓN POR KILOMETRAJE. (REALIZAR PUESTA A PUNTO AL MOTOR, LAVAR CUERPO DE ACELERACIÓN E INYECTORES) LA PRUEBA DE MOTOR REALIZADA NO DIAGNOSTICA EL ESTADO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE, INYECTORES, Y DEMÁS COMPLEMENTOS CONSUMIDORES DE POTENCIA DEL MOTOR.,

PARÁMETROS PRUEBA DE VACÍO POR CIUDAD					
ALTITUD (metros sobre el nivel del mar)	ARRANQUE (SIN ENCENDER MOTOR)	RALENTI	ACELERACIÓN CONSTANTE (2500 RPM)	DESACELERACIÓN	APLICA EN LAS CIUDADES
0 - 350	1 - 4 InHG	18 - 22 InHG	19 - 21 InHG	0; 21-27 InHG	SANTA MARTA - BARRANQUILLA - CÚCUTA
351-700	1 - 4 InHG	17 - 21 InHG	18 - 20 InHG	0; 21-27 InHG	
701-1050	1 - 4 InHG	16 - 20 InHG	17 - 19 InHG	0; 20-26 InHG	BUCARAMANGA
1051-1400	1 - 4 InHG	15 - 19 InHG	16 - 18 InHG	0; 19-25 InHG	CALI
1401-1750	1 - 4 InHG	14 - 18 InHG	15 - 17 InHG	0; 18-24 InHG	MEDELLIN
1751-2100	1 - 4 InHG	13 - 17 InHG	14 - 16 InHG	0; 17-23 InHG	
2101-2450	1 - 4 InHG	12 - 16 InHG	13 - 15 InHG	0; 16-22 InHG	
2451-2800	1 - 4 InHG	11 - 15 InHG	12 - 14 InHG	0; 15-21 InHG	BOGOTÁ

INSPECTOR: YEINER ORTIZ

FIRMA CLIENTE: _____
c.c

IMPORTANTE:

PARÁMETROS EN InHG (Pulgadas de Mercurio)

- Los parámetros iniciales se toman para ciudades a nivel del mar. Por cada 350 metros de altitud sobre el nivel del mar el parámetro se disminuye en una pulgada de mercurio (1 InHG)
- Los valores ya están calculados para cada ciudad, tomar su ciudad de realización de la prueba y si no se encuentra tomar la medida correspondiente a la altitud de su ciudad
- En la prueba de desaceleración, el valor debe ser cero mientras se acelera el vehículo y al soltar el acelerador debe ubicarse en el rango definido según la ciudad
- El resultado de esta prueba es válido solo en el día y hora en que se realiza, no se constituye como una garantía mecánica sobre el motor
- En la prueba realizada no se diagnostica el estado interno de lubricación del motor, ni obstrucción de conductos de lubricación o bomba de aceite, por tanto cualquier daño presentado por falta de lubricación está excluido de la prueba realizada



REPORTE DE RECLAMACIONES
07/10/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
GDR287			

VIGENCIA POLIZA	SIN HISTORIAL
-----------------	---------------

VEHICULO SIN HISTORIAL DE POLIZAS NI RECLAMACIONES

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.