

**Certificado** 1047026

18/08/2026

|                      |              |        |        |
|----------------------|--------------|--------|--------|
| Fecha                | 16/07/2020   | Placer | HRL467 |
| Atendido por         | Particular   |        |        |
| No. Inspección       | 1633019754   |        | 18     |
| Centro de Inspección | CDA CALI SUR |        |        |

Asegurable: No Aplica

Depends on policies of integration of the companies concerned

# Datos

|             |                    |                 |             |
|-------------|--------------------|-----------------|-------------|
| Marca       | BMW                | Tipo de pintura | Metallizada |
| Clave       | CAMPERO            | Modelo          | 2014        |
| Tipo        | X6                 | Carroceria      | MONOVOL     |
| Color       | NEGRO              | Cilindro        | 2979        |
| Cod. FASEC  | 00080015           | Combustible     | GASOLINA    |
| No. Motor   | 01008704           | Nacionalidad    | ALE         |
| No. Chasis  | WBFAFG2107E0G84665 | Tipo de caja    | TIPTRONICA  |
| No. Serial  | WBFAFG2107E0G84665 | Orden           |             |
| Servicio    | PARTICULAR         |                 |             |
| Kilometraje | 123086             |                 |             |
| Enviado a   |                    |                 |             |

Chocano control da Colômbia

|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| Compañia        |                |                |
| Sucursal        |                |                |
| Intermediario   |                |                |
| Nombre          | JORGE VERGARA  |                |
| Identificación  | 1144084457     |                |
| Dirección       | CLL 14 A 66 41 |                |
| Profesión       | OTROS          | 3165796666     |
| V/R Clientes    | \$ 0           |                |
| V/R Fajercaldia | \$ 102.700.000 |                |
| V/R Fajercaldia | \$ 102.700.000 |                |
| V/R Colserauto  | \$ 630.000     | *VR Accesorios |
| V/R Accesorios  |                |                |




Cheques control da Caixa

| Variable       | Indicador | Valor      | Indicador | Valor  |
|----------------|-----------|------------|-----------|--------|
| Lafacoria      | Indicador | 86%        |           |        |
| Pintura        | Indicador | 80%        |           |        |
| Vidrios        | Indicador | 68%        |           |        |
| Chasis         | Indicador | 100%       |           |        |
| Tapiceria      | Indicador | 100%       |           |        |
| Pagos Fluidos  | Indicador | 93%        |           |        |
| Identificación | Indicador | 100%       |           |        |
|                |           | 75% - 89%  | 90% - 99% | 100%   |
|                |           | Deficiente | Aceptable | Optimo |

**El reporte de kilometraje hace referencia al**  
El esquema aquí mostrado es una aproximación al verdadero modelo del vehículo  
**que registra el odómetro al momento de la**  
**inspección.**

Este informe contiene identificaciones de seguridad.  
En caso de que usted este comprando un vehiculo con  
este documento suministrado por parte de terceros  
confirme la informacion directamente en nuestras sedes  
y/o verifique que presente el sello de seguridad.

GUARDAFANGO: Arreglo  
Bueno



# Estado General

## Observaciones:

Observaciones: KM 123086, PRESENTA, LEVES PICADURA EN PANORÁMICO, EXTENSIONES CON RAYONES, FUGA EN UNIÓN CAJA MOTOR, RETOQUES EN LAMINA Y PINTURA, SUMIDOS Y RAYONES, MEJORAR ACABADOS, REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A SISTEMAS DE SUSPENSIÓN, DIRECCIÓN Y FRENO, DISCOS CON DEGASTE,, DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZADOS.

☒ Original   ☐ Opcional   ☐ No tiene

## Accesorios

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Radio                                                                               | Radio con unidad CD                                                                 | Equalizador                                                                         | Caja de CD 5                                                                        | Planta                                                                              | Parlantes                                                                           | Twitter                                                                             | Vidrios eléctricos                                                                  | Película de seguridad                                                               | Desembañador                                                                        | España retilizador                                                                  | España retrovisores                                                                   | Plumilla traseira                                                                     | Bloqueo central                                                                       | Jar. Stop                                                                             | Directriz izquierda                                                                   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirigición hidráulica                                                               | Aire acondicionado                                                                  | Llantas                                                                             | Copos                                                                               | Rines                                                                               | Amplificadores                                                                      | Alarma                                                                              | Reloj                                                                               | Centrales de seguridad                                                              | Encendedor                                                                          | Tapacinta de cuero                                                                  | Fumalina                                                                              | Porta equipaje                                                                        | Techo corredizo                                                                       | Speaker                                                                               | Otros                                                                                 |
| Descripción                                                                         | Marca - Referencia                                                                  | Cantidad                                                                            | Valor                                                                               | Descripción                                                                         | Marca - Referencia                                                                  | Cantidad                                                                            | Valor                                                                               | Descripción                                                                         | Marca - Referencia                                                                  | Cantidad                                                                            | Valor                                                                                 | Descripción                                                                           | Marca - Referencia                                                                    | Cantidad                                                                              | Valor                                                                                 |
| PELICULA DE SEGURIDAD                                                               | OPCIONAL                                                                            | 1                                                                                   | \$ 180.000                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| LLANTAS                                                                             | OPCIONAL 275/45ZR20                                                                 | 4                                                                                   | \$ 0                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| ABS                                                                                 | ORIGINAL ORIGINAL                                                                   | 1                                                                                   | \$ 0                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| AIR BAG                                                                             | ORIGINAL ORIGINAL                                                                   | 6                                                                                   | \$ 0                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| SENSOR DE REVERSA                                                                   | OTROS CON CAMARA                                                                    | 1                                                                                   | \$ 450.000                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |


Copyright © 2001 Colvaco S. A. Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved.  
Este documento es válido ÚNICAMENTE en ORIGINAL, ya que contiene tintas de seguridad.

**GO-FO-016**  
Version 4

# Observaciones

## Llantas

| (%) Vida útil de las 4 llantas |           |            |
|--------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                       | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                     | Aceptable | Óptimo     |



| Valor de desviación en metros por kilómetro |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m - 5m                                     | 5m - 10m  | 10m a (+)  |
| Óptimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:



## Fotos vehículo

| Marca | Clase | Tipo |
|-------|-------|------|
|-------|-------|------|

BMW

CAMPERO

X6



Firma Cliente:

C.C.

Inspector

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que no genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas. **NO** determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación, exclusivamente de las compañías aseguradoras. **Colserauto S. A.** ofrece un valor agregado de carácter no comercial, realizando consultas en la página pública de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información pueden presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad.

**YANCY ADRIAN MONTERO DAZA**  
Bogotá Moratá: Calle 98A # 69C - 15 / Cel. 313 395 3915 - Bogotá Calle 127: Av. Calu 127 # 48 - 47 / Cel. 320 810 1010 - Bogotá Calle 17 # 43 - 60 / Cel. 313 395 1348 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 26 - 22 (Calle 67 y 68) / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolívar / Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 - Av. Los Industriales / Cel. 313 395 476 - Cali Floraz: Av. 3 Norte # 60N - 15 / Cel. 313 395 4738 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / Cel. 315 505 5089 - Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)

Te asesoramos en la compra de tu vehículo usado

# COLSERAUTO

## PERITAJE COMERCIAL

### DATOS

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | BMW               | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | CAMPERO           | MODELO       | 2014       |
| TIPO        | X5                | CARROCERIA   | MONOVOL    |
| COLOR       | NEGRO             | CILINDRAJE   | 2479       |
| COD. FASEC. | 00808015          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | 01008704          | NACIONALIDAD | ALE        |
| No. CHASIS  | WBAFG2107E0GB4665 | TIPO CAJA    | TIPTRONICA |
| No. SERIAL  | WBAFG2107E0GB4665 | ORDEN        |            |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 123086     |

|                       |              |        |        |
|-----------------------|--------------|--------|--------|
| FECHA:                | 18/08/2016   | PLACA: | HRL467 |
| ATENDIDO PARA:        | Particular   |        |        |
| No. INSPECCION:       | 008667       | ROMBO: | DE     |
| CENTRO DE INSPECCION: | EDA CALI SUR |        |        |
| ASEGURABLE:           | No Aplica    |        |        |

### MOTOR

| ITEM                              | RESPUESTA        |
|-----------------------------------|------------------|
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL           |
| Nivel refrigerante motor          | NIVEL NORMAL     |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA               |
| Nivel liquido embrague            | NA               |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL     |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA         |
| Soporte caja de velocidades       | REGULAR *        |

|                |                |
|----------------|----------------|
| NOMBRE         | JORGE VERGARA  |
| IDENTIFICACION | 1144084457     |
| DIRECCION      | CLL 14 A 66 41 |
| TELEFONO       | 3165796666     |
| V/R CLIENTE    | \$ 0           |
| V/R FASECOLD   | \$ 102.700.000 |
| V/R COLSERAUTO | \$ 102.700.000 |
| V/R ACCESORIOS | \$ 630.000     |

### EXTERIORES

| ITEM                         | RESPUESTA |
|------------------------------|-----------|
| Funcionamiento luces bajas   | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas   | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias  | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno   | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces Parqueo | FUNCIONA  |

| ITEM                               | RESPUESTA      |
|------------------------------------|----------------|
| Estado mangueras radiador          | BUENO          |
| Estado correas                     | BUENO          |
| Tensión Correas                    | BUENO          |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | REGULAR *      |
| Estado externo batería             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | REGULAR *      |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

### INTERIOR

| ITEM                                              | RESPUESTA |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | NA        |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

| ITEM                                     | RESPUESTA |
|------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| Ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | FUNCIONA  |

### PORTE BAJA

| ITEM                              | RESPUESTA      |
|-----------------------------------|----------------|
| Fuga aceite motor                 | FUGA SIN GOTEO |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA       |
| Fuga aceite caja de transmisión   | SIN FUGA       |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA       |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA             |
| Fugas liquido bomba embrague      | NA             |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA       |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA       |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO          |

| ITEM                                        | RESPUESTA |
|---------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA  |
| Estado tapiceria asientos                   | BUENO     |
| Estado tapiceria techo                      | BUENO     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | FUNCIONA  |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corredizo              | FUNCIONA  |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Airbag                              | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

| ITEM                               | RESPUESTA |
|------------------------------------|-----------|
| Estado tanque silenciador          | BUENO     |
| Estado tubo exhosto                | BUENO     |
| Estado tanque catalizador de gases | BUENO     |
| Estado cauchos suspension          | REGULAR   |
| Estado tijeras                     | BUENO     |
| Estado guardapolvos ejes           | REGULAR * |
| Estado carter                      | BUENO     |
| Estado protectores inferiores      | BUENO     |
| Estado guarda palve caja direccion | REGULAR * |
| Estado tubería frenos              | BUENO     |

Inspector

Firma Cliente:

C.C.

COPYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

**SERVICIO AL CLIENTE**  
**PBX BOGOTÁ (571) 745 2121**  
**RESTO DEL PAIS 01 8000182121**  
**www.colserauto.com**

GO-FO-020  
Versión 3.

Scanned with  
CamScanner

# Colserauto

## Informe Técnico 2306575

|        |            |             |              |
|--------|------------|-------------|--------------|
| Fecha: | 18/08/2026 | No Informe: | 1633019754   |
| Placa: | HRL467     | Ciudad:     | CDA CALI SUR |

Este documento es válido únicamente en original  
Este contiene sistemas de seguridad

|              |              |                   |                            |                |
|--------------|--------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| <b>Datos</b> | Marca        | BMW               | Nombre                     | JORGE VERGARA  |
|              | Clase        | CAMPERO           | Cédula de ciudadanía (NIT) | 1144084457     |
|              | Tipo         | X6                | Dirección                  | CLL 14 A 56 41 |
|              | Modelo       | 2014              | Teléfono                   | 3165796666     |
|              | Nacionalidad | ALE               | Residencia                 | 18             |
|              | Color        | NEGRO             |                            |                |
|              | Cilindrada   | 2979              |                            |                |
| No. Motor    |              | No. Serie         | No. Chasis                 |                |
| 01008704     |              | WBAFG2107E0G84665 | WBAFG2107E0G84665          |                |



|                                      |                          |                           |                       |                 |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| <b>Documentos</b>                    |                          |                           | REPÚBLICA DE COLOMBIA |                 |  |  |
|                                      | MINISTERIO DE TRANSPORTE |                           |                       |                 |  |  |
|                                      | LICENCIA DE TRÁNSITO No. |                           | 10030482515           |                 |  |  |
|                                      | PLACA                    | MARKA                     | LINEA                 | MODELO          |  |  |
|                                      | HRL467                   | BMW                       | X6 XDRIVE35i          | 2014            |  |  |
|                                      | CILINDRADA CC            | COLOR                     | SERVICIO              |                 |  |  |
|                                      | 2.979                    | NEGRO SAPPHIRE METALIZADO | PARTICULAR            |                 |  |  |
|                                      | CLASE DE VEHICULO        | TIPO CARROCERIA           | COMBUSTIBLE           | CAPACIDAD KgPSJ |  |  |
|                                      | CAMPERO                  | CABINADO                  | GASOLINA              | 5               |  |  |
|                                      | NÚMERO DE MOTOR          | REG                       | VIN                   |                 |  |  |
| 01008704                             | N                        | WBAFG2107E0G84665         |                       |                 |  |  |
| NÚMERO DE CHASIS                     | REG                      | NÚMERO DE CHASIS          | REG                   |                 |  |  |
| *****                                | N                        | WBAFG2107E0G84665         | N                     |                 |  |  |
| PROPIETARIO: APELLIDO(N) Y NOMBRE(S) |                          | IDENTIFICACIÓN            |                       |                 |  |  |
| GONZALEZ NUÑEZ LUIS ALEJANDRO        |                          | C.C. 80830508             |                       |                 |  |  |

|                            |                      |                   |
|----------------------------|----------------------|-------------------|
| RESTRICCIÓN MOVILIDAD      | BLINDAJE             | POTENCIA HP       |
|                            | *****                | 306               |
| DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN | FECHA IMPORT.        | PUERTAS           |
| 192014000102813            | 14/09/2014           | 5                 |
| LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD  |                      |                   |
| *****                      |                      |                   |
| FECHA MATRÍCULA            | FECHA EXP. LIC. TIT. | FECHA VENCIMIENTO |
| 30/12/2014                 | 29/11/2023           | *****             |
| ORGANISMO DE TRÁMITE       |                      |                   |
| STRIA MCPAL TROYTE IBAGUE  |                      |                   |



LT03005989327

|                             |        |           |                                     |
|-----------------------------|--------|-----------|-------------------------------------|
| <b>Concepto e Improntas</b> | Motor  | Original  | <input type="checkbox"/>            |
|                             |        | Regrabado | <input type="checkbox"/>            |
|                             |        | Grabado   | <input type="checkbox"/>            |
|                             | Serial | Original  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                             |        | Regrabado | <input type="checkbox"/>            |
|                             |        | Grabado   | <input type="checkbox"/>            |
|                             | Chasis | Original  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                             |        | Regrabado | <input type="checkbox"/>            |
|                             |        | Grabado   | <input type="checkbox"/>            |



|                      |                                                                                                                 |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Observaciones</b> | Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad. |  |
|                      |                                                                                                                 |  |

VEHICULO SIN HISTORIAL DE PÓLIZAS NI RECLAMACIONES.  
Técnico en Sistemas de Identificación

Firma  
Agente (R)  
Técnico en identificación de automotores

COLSERAUTO

Firma Cliente  
CC

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por Colserauto S. A. está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Moravia: Calle 98A # 69C - IS / Cel. 313 395 3915 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 699 83 67 - Bogotá América: Calle 17 # 43 - 60 / Cel. 313 395 1348 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 86 - 23 Banno El Prado / Cel. 313 395 29 41 / (405) 368 64 46 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 27 # 54 - 84 Banno Bolagay / Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Las Industrias / Cel. 313 395 4776 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / Cel. 313 395 4738 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / Cel. 315 505 5089 - Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)

**Colserauto**

**REPORTE DE RECLAMACIONES**  
18/08/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| HRL467 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

VERIFICAR PLACA:  EN HISTORIA:

VERIFICAR HISTORIA DE PLACAS Y VEHICULOS

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como asesoramiento, consejo o que de cualquier forma cubra todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A. no se compromete en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y en su falta respaldada por firmas, impresos o compromisos emitidos de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo corresponde a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye datos e historias a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades correspondientes.

## Registro de Improntas

GO-FO-041  
Versión 2.

**COLSERAUTO**

No. Serie



No. Vin  
Clasis



No. Motor

Registro a cargo de:

Placa:

Vehículo:

Fax: 7657121 línea gratuita 018000 182121 Servicio al cliente: contacto@colserauto.com Web: www.colserauto.com

Solicitud No: 498448

Fecha Expedición: 18 8 2026 Hora: 2:51 PM

**"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"**

## LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10033582082

Tipo de servicio

PASAJEROS

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10033582082

Fecha matrícula

12/30/2014

**PLACA**

**HRL467**

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

WBAFG2107EDG84665

Número VIN

WBAFG2107EDG84665

Número de motor

01008704

Número de chasis

WBAFG2107EDG84665

Clasificación

CAMIONETA - PASAJEROS

Marca

BMW

Línea

X6

Modelo

2014

Color

NEGRO SAPPHIRE METALIZADO

Cilindraje

2979

Carrocería

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

Capacidad de carga

0

Peso bruto vehicular

2145.00

País de origen

Días matriculados

Número de registro

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

9215

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

#### REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

CDA EL INGENIO

5/19/2026

5/19/2027

SI

#### SOAT VEHICULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S

EMITIDA

6/21/2026

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

6/20/2027

6/21/2026

#### HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

STEPHANIA AGUILERA CARDENAS

C

1144092459

12/24/2024

LUIS ALEJANDRO GONZALEZ NUÑEZ

C

80830508

11/17/2023

12/24/2024

JORGE TULLIO RODRIGUEZ DIAZ

C

14240047

12/30/2014

2/4/2022

JOHANN STEVEN GARCIA GOMEZ

C

1020756913

10/21/2022

11/17/2023

JUAN SEBASTIAN URUEÑA SANCHEZ

C

1108232349

2/4/2022

10/21/2022

#### TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

#### LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

Se garantiza que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

# TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHICULO

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad       |
|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 294167938           | 5/19/2026         |                     | COA EL INGENO |

## Descripción del trámite

Trámite revision técnico mecanica

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                    |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| 265370546           | 4/9/2025          |                     | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTC |

## Descripción del trámite

Trámite revision técnico mecanica

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                   |
|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| 257494659           | 12/24/2024        |                     | STRIA MCPAL TTOYTE IBAGUE |

## Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                    |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| 232447102           | 3/11/2024         |                     | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTC |

## Descripción del trámite

Trámite revision técnico mecanica

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                   |
|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| 222311317           | 11/17/2023        |                     | STRIA MCPAL TTOYTE IBAGUE |

## Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad |
|---------------------|-------------------|---------------------|---------|
|---------------------|-------------------|---------------------|---------|

Se declara que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

204637880

2/14/2023

## Descripción del trámite

Trámite revisión técnico mecánica

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

197495558

10/21/2022

STRIA MCPAL TTOYTE IBAGUE

## Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

197519908

10/21/2022

STRIA MCPAL TTOYTE IBAGUE

## Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

169259282

2/14/2022

CDA AUTOMOTOS DEL TOLIMA

## Descripción del trámite

Trámite revisión técnico mecánica

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

168755585

2/4/2022

STRIA MCPAL TTOYTE IBAGUE

## Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

150854871

2/6/2021

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTC

## Descripción del trámite

Trámite revisión técnico mecánica

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

Se advierte que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

12/29/2014

STRIA MCPAL TTOYTE IBAGUE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

63265935

12/29/2014

STRIA MCPAL TTOYTE IBAGUE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se declara que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, asumen la responsabilidad de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

## Informe Registro de Novedades

## Datos de solicitud de ingreso

|                      |            |       |       |
|----------------------|------------|-------|-------|
| N° SOLICITUD:        | 0          |       |       |
| Fecha de Expedición: | 18/08/2026 | Hora: | 02:08 |

## Aspecto del Vehículo

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Placa:            | HRL467   |
| Marca:            | BMW      |
| Línea:            | X6       |
| Clase:            | CAMPERO  |
| Tipo Carrocería:  | MONOVOL  |
| Color:            | NEGRO    |
| Cilindraje (cc):  | 2979     |
| Tipo Combustible: | GASOLINA |

## Aspectos Generales

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Solicitante:          | JORGE VERGARA |
| Id Solicitante:       | 1144084457    |
| Fecha Informe:        | 18/08/2026    |
| Centro de Validación: | CDA CALI SUR  |
| Ciudad de Expedición: | CALI          |

## Información de identificación del vehículo

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Número de Chasis: | WBAFG2107E0G84665 |
| Número de Serie:  | WBAFG2107E0G84665 |
| Número de motor:  | 01008704          |
| Tipo de servicio: | PARTICULAR        |
| Modelo:           | 2014              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

## Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

| CODIGO | NOVEDAD                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 218    | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |
| 52     | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |

## Observaciones Generales



Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.  
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.