











FECHA:	6/03/2026	PLACA:	NZQ329
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3782957386	ROMBO:	113
CENTRO DE INSPECCION: SATELITE RENTING MOSQUERA			
ASEGURABLE:	SI		

D
A
T
O
S

MARCA	KIA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2025
TIPO	NIRO [2]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1580
COD. FASEC.	04606157	COMBUSTIBLE	HÍBRIDO
No. MOTOR	G4LLRS346003	NACIONALIDAD	KOR
No. CHASIS	KNACR81EGS5206551	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	***	ORDEN	2143754981
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	19968		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91		

LATONERIA	#####	97%
PINTURA	#####	100%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	Aceptable	Optimo	

E
S
T
A
D
O

G
E
N
E
R
A
L

COSTADO: Arreglo Bueno

PUERTA TRAS.: Rayon



BOMPER: Rayon



Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES, LLANTA REPUESTO, GATO, PALANCA/C FUNCIONAL,, NO SE ANEXA IMPRONTA DE MOTOR NO SE DA CONCEPTO EN NUESTRAS BASES DE DATOS, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LA PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NUMERO DE SERIE ORIGEN DE COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	BOGOTA		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.		
IDENTIFICACION	8111011779	Edad:	
DIRECCION	CR 79 75 66		
PROFESION	OTROS	Tel:	3183257089
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 137.000.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 137.000.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.



Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES, LLANTA REPUESTO, GATO, PALANCA, LLAVE PERNOS, KIT DE CARRETERA INCOMPLETO, SUMIDOS Y RAYONES EN CONTORNO, A/C FUNCIONAL., NO SE ANEXA IMPRONTA DE MOTOR NO SE DA CONCEPTO , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NUMERO DE SERIE ORIGINAL, NUMERO DE CHASIS ORIGINAL, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

☒ ORIGINAL ☐ OPCIONAL ☒ NO TIENE															
															
RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMBAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
															
DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORES	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
DESCRIPCION MARCA REFERENCIA CANTIDAD VALOR															
PELICULA DE SEGURIDAD		OPCIONAL	1	\$ 0											
ABS		ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0											
AIR BAG		ORIGINAL ORIGINAL	6	\$ 0											
RC		OTROS A	1	\$ 0											
SENSOR DE REVERSA		OPCIONAL CON CAMARA	1	\$ 0											

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS




SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA KIA



6/03/2026

CLASE CAMIONETA PASAJ.



6/03/2026

TIPO NIRO [2]



6/03/2026



6/03/2026



6/03/2026



6/03/2026

FECHA:	6/03/2026	PLACA:	NZQ329
--------	-----------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3782957386	ROMBO:	113
CENTRO DE INSPECCION:		SATELITE RENTING MOSQUERA	
ASEGURABLE:		No Aplica	

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	8111011779
DIRECCION	CR 79 75 66
TELEFONO	3183257089
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 137.000.000
V/R COLSERAUTO	\$ 137.000.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

DATOS

MARCA	KIA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2025
TIPO	NIRO [2]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1580
COD. FASEC.	04606157	COMBUSTIBLE	HÍBRIDO
No. MOTOR	G4LLRS346003	NACIONALIDAD	KOR
No. CHASIS	KNACR81EGSS206551	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	***	ORDEN	2143754981
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	19968

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	BUENO
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTEBAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 464106

Fecha Expedición: 7 3 2026 Hora: 10:32 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10033321668

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Fecha matrícula

11/28/2024

PLACA

NZQ329

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

Número VIN

KNACR81EGS5206551

Número de motor

G4LLRS346003

Número de chasis

KNACR81EGS5206551

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

KIA

Línea

NIRO

Modelo

2025

Color

GRIS

Cilindraje

1580

Carrocería

WAGON

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

0

Peso bruto vehicular

1940

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

464

Número de registro

602488202

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

234

Identificador de color

28

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

10/30/2025

Fecha vencimiento

11/26/2026

Fecha vigencia

11/27/2025

Número póliza

3463198400

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

11/26/2024

Fecha vencimiento

11/26/2025

Fecha vigencia

11/27/2024

Número póliza

40539520

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

11/28/2024

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

Placa:	NZQ329
Fecha Servicio:	6/03/2026 3:19:25 p.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO

Placa:	NZQ329
Fecha Servicio:	6/03/2026 3:19:25 p.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143754981		
Fecha de Expedición:	06/03/2026	Hora:	03:27

Aspecto del Vehículo

Placa:	NZQ329
Marca:	KIA
Línea:	NIRO [2]
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carrocería:	MONOVOL
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	1580
Tipo Combustible:	HÍBRIDO

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.
Id Solicitante:	8111011779
Fecha Informe:	06/03/2026
Centro de Validación:	SATELITE RENTING MOSQUERA
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	KNACR81EGS5206551
Número de Serie:	***
Número de motor:	G4LLRS346003
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2025

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico