


No. DE SERVICIO
P016207002962

CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	RAV4 (4) (FL) STREET TP 2000CC 4X2 5P	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	140499
MODELO	2017	COLOR	BLANCO PERLADO
NACIONALIDAD	SIN IDENTIFICAR	N° CHASIS	JTMWD3EV3HD087966
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	JTMWD3EV3HD087966
CILINDRAJE	1987	N° MOTOR	3ZR4A79528
ASEGURADORA	SANTANDER CONSUMER S.A.S.	SUCURSAL	BOGOTA
INTERMEDIARIO	SANTANDER CONSUMER S.A.S.	CLAVE	900491651
CLIENTE	SEBASTIAN ANTONIO MARTINEZ TOSCANO	IDENTIFICACIÓN	1069266697

N° INSPECCION	5241736	TURNO	4
FECHA	16-Sep-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS CHIA		
SOLICITADO POR	LADY MARCELA PIRACHICAN GONZALEZ		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 90.808.736	COD. FASECOLDA	09006158
VALOR AUTOMÁS	\$ 90.808.736	VALOR FASECOLDA	\$ 94.000.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.000		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ; NO REPORTA SINIESTROS ANTE FASECOLDA PUBLICO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; VEHICULO SE INSPECCIONA SUCIO. RAYONES Y SUMIDOS EN PIEZAS DE CARROCERIA. AUSENCIA DE TAPAS LATERALES DE BOMPER DELANTERO. FOCOS DE OXIDACION EN PARTES BAJAS. RINES RAYADOS. GUARNECIDOS DE CARTERAS Y MILLARE CON RAYONES. BISELES EXTERIORES CON RAYONES Y MAL AJUSTADOS SE RECOMIENDA MEJORAR ACABADOS EN PIEZAS INTERVENIDAS. DIRECCIONAL ESPEJO DERECHO FISURADO. RAYONES EN PARTES BAJAS. PIEZAS DE CARROCERIA CON PERDIDA DE MATERIAL.

Revisión Visual



Malo 0% - 59 % Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS

90,00 %

72

CUNA MOTOR

SUMIDO

CARROCERIA - EXTERIOR

76,90%

1

BOMPER DELANTERO

MALA REPARACION

2

BOMPER TRASERO

MALA REPARACION

5

COSTADO DERECHO

MAL REPINTADO

6

COSTADO IZQUIERDO

REPINTADO

10

G/FANGO DEL DERECHO

REPINTADO

11

GUARDAFANGO IZQ.

REPINTADO

13

PANORAMICO DELANTERO

PICADO

16

PISO CARROCERIA

RAYON

17

PUERTA DEL IZQ.

REPINTADO

18

PUERTA DELANTERA DER

REPINTADO

19

PUERTA TRASERA DER.

REPINTADO

20

PUERTA TRASERA IZQ.

MALA REPARACION

22

REF. PISOS DER.

SUMIDO

23

REF. PISOS IZQ.

SUMIDO

24

RETROVISOR DER.

REGULAR

25

RETROVISOR IZQ.

MAL REPINTADO

26

STOP DERECHO

RAYADO

27

STOP IZQUIERDO

TALCO FISURADO

28

TAPA BAUL/COMPUERTA

MALA REPARACION

> 60%

59% - 11%

< 10%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.

DEL. DER.

TRA. IZQ.

TRA. DER.

20%

20%

20%

20%

FUGA DE FLUIDOS

30

FUGA ACEITE MOTOR

HUMEDAD

100,00%

PINTURA

36

IMPUREZAS

DE 1 A 4 PIEZAS

38

PIEL DE NARANJA

DE 1 A 4 PIEZAS

84,00%



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Accesorios

[illegible][illegible]

FUR No:31134 - 1

Tel. 3164824577 -

35.com.co

sis
3HD087966

SI() NO(X)

GNV

5; NTC 6218;NTC

nea (si) (no)

PE-R-26
Versión 03
2023/03/01

EN863

66~



Control de Calidad

VERSION 10.02/2019

Fotos

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico



Licencia de Tránsito

(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)



Improntas

CHASIS

SERIAL

MOTOR

AUTOMAS
JOSE JAVIER SOLANO CRUZ

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

SEBASTIAN ANTONIO MARTINEZ TOSCANO

CC 1069266697
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO
DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - **PBX:** 601 626 3583

D
SE
inFile
Edit
Insert
View
Window

CASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	RAV4 (4) (FL) STREET TP 2000CC 4X2 5P	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	140499
MODELO	2017	COLOR	BLANCO PERLADO
NACIONALIDAD	SIN IDENTIFICAR	N° CHASIS	JTMWD3EV3HD087966
N° MOTOR	3ZR4A79528	N° SERIAL	JTMWD3EV3HD087966

N° INSPECCION	5241736	TURNO	4
FECHA	16-Sep-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS CHIA		
SOLICITADO POR	LADY MARCELA PIRACHICAN GONZALEZ		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO		

16818
JIN863

OBSERVACIONES:

Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO APLICA
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NO APLICA
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL




Tapiceria

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS REGULAR
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS MALO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA MALO
- REVERSO BUENO



Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TIJERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS NO APLICA
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. REGULAR
- SILENCIADOR BUENO
- TIJERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

Ficha Técnica

12943

FECHA EXPEDICIÓN

JIN863

MARCA VEHÍCULO	TOYOTA
CLASE VEHÍCULO	GAMIONETA
LÍNEA VEHÍCULO	RAV 4
CILINDRAJE	1.987
COLOR	BLANCO PERLADO
AÑO MODELO	2017
COMBUSTIBLE	GASOLINA
TIPO CARROCERÍA	WAGON

# EJES	2
# CHASIS	JTMWD3EV3HD087966
#SERIE	JTMWD3EV3HD087966
# VIN	3ZR4A79528
#MOTOR	0
CAPACIDAD DE CARGA	2050 Kgs
PESO BRUTO VEHICULAR	IMPORTADO
IMPORTADO O NACIONAL	

Documentos del vehículo

LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	STRIA DE TTO, TTE Y MOVILIDAD CUND/SESQUILE
0	10035217035	0	

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	97252981	FECHA VENCIMIENTO	02/07/2027
FECHA EXPEDICIÓN	02/07/2026	ENTIDAD QUE EXPIDE	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
FECHA INICIO VIGENCIA	03/07/2026	ESTADO SOAT	VIGENTE

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN	17/04/2026	CENTRO DE REVISIÓN	INVERSIONES TAC S.A.S
FECHA VENCIMIENTO	--	ESTADO RTM	SI

Información legal del Vehículo

FECHA DE MATRÍCULA INICIAL	10/04/2017
ESTADO DE MATRÍCULA	ACTIVO
TRASLADOS DE MATRÍCULA	0
TIPO DE SERVICIO	Particular
CAMBIOS TIPO DE SERVICIO	0
FECHA ÚLTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	0

CAMBIOS DE COLOR HISTÓRICA	NO
FECHA DE ULTIMO CAMBIO DE COLOR	0
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	NO
CAMBIOS DE BLINDAJE	0
FECHA DE ULTIMO BLINDAJE/DESBLINDAJE	NO
REPOTENCIADO	

Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO
TIENE PRENDA	NO
NOMBRE PRENDARIO	0
REGRABADO # MOTOR	NO
REGRABADO # CHASIS	NO
REGRABADO # SERIE	NO
REGRABADO # VIN	NO

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
# DOCUMENTO PROCESO	
ENTIDAD JURÍDICA	0
TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	
FECHA EXPEDICIÓN	
FECHA RADICACIÓN	

Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL	TIPO DE PROPIETARIO:	NATURAL
NOMBRES / EMPRESAS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	63435995
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	ESTADO:	ACTIVO
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:		01/04/2025

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
LUIS HUMBERTO PRIETO ROJAS	2906199	NATURAL	30/12/2022	01/04/2025	INACTIVO
RUTH PATRICIA AGUILAR LEON	46677376	NATURAL	10/04/2017	30/12/2022	INACTIVO

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL.
AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co o escanea este código QR
servicioalcliente@automas.com.co

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS
ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo



Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA;

FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: septiembre 16, 2026

NP - PC

RAD: 5241736

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: CAMIONETA PASAJ.

MARCA: TOYOTA

LÍNEA: RAV4 (4) (FL) STREET TP 2000CC 4X2 5F

TIPO: PARTICULAR

MODELO: 2.017

COLOR: BLANCO PERLADO

PLACAS: JIN863

MOTOR: 3ZR4A79528

SERIE: JTMWD3EV3HD087966

CHASIS: JTMWD3EV3HD087966

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: MARTINEZ TOSCANO
SEBASTIAN ANTONIO

C.C. No. 1069266697

DE

DIRECCIÓN RESIDENCIA: AV 15 #6 90 ZIPAQUIR

3194556693

TEL:

INFORMACIÓN:

- * El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- * Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- * Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:
SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A
FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPOF
ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACT
DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: SANTANDER CONSUMER S.A.S.

Ver 1.2

AUTOMÁS

Técnico Identificación Automotores

CC:

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada en este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición.

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

FUR No:31134 - 1

Tel. 3164824577 -

Vigilado
SuperTransporte

NIT 900113654

CDA CAJICA

CALLE 11A SUR 5 98

CAJICA

jefelinea.cajica@cdaautomas.com.co

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de Prueba
2026/09/16 09:03:30Nombre o Razón social
MARTINEZ

CRISTIAM FELIPE

Documento de Identidad
CC.(X) NIT.()

No.1000571791

Dirección
AV 15 #6 90 ZIPAQUIRATeléfono fijo o Número de Celular
3194556693Ciudad
CAJICADepartamento
CUNDINAMARCA

Correo Electrónico

CRISTIANFELIPEMARTINEZ@HOTMAIL.COM

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa JIN863	País COLOMBIA	Servicio Particular	Clase AUTOMOVIL	Marca TOYOTA	Línea RAV 4
Modelo 2017	Número de licencia de tránsito 10035217035	Fecha de matrícula 2017-04-10	Color BLANCO PERLADO	Combustible/Propulsión GASOLINA	VIN o Chasis JTMWD3EV3HD087966
No de Motor 3ZR4A79528	Tipo motor 4 T	Cilindraje(cm3) (si aplica) 1987	Kilometraje 0	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI() NO(X)
Potencia (si aplica) 0	Tipo de carrocería WAGON	Fecha vencimiento SOAT 2027-07-02	Conversión GNV SI() NO(X) N/A()	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO A LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla/Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultánea (si) (no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad				2.5	Klux	
		Inclinación				0.5-3.5	%	
	Izquierda(s)	Intensidad				2.5	Klux	
		Inclinación				0.5-3.5	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad					Klux	
	Izquierda(s)	Intensidad					Klux	
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					Klux	
	Izquierda(s)	Intensidad					Klux	
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad			Máxima	Unidad klux	

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínima	Unidad
	59.0		59.0		45.0		37.0*	40	%

6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecha	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	Unidad
Eje 1	3407	4503	N	Eje 1	3081	3875	N	9.56	[20 - 30]	30	%
Eje 2	1565	3159	N	Eje 2	1436	2766	N	8.24	[20 - 30]	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N		[20 - 30]	30	%
Eje 4			N	Eje 4			N		[20 - 30]	30	%
Eje 5			N	Eje 5			N		[20 - 30]	30	%
Eficacia Total				Valor		Mínimo		Unidad			
				66.3		50.0		%			

6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)

6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)										
Eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad		
14.8*	18.0	%	Sumatoria Izquierdo	1141	7662	N	Sumatoria Derecho	978	6641	N

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	4.30	Eje 2	15.2*	Eje 3		Eje 4		Eje 5		+/- 10.0 Unidad m/km
-------	------	-------	-------	-------	--	-------	--	-------	--	----------------------

8. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la llanta	Error en distancia	Unidad	Error en tiempo	Unidad	Máximo	+-	Unidad
		%		%			%

9. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4Tó 2T

rpm	Monóxido de Carbono			Dióxido de Carbono			Oxígeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nitroso		
	(CO)	Norma	Unidad	(CO2)	Norma	Unidad	(O2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	unidad	(NOx)	Norma	Unida
Ralentí			%			%			%			(ppm)			%
Crucero			%			%			%			(ppm)			%

Vehículo con catalizador SI(X) NO() NA()
Temperatura de prueba
Condiciones Ambientales

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

Opacidad	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Resultado	LTOE estándar	Unidad mm
Gobernada		(rpm)		(rpm)		(rpm)		(rpm)			
(rpm) Ralentí	Temperatura de operación del motor				Condiciones Ambientales				Unidad		
	Temp. inicial	Temp. Final	Unidad	°C	Temperatura Ambiente	Unidad	°C	Humedad Relativa	%		

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.10.36.2	Desviación lateral para los demás ejes superior a +/-10 m/km	Dirección	X	
1.1.8.33.1	Adherencia registrada en cualquier rueda inferior al 40%	Suspensión		X
1.1.7.30.2	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18%	Sistema de frenos	1	2
		Total		

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO A LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231, Y NTC 5365 (según corresponda)

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total		

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total		

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA						
DERECHA						

Nota: Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública o el ambiente.

Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública.

E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

APROBADO : SI ☐ NO ☒	No. Consecutivo RUNT: R
---	-------------------------

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO : SI ☐ NO ☒

Nota: Causal de Rechazo

- a) Se encuentra al menos un defecto Tipo A
- b) La cantidad total de defectos tipo B sea
- Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
 - Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
 - Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimotor
 - Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
 - Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimotor
 - Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS F.U.R. ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA LA REVISIÓN 31134 - 1 2026/09/16 09:03:30

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relacion los resultados de la RTMyEC oficial. Presion sonora en decibeles :

PE-R-02
Versión 05
2023/03/01

JIN863

19006158
1.000.000

< 10%

ITAS

ZQ.

TRA. DER.

0%

20%

100,00%

84,00%

DE 1 A 4 PIEZAS

DE 1 A 4 PIEZAS





2026-09-16, JIN863 12-07



2026-09-16, JIN863 12-08

H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFÉRICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Serial	Modelo	Fabricante	Tipo Equipo	Prueba
03004315	SLIP 7000	VTEQ	ALINEADOR AL PASO	Desviacion
03302715	BRAK 7000	VTEQ	PROBADOR DE FRENOS	Freno
230841001	EUSA 3012	VTEQ	PROBADOR DE SUSPENSION	Suspension

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA
 PRORTM 0.0.1.4 VTEQ V03.42K Preingreso ProambienteTermoethermet V.1.4 Estadísticas PRO-RTM Versión 0.0.23 PRO-RTM Versión 2.33.0

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN

Desviacion Hernan Adolfo Colmenares Sanchez Freno Hernan Adolfo Colmenares Sanchez
 Foto DUVAN FELIPE CARREÑO SANCHEZ Suspension Hernan Adolfo Colmenares Sanchez

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JOSE MANUEL BERROCAL HERNANDEZ

Nota:
 1) El campo del resultado de la prueba del Oxido Nitroso (NO) en el Formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.

Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

Fin del Informe