



FECHA:	10/07/2026	PLACA:	KMT854
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3283007887	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION: SATELITE POPAYAN			
ASEGURABLE:	SI		

DATOS


MARCA	MITSUBISHI	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2013
TIPO	MONTERO	CARROCERIA	CAMPERO
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	2400
COD. FASEC.	06208084	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	4G64PH2361	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9FJ0NV114D0010565	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	9FJ0NV114D0010565	ORDEN	256
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	111699		
ENVIADO A	POPAYAN		

ASEGURADORA	CLIENTE PREFERENCIAL POPAYAN 2		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DIRECTO	Clave:	
NOMBRE	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO		
IDENTIFICACION	1061769184	Edad:	
DIRECCION	VALLE ROBLEDO CASA 12		
PROFESION	OTROS	Tel:	3113382197
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 62.300.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 62.300.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

	LATONERIA	#####			95%
	PINTURA	#####			85%
	VIDRIOS	#####			100%
	CHASIS	#####			100%
	TAPICERIA	#####			85%
	FUGAS FLUIDOS	#####			93%
	IDENTIFICACION	#####			100%
		0%	60%	90%	100%
		Deficiente	Aceptable	Optimo	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

ESTADO GENERAL



Observaciones: VH CON 111.699 KM PRESENTA REPARACIONES, RAYONES Y SUMIDOS EN LÁMINA Y PINTURA EN AREAS SEÑALADAS, FUGA DE ACEITE EN TRANSMISIÓN EN DIFERENCIAL TRASERO, ASPERSORES DE AGUA PANORÁMICO NO FUNCIONAN. REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN DIRECCIÓN Y FRENOS EN TALLERES AUTORIZADOS POR KM., DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

✓ ORIGINAL ● OPCIONAL ✗ NO TIENE														
✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	●	✓	✓	✗	✓	✓	✓
DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICION.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIFICACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEIDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER

✓

✓

●

✗

✓

✗

●

✓

✓

✗

✗

●

✗

✗

✗

✗

	DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
	PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS	1	\$ 0
	LLANTAS	OTROS 235/75R15	4	\$ 0
	ALARMA	OTROS	1	\$ 0
	EXPLORADORAS	OTROS	2	\$ 0
	RADIO DVD	OPCIONAL NA	1	\$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------


FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA

MITSUBISHI

CLASE

CAMPERO

TIPO

MONTERO

10/07/2026

10/07/2026

10/07/2026

10/07/2026

10/07/2026

10/07/2026



D
A
T
O
S

MARCA	mitsubishi	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2013
TIPO	MONTERO	CARROCERIA	CAMPERO
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	2400
COD. FASEC.	06208084	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	4G64PH2361	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9FJ0NV114D0010565	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	9FJ0NV114D0010565	ORDEN	256
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	111699

M
O
T
O
R

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

E
X
T
E
R
I
O
R
E
S

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

I
N
T
E
R
I
O
R

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	NA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

P
A
R
T
E

B
A
J
A

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	FUGA CONTINUA *
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

FECHA:	10/07/2026	PLACA:	KMT854
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3283007887	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:		SATELITE POPAYAN	
ASEGURABLE:		No Aplica	

NOMBRE	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO
IDENTIFICACION	1061769184
DIRECCION	VALLE ROBLEDO CASA 12
TELEFONO	3113382197
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 62.300.000
V/R COLSERAUTO	\$ 62.300.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	MALO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	MALO
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	NA
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	NA
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	REGULAR *
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	NO FUNCIONA *
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	NA
Testigo Air Barg	NA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

INFORME TÉCNICO

FECHA:		No. Informe	
PLACA:	10/07/2026	Ciudad	3283007887

KMT854 SATELITE POPAYAN
Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA		NOMBRE	
CLASE	MITSUBISHI	CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO
TIPO	CAMPERO	DIRECCIÓN	1061769184
MODELO	MONTERO	TELÉFONO	VALLE ROBLEDO CASA 12
NACIONALIDAD	2013		3113382197
COLOR	COL	Rombo	1
CILINDRAJE	GRIS		
No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS	

4G64PH2361

9FJ0NV114D0010565

9FJ0NV114D0010565

DOCUMENTOS



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031012438

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
KMT854	MITSUBISHI	MONTERO HARDTOP	2013
CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO	
2.351	GRIS METROPOLITANO	PARTICULAR	
CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMPERO	CABINADO	GASOLINA	5
NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN	
4G64PH2361	N	9FJ0NV114D0010565	
NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
*****	N	9FJ0NV114D0010565	N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN		
FUENTES MONCAYO BLANCA ALIRIA	C.C. 34676001		

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP

0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

VE FECHA IMPORT.

PUERTAS

032012000263934

I 27/02/2012

3

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA

FECHA EXP. LIC. TTD.


FECHA VENCIMIENTO

23/03/2012

01/02/2024

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYTO ENVIGADO



LT03007384550

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR	Original	☒
	Regrabado	☐
	Grabado	☐
SERIAL	Original	☒
	Regrabado	☐
	Grabado	☐
CHASIS	Original	☒
	Regrabado	☐
	Grabado	☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C.

CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	10/07/2026	Ciudad:	POPAYAN
Placa:	KMT854	Centro de Servicio:	SATELITE POPAYAN

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	MITSUBISHI	NOMBRE	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO
MODELO	2013	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	1061769184
N° DE MOTOR	4G64PH2361	DIRECCIÓN	VALLE ROBLEDO CASA 12
N° SERIE	9FJ0NV114D0010565	TELEFONO	3113382197
N° CHASIS	9FJ0NV114D0010565		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



LUIS EDUARDO OCHOA TAPIA
Dirección Central Técnica | Colserauto S.A
 tecnico.improntas@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto TM
 Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	256		
Fecha de Expedición:	10/07/2026	Hora:	12:01

Aspecto del Vehículo

Placa:	KMT854
Marca:	MITSUBISHI
Línea:	MONTERO
Clase:	CAMPERO
Tipo Carrocería:	CAMPERO
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	2400
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO
Id Solicitante:	1061769184
Fecha Informe:	10/07/2026
Centro de Validación:	SATELITE POPAYAN
Ciudad de Expedición:	POPAYAN

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	9FJ0NV114D0010565
Número de Serie:	9FJ0NV114D0010565
Número de motor:	4G64PH2361
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2013

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 491627

Fecha Expedición: 10 7 2026 Hora: 12:15 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10031012438

Tipo de servicio

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10031012438

Fecha matrícula

3/23/2012

PLACA

KMT854

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

9FJ0NV114D0010565

Clasificación

CAMIONETA

Color

GRIS METROPOLITANO

Capacidad total de pasajeros

Número VIN

9FJ0NV114D0010565

Marca

MITSUBISHI

Cilindraje

2351

Pasajeros sentados

Número de motor

4G64PH2361

Línea

MONTERO HARDTOP

Carrocería

Capacidad de carga

0

Número de registro

Regrabación serie

NO

Número regrabación serie

País de origen

COLOMBIA

Regrabación motor

NO

Número regrabación motor

Días matriculados

Regrabación chasis

NO

Número regrabación chasis

Tiene gravamen

NO

Número de chasis

9FJ0NV114D0010565

Modelo

2013

Número de ejes

0

Peso bruto vehicular

0

Repotenciado

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación VIN

Identificador de color

1908

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

6/23/2026

6/23/2027

SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

LA PREVISORA S.A.COMPañía de S

EMITIDA

6/23/2026

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

6/22/2027

6/23/2026

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

BLANCA ALIRIA FUENTES MONCAYO	C	34676001	2/1/2024	
MARTHA ELENA LLANO DE PUJOL	C	32445960	3/23/2012	4/4/2013
ERY LEONEL MERA MUÑOZ	C	10499753	9/12/2023	2/1/2024
CAMILO ESCOBAR MONTOYA	C	1037606773	7/19/2018	6/25/2021
MARIA CLEMENCIA DIAZ HERNANDEZ	C	27187365	6/11/2022	9/12/2023
CAMILO VASQUEZ AGUILAR	C	1077966078	6/25/2021	7/21/2021
EDISON RICARDO TORO MARTINEZ	C	1061771768	7/21/2021	6/11/2022
JORGE ALBERTO ESCOBAR MONTOYA	C	71778238	4/4/2013	7/19/2018

TARJETAS DE OPERACIÓN

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHICULO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
296628231	6/23/2026		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
156207505	6/25/2021		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
157710638	7/21/2021		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
151613573	2/22/2021		C.D.A. EL POBLADO

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
184094174	6/11/2022		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
183836640	6/7/2022		CDA TUQUERRES

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
210801324	6/6/2023		CDA AVENIDA 19

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
217796838	9/12/2023		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
229060852	2/1/2024		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
23620028	3/23/2012		STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad

36299411

4/4/2013

STRIA TTEYTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

102535056

8/17/2017

STRIA TTEYTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE TRANSFORMACIÓN

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

123527617

2/23/2019

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

110928418

3/23/2018

CENTRO NACIONAL DE REVISION

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

115042258

7/19/2018

STRIA TTEYTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

138005513

2/22/2020

IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

PRUEBA DE VACÍO



FECHA:	10/07/2026	PLACA:	
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		KMT854
No.INSPECCION:	3283007887	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE POPAYAN		
ASEGURABLE:	NA		

MARCA:	mitsubishi	TIPO PINTURA:	Metalizada
CLASE:	CAMPERO	MODELO:	2013
TIPO:	MONTERO	CARROCERIA:	CAMPERO
COLOR:	GRIS	CILINDRAJE:	2400
COD. FASEC.:	06208084	COMBUSTIBLE:	GASOLINA
No. MOTOR:	4G64PH2361	NACIONALIDAD:	COL
No. CHASIS:	9FJ0NV114D0010565	TIPO CAJA:	MECANICA
No. SERIAL:	9FJ0NV114D0010565	ORDEN:	0
SERVICIO:	PARTICULAR		
KILOMETRAJE:	111699		
ENVIADO A:	POPAYAN		

ASEGURADORA:	CLIENTE PREFERENCIAL POPAYAN 2		
SUCURSAL:	PRINCIPAL EVELING RIOS		
INTERMEDIARIO:	DIRECTO	Clave:	
NOMBRE:	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO		
IDENTIFICACION:	1061769184	Edad:	
DIRECCION:	VALLE ROBLEDO CASA 12		
PROFESION:	OTROS	Tel:	3113382197
V/R CLIENTE:	\$ 0		

¿Que determina la prueba de vacio?

Esta prueba determina el estado de funcionamiento de las valvulas del sistema de alimentacion del encendido y del sistema de escape. Un motor se comporta como un compresor, comprime y aspira los gases. Toda fuga en el bloque se traduce en una caida de rendimiento. La fuga se aprecia con el vacuometro

INSPECCIÓN VISUAL

	Resultado Prueba
PRUEBA RALENTI	15 inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	18 inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0-20 inHg

Observaciones: PRUEBA DE VACÍO DENTRO DE LOS PARÁMETROS NORMALES DE FUNCIONAMIENTO, SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO. VERIFICAR CAMBIO DE FLUIDOS EN GENERAL Y KIT DE DISTRIBUCIÓN POR KILOMETRAJE. (REALIZAR PUESTA A PUNTO AL MOTOR, LAVAR CUERPO DE ACELERACIÓN E INYECTORES) LA PRUEBA DE MOTOR REALIZADA NO DIAGNOSTICA EL ESTADO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE, INYECTORES, Y DEMÁS COMPLEMENTOS CONSUMIDORES DE POTENCIA DEL MOTOR.,

PARÁMETROS PRUEBA DE VACÍO POR CIUDAD					
ALTITUD (metros sobre el nivel del mar)	ARRANQUE (SIN ENCENDER MOTOR)	RALENTI	ACELERACIÓN CONSTANTE (2500 RPM)	DESACELERACIÓN	APLICA EN LAS CIUDADES
0 - 350	1 - 4 InHG	18 - 22 InHG	19 - 21 InHG	0; 21-27 InHG	SANTA MARTA - BARRANQUILLA - CÚCUTA
351-700	1 - 4 InHG	17 - 21 InHG	18 - 20 InHG	0; 21-27 InHG	
701-1050	1 - 4 InHG	16 - 20 InHG	17 - 19 InHG	0; 20-26 InHG	BUCARAMANGA
1051-1400	1 - 4 InHG	15 - 19 InHG	16 - 18 InHG	0; 19-25 InHG	CALI
1401-1750	1 - 4 InHG	14 - 18 InHG	15 - 17 InHG	0; 18-24 InHG	MEDELLIN
1751-2100	1 - 4 InHG	13 - 17 InHG	14 - 16 InHG	0; 17-23 InHG	
2101-2450	1 - 4 InHG	12 - 16 InHG	13 - 15 InHG	0; 16-22 InHG	
2451-2800	1 - 4 InHG	11 - 15 InHG	12 - 14 InHG	0; 15-21 InHG	BOGOTÁ

INSPECTOR: YEINER ORTIZ

FIRMA CLIENTE: _____
C.C

IMPORTANTE:

PARÁMETROS EN InHG (Pulgadas de Mercurio)

- Los parámetros iniciales se toman para ciudades a nivel del mar. Por cada 350 metros de altitud sobre el nivel del mar el parámetro se disminuye en una pulgada de mercurio (1 InHG)
- Los valores ya están calculados para cada ciudad, tomar su ciudad de realización de la prueba y si no se encuentra tomar la medida correspondiente a la altitud de su ciudad
- En la prueba de desaceleración, el valor debe ser cero mientras se acelera el vehículo y al soltar el acelerador debe ubicarse en el rango definido según la ciudad
- El resultado de esta prueba es válido solo en el día y hora en que se realiza, no se constituye como una garantía mecánica sobre el motor
- En la prueba realizada no se diagnostica el estado interno de lubricación del motor, ni obstrucción de conductos de lubricación o bomba de aceite, por tanto cualquier daño presentado por falta de lubricación está excluido de la prueba realizada



REPORTE DE RECLAMACIONES
 10/07/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
KMT854			

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA
-----------------	---------

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningun caso esta informacion debera considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.