

CERTIFICADO DE PERITAJE

PE-2.02
Versión 05
2023/03/01


No. DE SERVICIO
P013207011225

N° INSPECCIÓN	5050174	TURNO	1
FECHA	23-ABR-2023	DSR625	
CENTRO INSPECCIÓN	COMERCIAL CAÑAS GORDAS		
SOLICITADO POR	WANNY ALEXANDER GUERRA		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA USANDO		
VALOR MERCADO	\$ 0	CCO. FASECOLSA	09961133
VALOR AUTOMÁS	\$ 64,000.000	VALOR FASECOLD	\$ 64,000.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.000		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	2 (2) Grand Touring TP 1300CC 6AB TC	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	HATCH BACK	KILOMETRAJE	100682
MODELO	2017	COLOR	PLATA ESTELAR
NACIONALIDAD	MEXICO	N° CHASIS	3MD002HAHMF11840
TIPO CALA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	448
CILINDRAJE	1496	N° MOTOR	P5402E3256
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	DIEGO ANDRES VILLAFANE LOPEZ	IDENTIFICACIÓN	1062284600

NOVEDADES DE INSPECCIÓN: LUZ TRENTO DERECHA MALA, RUIDO ANORMAL EN COMPRESOR DE A/C AL ENCENDIDO, RAYONES Y SUMOS EN CARROCERIA, PIEZAS CON APOYOTE DE MATERIAL EN PUNTOS ESPECIFICOS, DESCUADRE EN BOMPER DELANTERO, REVISADO, SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

Revisión Visual



Malo 0% - 59 % Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS 100,00 %	CARROCERIA - EXTERIOR 84,00% 9 BOMPER DELANTERO 9 BOMPER TRASERO 9 CARPET 9 CORTADO RODEROS 37 PUERTA DEL DOL 34 PUERTA DELANTERA DOL 34 PUERTA TRASERA DOL 36 PUERTA TRASERA DOL 37 STOP RODEROS	MALA REPARACION REGULAR MALA REPARACION BIEN REPARADO BIEN REPARADO SUMADO SUMADO MALA REPARACION	VIDA UTIL DE LAS LLANTAS DEL. DOL DEL. DOL TRA. DOL TRA. DOL 			
			FUGA DE FLUIDOS 100,00%			
			PINTURA 84,00% 94 IMPULSIONES DE LA PINTURA 94 POL. DE MANEJO DE LA PINTURA			



Verifica la autenticidad escaneando este código QR
Muévete Tranquilo

Ficha Técnica

MARCA VEHICULO	MAZDA
CLASE VEHICULO	AUTOMOVIL
LINEA VEHICULO	2
CILINDRAJE	1.496
COLOR	PLATA ESTELAR
AÑO MODELO	2017
COMBUSTIBLE	GASOLINA
TIPO CARROCERIA	HATCH BACK

FECHA EXPEDICIÓN
4/23/2026 3:52:07 PM

DSR625

# Ejes	2
# CHASIS	3MDDJ2HAHM111840
#SERIE	0
# VIN	3MDDJ2HAHM111840
#MOTOR	P540353256
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	1522
IMPORTADO O NACIONAL	IMPORTADO

Documentos del vehículo

LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	ORGANISMO TRÁNSITO
0	10033114118	0	STRIA DE ITOTYTE MEDELLIN



SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	3545999400	FECHA VENCIMIENTO	08/04/2027
FECHA EXPEDICIÓN	08/04/2026	ENTIDAD QUE EXPIDE	AXA COLPATRIA SEGUROS SA
FECHA INICIO VIGENCIA	09/04/2026	ESTADO SOAT	VIGENTE



REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN	07/07/2025	CENTRO DE REVISIÓN	CDA AUTOMÁS CALL AV. CAÑASGORDAS
FECHA VENCIMIENTO	07/07/2025	ESTADO RTM	SI



Información legal del Vehículo

FECHA DE MATRÍCULA INICIAL	10/03/2017	CAMBIO DE COLOR HISTÓRICA	NO
ESTADO DE MATRÍCULA	ACTIVO	FECHA DE ÚLTIMO CAMBIO DE COLOR	0
TRASLADOS DE MATRÍCULA	0	COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	0
TIPO DE SERVICIO	Particular	CAMBIO DE BUNDAJE	NO
CAMBIO TIPO DE SERVICIO	0	FECHA DE ÚLTIMO BUNDAJE/DESUNDAJE	0
FECHA ÚLTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	0	REPOTENCIADO	NO



Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO	LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
TIENE PRENDA	NO	# DOCUMENTO PROCESO	0
NOMBRE PRENDARIO	0	ENTIDAD JURIDICA	0
REGISTRADO # MOTOR	NO	TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
REGISTRADO # CHASIS	NO	# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
REGISTRADO # SERIE	NO	FECHA EXPEDICIÓN	0
REGISTRADO # VIN	NO	FECHA RADICACIÓN	0



Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL	BEANEY ALEXANDER GUERRA BRAVO	TIPO DE PROPIETARIO	NATURAL
NOMBRES / EMPRESAS	Cédula Ciudadanía	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1087728022
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	31/10/2024	ESTADO	ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
MARIA ISABEL ZAPATA LIANO	1037574121	NATURAL	04/12/2019	31/10/2024	INACTIVO
ADRIANA LUCIA CORREA ARANGO	43532003	NATURAL	10/03/2017	04/12/2019	INACTIVO

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Cartrack, RUNT y otras fuentes.





Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTÁ
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: abril 23, 2026 NP-PC
RAD: 5050174

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: AUTOMOVIL
MARCA: MAZDA
LÍNEA: 2 (2) Grand Touring TP 1500CC 6AB TC
TIPO: PARTICULAR
MODELO: 2.017
COLOR: PLATA ESTELAR
PLACAS: DSR625
MOTOR: P540353256
SERIE: null
CHASIS: 3MDDJ2HAAHM111840

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: VILLAFANE LOPEZ
DIEGO ANDRES
C.C. No. 1062284600 DE
DIRECCIÓN RESIDENCIA: CRA 6 # 13-29
TEL: 3148377632

INFORMACIÓN:
El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del
CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:
SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHICULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A
FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPOF
ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACT
DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

PERSONAL PERSONAL Ver 1.2

SE EXPIDE AUTOMÁS
Centro de Diagnóstico Automotor

Técnica Identificación Automotores

CC: Responsable Central de Control Técnico
Este Documento y la Responsabilidad se asume
NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada en este Documento y la Responsabilidad se asume
Únicamente hasta la fecha de su expedición.

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete tranquilo

[illegible]

PER-04
Versión 05
2023/03/0

N° INSPECCION	5050174	TURNO	1
FECHA	23-Abr-2026		
CENTRO INSPECCION	COMERCIAL CAÑAS GORDAS		
SOLICITADO POR	BIANET ALEXANDER SUERRA		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA USUADO		

DSR625

OBSERVACIONES:

Equipo Eléctrico

-

- | | |
|--------------------------|-------|
| ➤ AIRE ACONDICIONADO | BUENO |
| ➤ BLOQUEO CENTRAL | BUENO |
| ➤ CALIFICACION | BUENO |
| ➤ ELEVAVIDEOS ELECTRICOS | BUENO |
| ➤ ESPEJOS ELECTRICOS | BUENO |
| ➤ INDICADOR TEMPERATURA | BUENO |
| ➤ LAMPARRILLAS DELANTERO | BUENO |
| ➤ LAMPARRILLAS TRASERO | BUENO |
| ➤ PTO | BUENO |
| ➤ RADIO | BUENO |
| ➤ RELOJ | BUENO |
| ➤ TACOMETRO | BUENO |

149

- | | |
|-----------------|-------|
| ALTAS | BUENO |
| ANTINEBLA | BUENO |
| BAJAS | BUENO |
| COCUYOS | BUENO |
| DIRECCIONALES | BUENO |
| ESTACIONAMIENTO | BUENO |
| EXPLORADORAS | BUENO |
| FRENO | BUENO |
| LUZ TRONCO | BUENO |
| PLACA | BUENO |
| REVERSO | BUENO |

Partes Baixas

- | | |
|---|-----------|
| ➤ BUSES ESTABILIZADORA | BUENO |
| ➤ BUSES FUERAS | BUENO |
| ➤ CATALEJAS | BUENO |
| ➤ CRUCETAS | NO APLICA |
| ➤ CUNA MATTON | BUENO |
| ➤ GUARDAPOLVOS BRAZO ABAJO ¹ | BUENO |
| ➤ GUARDAPOLVOS LBS | BUENO |
| ➤ PROTECTORES INF. | BUENO |
| ➤ BLENDAJOS | BUENO |
| ➤ TURBAS | BUENO |
| ➤ TUBO EXHAUSTO | BUENO |

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Accesorios

[illegible][illegible]

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico



Licencia de Tránsito

(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)



Improntas

CHASIS

AUTOMÁS
Centro de Diagnóstico Automotor

JOHNSON JAMES CARABU CARONKA
C.C. 305442100

FIRMA INSPECTOR: _____
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTAR ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES
INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESULTADO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com
www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

DIEGO ANDRES VILLAFANE LOPEZ

C.E. DALLMAN

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO
DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Linea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



RESEARCH ON

