

**Informe Registro de Novedades**
**Datos de solicitud de ingreso**

<b>Nº SOLICITUD:</b>	3029		
<b>Fecha de Expedición:</b>	27/03/2026	<b>Hora:</b>	09:06

**Aspecto del Vehículo**

<b>Placa:</b>	NMU926
<b>Marca:</b>	FORD
<b>Línea:</b>	EXPLORER [6]
<b>Clase:</b>	CAMIONETA PASAJ.
<b>Tipo Carrocería:</b>	CAMIONETA 4P
<b>Color:</b>	PLATA
<b>Cilindraje (cc):</b>	2956
<b>Tipo Combustible:</b>	GASOLINA

**Aspectos Generales**

<b>Solicitante:</b>	IVAN ANDRES DIAZ YAÑEZ
<b>Id Solicitante:</b>	1090500752
<b>Fecha Informe:</b>	27/03/2026
<b>Centro de Validación:</b>	CUCUTA - LIVIANOS
<b>Ciudad de Expedición:</b>	CUCUTA

**Información de identificación del vehículo**

<b>Número de Chasis:</b>	1FM5K8GC3PGA52542
<b>Número de Serie:</b>	*****
<b>Número de motor:</b>	PGA52542
<b>Tipo de servicio:</b>	PARTICULAR
<b>Modelo:</b>	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

**Observaciones Generales**

REGISTRA EXTEMPORANEIDAD.



-----  
 Responsable Central de Control Técnico



FECHA: 27/03/2026	PLACA:	NMU926
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros		
No.INSPECCION: 1762966565	ROMBO: 3	
CENTRO DE INSPECCION: CUCUTA - LIVIANOS		
ASEGURABLE: SI		

DATOS

MARCA	FORD	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2023
TIPO	EXPLORER [6]	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	2956
COD. FASEC.	03006146	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	PGA52542	NACIONALIDAD	USA
No. CHASIS	1FM5K8GC3PGA52542	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	*****	ORDEN	3029
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	26702		
ENVIADO A	AV LIBERTADORES # 18N - 121		

ASEGURADORA	CLIENTE PREFERENCIAL CUCUTA
SUCURSAL	PRINCIPAL
INTERMEDIARIO	IVAN ANDRES DIAZ YAÑES <b>Clave:</b>
NOMBRE	IVAN ANDRES DIAZ YAÑEZ
IDENTIFICACION	1090500752 <b>Edad:</b>
DIRECCION	AV 8E # 12AN 89 GUAMARAL
PROFESION	OTROS <b>Tel:</b> 3008270230
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 209.600.000
V/R COLSERAUTO	\$ 208.800.000
V/R ACCESORIOS	\$ 200.000




LATONERIA	#####	98%
PINTURA	#####	95%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

0%	60%	90%	100%
Deficiente	Aceptable	Optimo	

ESTADO GENERAL

TAPA BAUL/COMP.: Rayon



Observaciones: VEHICULO PRESENTA LLANTAS CON PÉRDIDA DE MATERIAL, VEHICULO PRESENTA RAYONES Y SUMIDURAS NORMALES DE USO, PRESENTA PROTECTORES INFERIORES QUE IMPIDEN VERIFICAR COMPLETAMENTE PARTE BAJA,, NO SE TOMA IMPRONTAS MOTOR POR DIFICIL ACCESO, DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

		<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL	<input type="checkbox"/> OPCIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE
	RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	RADIO CON UNIDAD CD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EQUALIZADOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CAJA DE CD'S	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PLANTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PARLANTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TWITER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	VIDRIOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PELICULA DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DESEÑADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ESPEJOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PLUMILLA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	BLOQUEO CENTRAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3er. STOP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DIRECCION ASISTIDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DIRECCION HIDRAULICA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	AIRE ACONDIC.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	COPAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	RINES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	AMPLIFICONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ALARMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	RELOJ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TAPICERIA DE CUERO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EXPLORADORAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PORTA EQUIPAJE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TECHO CORREDIZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SPOILER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OTROS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL OPCIONAL	1	\$ 200.000
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	8	\$ 0
GANHO REMOLQUE	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
MONITORES	ORIGINAL CABECEROS	2	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	\$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------


FRENOS

**RUEDAS DELANTERAS**



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

**FRENO DE MANO**




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

**RUEDAS TRASERAS**



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

**% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS**

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

**MARCA** FORD

**CLASE** CAMIONETA PASAJ.

**TIPO** EXPLORER [6]



27/03/2026



27/03/2026



27/03/2026



27/03/2026



27/03/2026



27/03/2026

FECHA:	27/03/2026	No. Informe:	1762966565
PLACA:	NMU926	Ciudad:	CUCLITA - LIVIANOS

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad


### DATOS

MARCA	FORD
CLASE	CAMIONETA PASAJ.
TIPO	EXPLORER (6)
MODELO	2023
NACIONALIDAD	USA
COLOR	PLATA
CILINDRAJE	2956

NOMBRE	IVAN ANDRES DIAZ YAÑEZ
CEDELA DE CIUDADANIA (NIT)	1090500752
DIRECCIÓN	AV 8E # 12AN 89 GUAMARAL
TELÉFONO	3008270230
Rombo	3


No MOTOR	No SERIE	No CHASIS
<b>PGA52542</b>	*****	<b>1FM5K8GC3PGA52542</b>

### DOCUMENTOS



### CONCEPTO E IMPRONTAS

- MOTOR: Original  Regrabado  Grabado
- SERIAL: Original  Regrabado  Grabado
- CHASIS: Original  Regrabado  Grabado



### OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma \_\_\_\_\_  
Agente (R)  
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente \_\_\_\_\_  
CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor. Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FG-015  
Versión 3

Bogotá Moravia: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: Calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 98 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (573) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Grén-Bucaramanga - Cel: 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (650) 205 8278 - (650) 589 8464 - Cel: 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hargano S.A. / PBX: (574) 262 4813 - Cali Florá: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 5C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 Cel: 3202324022 - Cartagena: Ex-318 24 246 Cel: 3214802603  
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULETENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Chequeo control de Calidad



REPORTE DE RECLAMACIONES  
27/03/2026

PLACA			
NMU926			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

**CONCEPTO TÉCNICO  
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

<b>Fecha:</b>	27/03/2026	<b>Ciudad:</b>	CUCUTA
<b>Placa:</b>	NMU926	<b>Centro de Servicio:</b>	CUCUTA - LIVIANOS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
<b>MARCA</b>	FORD	<b>NOMBRE</b>	IVAN ANDRES DIAZ YAÑEZ
<b>MODELO</b>	2023	<b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b>	1090500752
<b>N° DE MOTOR</b>	PGA52542	<b>DIRECCIÓN</b>	AV 8E # 12AN 89 GUAMARAL
<b>N° SERIE</b>	*****	<b>TELEFONO</b>	3008270230
<b>N° CHASIS</b>	1FM5K8GC3PGA52542		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

**OBSERVACIONES**

**tec2\_bog\_cia@colserauto.com**
**Dirección Central Técnica | Colserauto S.A**

tec2\_bog\_cia@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

 Copyright 2017 © Colserauto™  
 Todos los derechos reservados.



FECHA:	27/03/2026	PLACA:	NMU926
--------	------------	--------	--------

**ATENDIDO PARA:**

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1762966565	ROMBO:	3
CENTRO DE INSPECCION:		CUCUTA - LIVIANOS	
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	IVAN ANDRES DIAZ YAÑEZ
IDENTIFICACION	1090500752
DIRECCION	AV 8E # 12AN 89 GUAMARAL
TELEFONO	3008270230
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDIA	\$ 209.600.000
V/R COLSERAUTO	\$ 208.800.000
V/R ACCESORIOS	\$ 200.000

**D  
A  
T  
O  
S**

MARCA	FORD	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2023
TIPO	EXPLORER [6]	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	2956
COD. FASEC.	03006146	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	PGA52542	NACIONALIDAD	USA
No. CHASIS	1FM5K8GC3PGA52542	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	*****	ORDEN	3029
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	26702

**M  
O  
T  
O  
R**

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

**E  
X  
T  
E  
R  
I  
O  
R  
E  
S**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

**I  
N  
T  
E  
R  
I  
O  
R**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

**P  
A  
R  
T  
E  
B  
A  
J  
A**

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 469040

Fecha Expedición: 27 3 2026 Hora: 9:15 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10031648812

Tipo de servicio

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10031648812

Fecha matrícula

4/24/2024

PLACA

NMU926

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

1FM5K8GC3PGA52542

Clasificación

CAMIONETA

Color

PLATA PURO

Capacidad total de pasajeros

Número VIN

1FM5K8GC3PGA52542

Marca

FORD

Cilindraje

2956

Pasajeros sentados

Días matriculados

Regrabación chasis

NO

Número regrabación chasis

Tiene gravamen

NO

Número de motor

PGA52542

Línea

EXPLORER ST

Carrocería

Capacidad de carga

0

Número de registro

Regrabación serie

NO

Número regrabación serie

Identificador de carrocería

Identificador de color

Número de chasis

1FM5K8GC3PGA52542

Modelo

2023

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

2790.00

Repotenciado

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación VIN

Identificador de color

9262

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

### REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

NO APLICA

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

NO

### SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

4/23/2025

Fecha vencimiento

4/22/2026

Fecha vigencia

4/23/2025

Número póliza

### HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

ANDRES MAURICIO GUTIERREZ OVALLES

Tipo de documento

C

Número de documento

88267797

Fecha inicio (Propiedad)

4/24/2024

Fecha fin (Propiedad)

### TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

### LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

### TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

235775496

Fecha de registro

4/24/2024

Estado de solicitud

Entidad

DPTO ADTVO TTEyTTO VILLA DE

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA