

COLSERAUTO

PERITAJE COMERCIAL

FECHA:	13/01/2010	772725	PLACA:	KPQ402
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros			
No. INSPECCION:	3582972608	ROMBO:	7	
CENTRO DE INSPECCION:	ITAGUI CENTRO DE SERVICIOS			
ASEGURABLE:	No Aplica			

DATOS

Chequeo control de Calidad

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2022
TIPO	COROLLA [12] [FL]	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	L798
COD. FASEC.	09001145	COMBUSTIBLE	NO APLICA
No. MOTOR	JZR2L39918	NACIONALIDAD	BRA
No. CHASIS	9BRB23BE2N4023958	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	09R023BE2N4023958	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	33255

NOMBRE	MAXIAUTOS INVERSIONES SAS
IDENTIFICACION	901523739
DIRECCION	CL 61 SUR # 48-25
TELEFONO	3136504479
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLD	\$ 100.400.000
V/R COLSERAUTO	\$ 100.400.000
V/R ACCESORIOS	\$ 250.000

MOTOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite direccion hidraulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tension Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalacion de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
Ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmision	NA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direccion hidraulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guñapalvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

COLSERAUTO
NIT. 860053523-8

Firma Cliente:

C.C.

Inspector

COPYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas. NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
www.colserauto.com

GO-FO-20
Versión 3.

REPORTE DE RECLAMACIONES
13/04/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
KPQ402	DAÑOS MENOR CUANTIA	17/07/2021	\$ 7.265.778
	DAÑOS MENOR CUANTIA	11/09/2021	\$ 684.569
VIGENCIA POLIZA		VIGENTE	

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en los bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo corresponderá a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.

Los antecedentes de Siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación Exclusivamente de las compañías aseguradoras; Colserauto S.A., ofrece un valor agregado de carácter no comercial, realizando consultas en la página Pública de Fasescolda, donde la veracidad la disponibilidad y el acceso a la información pueden presentar limitaciones e inconsistencias a nuestra responsabilidad.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHICULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S A

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

6/30/2025

Fecha vencimiento

6/29/2026

Fecha vigencia

6/30/2025

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

JUAN CARLOS ARCILA LOTERO

Tipo de documento

C

Número de documento

71772806

Fecha inicio (Propiedad)

11/27/2024

Fecha fin (Propiedad)

CARLOS ALBERTO VILLEGAS MARTINEZ

C

71690383

6/30/2021

11/27/2024

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHICULO

Número de solicitud

255420094

Fecha de registro

11/27/2024

Estado de solicitud

Entidad

STRIA DETTOYTE MEDELLIN

Se garantiza que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Debitos (RUND), mediante los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros, con los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM