

Hola, **David**

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

| | | | |
|---|--------------------------|----------|---------------------------------|
| Nombres y apellidos DAVID CAMILO ORDONEZ BENAVIDES | C.C. o NIT 1061818048 | Teléfono | Email d.camilo1946@gmail.com |
|---|--------------------------|----------|---------------------------------|



INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

| | | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------|
| Marca MAZDA CX5 [2] [FL] GRAND TOURING TP | Número de placa NPP012 | Kilometraje 11610 | Modelo 2025 |
|--|---------------------------|----------------------|----------------|



INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Centro de servicios MEDELLIN | Fecha del servicio 2025/09/30 |
|---------------------------------|----------------------------------|


Información general

| | | |
|------------------|------------------|------------------------------------|
| Código Fasecolda | Asegurable SI | Valor asegurable 154,630,000.00 |
|------------------|------------------|------------------------------------|

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

| | |
|-----------------|---|
| REVISIÓN BÁSICA | X |
|-----------------|---|

CHASIS



| Número | Estado |
|--------|----------------------------|
| 1 | BIEN |
| 2 | BIEN REPARADO |
| 3 | BIEN REPARADO POR REMOCIÓN |
| 4 | BUENO |
| 5 | CORROÍDO |
| 6 | CUARTEADO |
| 7 | DESENGRAFE |
| 8 | FISURADO |
| 9 | GOLPE LEVE |
| 10 | GOLPEADO |
| 11 | MAL REPARADO |
| 12 | MALO |
| 13 | NO REALIZADA |
| 14 | NO TIENE |
| 15 | RAYADO |
| 16 | REGULAR |
| 17 | REMOVIDO |
| 18 | REPINTADO |
| 19 | REPINTADO PARCIAL |
| 20 | REVISAR FUGAS |
| 21 | SUMIDO |
| 22 | TIENE |

| Detalle | Estado |
|---------------------------|----------|
| ESTRIBO DERECHO | BUENO |
| ESTRIBO IZQUIERDO | BUENO |
| PISOS CARROCERIA | BUENO |
| BASE CAJA DIRECCIÓN | BUENO |
| BASE TIJERA DERECHA | BUENO |
| BASE TIJERA IZQUIERDA | BUENO |
| TRAVIESA INFERIOR | BUENO |
| MARCO FRONTAL | BUENO |
| CARTER | BUENO |
| CUNA MOTOR | BUENO |
| DESFASE DIAGONALES CHASIS | NO TIENE |

| Detalle | Estado |
|---------------------------------|----------|
| DESFASE DIAGONALES BASES TIJERA | NO TIENE |
| GUARDAPOLVO METALICO DERECHO | BUENO |
| GUARDAPOLVO METALICO IZQUIERDO | BUENO |
| GUARDAPOLVO PLASTICO DERECHO | BUENO |
| GUARDAPOLVO PLASTICO IZQUIERDO | BUENO |
| PUNTA DELANTERA DERECHA | BUENO |
| PUNTA DELANTERA IZQUIERDA | BUENO |
| TIJERA DELANTERA DERECHA | BUENO |
| TIJERA DELANTERA IZQUIERDA | BUENO |
| PANEL PARALLAMAS | BUENO |
| TORRE DELANTERA DERECHA | BUENO |

| Detalle | Estado |
|-------------------------------------|----------|
| TORRE DELANTERA IZQUIERDA | BUENO |
| DESFASE DIAGONALES A TRAVIESA INF | NO TIENE |
| EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA DERECHA | BUENO |
| EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA IZQUIERDA | BUENO |
| PANEL TRASERO | BUENO |
| PISO BAUL | BUENO |
| PUNTA TRASERA DERECHA | BUENO |
| PUNTA TRASERA IZQUIERDA | BUENO |
| TANQUE GASOLINA | BUENO |
| TIJERA TRASERA DERECHA | BUENO |
| TIJERA TRASERA IZQUIERDA | BUENO |

CARROCERÍA



| Número | Estado |
|--------|----------------------------|
| 1 | BIEN |
| 2 | BIEN REPARADO |
| 3 | BIEN REPARADO POR REMOCIÓN |
| 4 | BUENO |
| 5 | CORROÍDO |
| 6 | CUARTEADO |
| 7 | DESCUADRADO |
| 8 | DESENGRAFE |
| 9 | FISURADO |
| 10 | GOLPE LEVE |
| 11 | GOLPEADO |
| 12 | MAL REPARADO |
| 13 | MAL REPARADO POR REMOSION |
| 14 | MAL REPINTADO |
| 15 | MALO |
| 16 | NO REALIZADA |
| 17 | NO TIENE |
| 18 | PINTURA MANCHADA |
| 19 | RAYADO |
| 20 | REGULAR |
| 21 | REMOVIDO |
| 22 | REPINTADO |
| 23 | REPINTADO PARCIAL |
| 24 | ROTO |
| 25 | SUMIDO |

| Detalle | Estado |
|---|----------|
| ANTENA | TIENE |
| BOCELES | TIENE |
| BOCELES BOCA LLANTAS | TIENE |
| COCUYO DERECHO | TIENE |
| COCUYO IZQUIERDO | TIENE |
| ESPOILER DELANTERO | NO TIENE |
| LUZ MEDIA DERECHA | TIENE |
| LUZ MEDIA IZQUIERDA | TIENE |
| PLUMILLA TRASERA | TIENE |
| PLUMILLAS DELANTERAS | TIENE |
| PORTAEQUIPAJES | NO TIENE |
| RETROVISOR DERECHO | TIENE |
| RETROVISOR IZQUIERDO | TIENE |
| RINES | TIENE |
| STOP ADICIONAL | TIENE |
| SUNROOF | FUNCIONA |
| LUCES ALTAS | FUNCIONA |
| LUCES BAJAS | FUNCIONA |
| MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO DERECHO | FUNCIONA |
| MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO IZQUIERDO | FUNCIONA |
| TECHO | TIENE |
| LUZ DRL DERECHA(LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA) | NO TIENE |
| LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA) | NO TIENE |
| LUZ INTERMITENTE FAROLA DERECHA | FUNCIONA |
| LUZ INTERMITENTE FAROLA IZQUIERDA | FUNCIONA |
| INTERMITENTE LATERAL DELANTERA DERECHO | TIENE |
| INTERMITENTE LATERAL DELANTERA IZQUIERDO | TIENE |
| AIRE ACONDICIONADO | TIENE |

| Detalle | Estado |
|-------------------------------|----------|
| ASIENTOS DELANTEROS | FUNCIONA |
| ASIENTOS TRASEROS | BUENO |
| CINTURON SEGURIDAD | BUENO |
| CONTROL VIDRIOS | BUENO |
| ESPEJO RETROVISOR INTERNO | TIENE |
| ESPEJOS ELECTRICOS | BUENO |
| RADIO | ENCIENDE |
| SEGUROS ELECTRICOS | TIENE |
| TABLERO | BUENO |
| TAPIZADO PISO | TIENE |
| TAPIZADO PUERTAS DELANTERAS | BUENO |
| TAPIZADO PUERTAS TRASERAS | BUENO |
| TAPIZADO TECHO | BUENO |
| VIDRIOS ELÉCTRICOS | TIENE |
| DIRECCION HIDRAULICA | NO TIENE |
| LLANTA REPUESTO | TIENE |
| MARCAION DE SEGURIDAD | NO TIENE |
| RESISTENCIA DESEMPAÑANTE | TIENE |
| SEGUNDA LLAVE | NO TIENE |
| ESTRIBO DERECHO | BUENO |
| GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO | BUENO |
| COSTADO DERECHO | BUENO |
| PARAL CENTRAL DERECHO | BUENO |
| PUERTA DELANTERA DERECHA | BUENO |
| PUERTA TRASERA DERECHA | BUENO |
| VIDRIO PUERTA DEL DER | BUENO |
| VIDRIO COMPUERTA | BUENO |
| VIDRIO PUERTA TRAS DER | BUENO |

| Detalle | Estado |
|------------------------------------|--------|
| VIDRIO COSTADO DERECHO | BUENO |
| ESTRIBO IZQUIERDO | BUENO |
| GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO | BUENO |
| COSTADO IZQUIERDO | BUENO |
| PARAL CENTRAL IZQUIERDO | BUENO |
| PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | BUENO |
| PUERTA TRASERA IZQUIERDA | BUENO |
| VIDRIO PUERTA DEL IZQ | BUENO |
| VIDRIO PUERTA TRASERA IZQUIERDO | BUENO |
| VIDRIO COSTADO IZQUIERDO | BUENO |
| FALDON | BUENO |
| TABLERO PUERTA DELANTERA DERECHA | BUENO |
| TABLERO PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | BUENO |
| TABLERO PUERTA TRASERA DERECHA | BUENO |
| PEGAS PUNTAS | BUENO |
| PEGAS TORRES | BUENO |
| TABLERO PUERTA TRASERA IZQUIERDA | BUENO |
| PARAGOLPES DELANTERO | SUMIDO |
| PARAGOLPES DELANTERO | RAYADO |
| CAPÓ | BUENO |
| CAPOTA | BUENO |
| ESTRUCTURA FAROLA DERECHA | BUENO |
| ESTRUCTURA FAROLA IZQUIERDA | BUENO |
| PANORAMICO DELANTERO | BUENO |
| PARAL PANORAMICO DERECHO | BUENO |
| PARAL PANORAMICO IZQUIERDO | BUENO |
| PERSIANA | BUENO |
| ROMPENIEBLAS | TIENE |

CARROCERÍA


| Detalle | Estado |
|--------------------|--------|
| PANEL PARALLAMAS | BUENO |
| BABERO | BUENO |
| PARAGOLPES TRASERO | BUENO |

| Detalle | Estado |
|------------------|----------|
| COMPUERTA | BUENO |
| ESPOILER TRASERO | NO TIENE |
| STOP DERECHO | BUENO |

| Detalle | Estado |
|----------------|--------|
| STOP IZQUIERDO | BUENO |

ACTIVIDAD: BATERÍA

¡CON LAS PILAS PUESTAS!



La revisión o cambio de batería permite:



Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.



Encendido adecuado del motor.



Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.

| Detalle | Estado |
|-------------------------------|--------|
| COMPROBACIÓN DE CARGA | BUENO |
| TERMINALES DE CONEXIÓN | BUENO |
| FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR | BUENO |
| CAJA DE BATERÍA: | BUENO |

RELACIÓN ACCESORIOS

| | VALOR |
|-----------------------|---------------|
| ACCESORIO | \$ 230,000.00 |
| ACCESORIOS ESPECIALES | \$ 0.00 |
| VALOR TOTAL | \$ 230,000.00 |

Observaciones especiales o recomendaciones

1

LLAVE

PELÍCULA DE SEGURIDAD

HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS

| Detalle | Estado |
|----------------------------|---------|
| BUJES BARRA ESTABILIZADORA | BUENO |
| BUJES TIJERA DERECHA | BUENO |
| BUJES TIJERA IZQUIERDA | BUENO |
| | |
| Detalle | Estado |
| ESFERA DE TIJERA DERECHA | BUENO |
| ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA | BUENO |
| | |
| Detalle | Estado |
| PASTAS DELANTERAS DERECHA | REVISAR |
| DISCO DELANTERO DERECHO | REVISAR |
| DISCO DELANTERO IZQUIERDO | REVISAR |
| DISCO TRASERO IZQ | REVISAR |

| Detalle | Estado |
|------------------------------|----------|
| DISCO TRASERO DER | REVISAR |
| PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS | REVISAR |
| PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS | REVISAR |
| PASTAS TRASERAS DERECHAS | REVISAR |
| Detalle | Estado |
| FUGAS DE ACEITE | NO TIENE |
| GUARDA POLVOS DE EJES | BUENO |
| Detalle | Estado |
| MOFLE | BUENO |
| Detalle | Estado |
| TERMINAL DELANTERA DERECHA | BUENO |
| TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA | BUENO |

HISTORIAL DE REVISIONES



Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

| FECHA REVISIÓN | TIPO REVISIÓN KMTRS | KILOMETRAJE | PROPIETARIO |
|----------------|---------------------|-------------|-------------|
| 2025/09/30 | REVISIÓN BÁSICA | 11610 | X |

Conoce los servicios de nuestro **Centro de Servicios SURA** por tener tu carro asegurado:



Revisiones preventivas

Realizamos diagnóstico visual de: frenos, suspensión, dirección, luces, llantas y documentación. Te recomendamos realizar este servicio 5 días antes de realizar el viaje.

- Para Plan Autos Global tienes el servicio de revisiones gratuitas e ilimitadas.
- Para los demás planes de movilidad tienen 2 servicios gratuitos.

***Aplica condiciones.**



Experto:

Servicio gratuito de diagnóstico de ruidos, fallas, daños, problemas mecánicos que puede tener el carro.

- Para Plan Autos Global tienes el servicio de revisiones gratuitas e ilimitadas.
- Para los demás planes de movilidad tienen 2 servicios gratuitos.

***Aplica condiciones.**



Mantenimiento por kilometraje

Si requieres hacer el mantenimiento a tu carro, recogemos y llevamos de vuelta sin necesidad de que te desplaces.

Agenda este servicio al 315 275 7888



Peritaje para la compra o venta de carro usado:

Un servicio gratuito para clientes del Plan Auto Global.

Los demás planes son con el **20% de descuento**



Compra de llantas:

Gratis 1 año de garantía por golpes y andenazos. Gratis rotación y calibración con nitrógeno.



Otros servicios:

Revisión gratuita de la batería, cambio de aceite, alineación y balanceo, cambio de líquido de frenos

Asegúrate de vivir

