



INFORME REVISIÓN ESTRUCTURAL

ESTRUCTURA, LATONERÍA, INTERIOR, PINTURA, VIDRIOS, INTERIOR, LUCES, LLANTAS, ACCESORIOS. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

DATOS DEL VEHICULO

CLIENTE	CARLOS ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ	INSPECCION N°	3080804
IDENTIFICACION	94357939	COMPANIA	PARTICULARES
MARCA	KIA	SUCURSAL	AVLUOS PEREIRA
LINEA	PICANTO [3] VIBRANT MT 1250CC 2AB ABS AA R13	VALOR PARA ASEGURABILIDAD	\$ 43,300,000.00
MODELO	2020	CODIGO FASECOLD	4601251
MOTOR	G4LAKP112390	SERVICIO	PARTICULAR
SERIE	KNAB2512ALT627916	PLACA	GKK504
CHASIS	KNAB2512ALT627916	KILOMETRAJE	84588
CLASE	AUTOMOVIL		
CARROCERIA	HATCHBACK		
COLOR	BLANCO		
CILINDRAJE	1248		
DIRECCION	ASISTIDA		
TIPO DE CAJA	MECANICA		
COMBUSTIBLE	GASOLINA		

FECHA INSPECCION 2026-09-18



APROBADO

ACEPTABLE

NO APROBADO



ESTRUCTURA

Paral panoramico izquierdo	Original	Extension capota izquierda	Original
Paral central izquierdo	Original	Extension capota derecha	Original
Engrafes costados traseros	Original	Paral panoramico derecho	Original
Paral central derecho	Original	Parallamas	Original
Estribo derecho	Original	G/polvo metalico izquierdo	Original
G/polvo metalico derecho	Original	Faldon	Cambiado
Engrafes faldon trasero	Cambiado	Estribo izquierdo	Golpe leve
Pegas faldon trasero	Cambiado		
Piso baul superior	Bien reparado		



LATONERIA

Puerta trasera izquierda	Original	Capota	Original
Costado izquierdo	Original	Paragolpes delantero	Original
Cubierta parallamas	Original	Puerta trasera derecha	Bien reparado
Costado derecho	Bien reparado	Guardafango derecho	Bien reparado
Puerta delantera derecha	Bien reparado	Compuerta	Mal reparado
Guardafango izquierdo	Mal reparado	Capo	Cambiado
Puerta delantera izquierda	Sumido	Paragolpes trasero	Cambiado bien reparado
Persiana	Cambiado		



INTERIOR

Torre derecha	Original	Torre izquierda	Original
Travesa superior	Original	Punta delantera derecha	Original
Pestaña punta del derecho	Original	Punta delantera izquierda	Original
Pestaña punta del izquierdo	Original	Punta trasera derecha	Original
Pestaña punta tras derecha	Original	Punta trasera izquierda	Original
Pestaña punta tras izquierda	Original	Extensión punta derecha	Original
Extensión punta izquierda	Original	Alma paragolpes delantero	Original
Travesa inferior	Original	Desfase diagonales	No tiene
Desfase en longitud	No tiene	Base tijera derecha	Original
Base tijera izquierda	Original	G/polvo eje derecho	Original
G/polvo eje izquierdo	Original	Carter	Original
Cuna motor	Original	Barra estabilizadora	Original
Piso carroceria	Original	Refuerzo piso izquierdo	Original
Refuerzo piso derecho	Original	Piso baul inferior	Original
Exosto	Original	Tanque de gasolina	Original
Troque trasero	Original	Faldon inferior	Cambiado
Pegas faldon inferior	Cambiado	Alma paragolpes trasero	Cambiado
Frontal	Golpe leve		



INTERIOR

Cartera puerta delantera izquierda	Original	Cartera puerta trasera derecha	Original
Cartera puerta trasera izquierda	Original	Tapiceria piso	Original
Cartera puerta delantera derecha	Original	Tablero instrumentos	Original
Tablero	Original	Cojineria delantera izquierda	Original
Tapiceria techo	Original	Cojineria trasera	Original
Cojineria delantera derecha	Original	No tiene	No tiene
Blindaje	No tiene	Testigos encendidos	No tiene



LUCES(NO SE REVISASU FUNCIONAMIENTO)

Direccional delantera izquierda	Original
Farola izquierda	Original
Stop izquierdo	Original
Stop derecho	Original
Farola derecha	Original
Direccional delantera derecha	Original

ASESORIA JURIDICA Y TECNICA EN VEHICULOS
NIT. 911.023.134-8



AJUSTEV

Asesorías Jurídicas y Técnicas

Nada queda oculto

GKK5

INFORME ESTUDIO TÉCNICO
DATOS DEL VEHICULO

CARLOS
94357939
KIA
PICANTE
R13
CLIENTE
IDENTIFICACIÓN
MARC



PINTURA

Pint puerta delantera izquierda	Original	Pint parail central izquierdo	Original
Pint parail panoramico izquierdo	Original	Pint puerta trasera izquierda	Original
Pint extension capota izquierda	Original	Pint parail central derecho	Original
Pint extension capota derecha	Original	Pint capota	Original
Pint parail panoramico derecho	Original	Pint capo	Original
Pint cubierta parallama	Original	Pint parallamas	Original
Pint persiana	Original	Pint paragolpes trasero	Bien repintado
Pint costado izquierdo	Bien repintado	Pint paragolpes delantero	Bien repintado
Pint estribo derecho	Bien repintado	Pint guardafango derecho	Mal repintado
Pint puerta delantera derecha	Mal repintado	Pint puerta trasera derecha	Mal repintado
Pint costado derecho	Mal repintado	Pint guardafango izquierdo	Mal repintado
Pint compuerta	Mal repintado		
Pint estribo izquierdo	Rayado		



VIDRIOS

Luneta retrovisor izquierdo	Original	Vidrio puerta trasera izquierda	Original
Vidrio puerta delantera izquierda	Original	Panoramico trasero	Original
Luneta costado izquierdo	Original	Vidrio puerta trasera derecha	Original
Luneta costado derecho	Original	Luneta retrovisor derecho	Original
Vidrio puerta delantera derecha	Original	Retrovisor interior	Original
Panoramico delantero	Original		



LLANTAS

Llanta delantera izquierda	Bueno
Llanta trasera izquierda	Bueno
Llanta trasera derecha	Bueno
Llanta delantera derecha	Bueno

OBSERVACIONES

Recomendaciones revisar alineación suspensión frenos pastillas bandas tren delantero terminales de dirección soportes de caja y motor mantenimiento preventivo por km presenta Rayones y sumidos , fuga grasa guarda polvos eje izquierdo

RECOMENDACIONES

- Realizar alineación, revisión de frenos, revisión de fugas de aceite y suspensión antes de cualquier negociación.
- El dictamen emitido en este informe está sujeto a políticas de asegurabilidad de cada compañía.
- Es importante tener en cuenta que el plazo máximo para realizar la reinspección es de 8 días hábiles.

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S

1. LAS PRUEBAS Y REVISIONES ESTRUCTURALES QUE SE REALICEN POR AJUSTEV S.A.S CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO.
2. EL PERITAJE PUEDE TENER ALGUNAS INEXACTITUDES QUE OBEDECEN ENTRE OTRAS CAUSAS A LOS CONCEPTOS O DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE AJUSTEV S.A.S O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS O REPORTES QUE GENERAN LAS MÁQUINAS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD O ERRORES QUE SE DAN EN TODA PRUEBA YA QUE NO SE GOZA DE UN 100% DE FIDELIDAD.
3. EL DIAGNOSTICO ELABORADO POR AJUSTEV S.A.S NO ES OPONIBLE A OTRAS PERSONAS, SOLO SIRVE DE AYUDA TECNICA.
4. EL PERITAJE ES PERSONAL Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS.
5. EL PERITAJE NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO.
6. EN AJUSTEV S.A.S NO SE REALIZAN REVISIONES MECANICAS.

Nada queda oculto



AJUSTEV

Asesorías Jurídicas y Técnicas

Nada queda oculto

GKK504

INFORME ESTUDIO TÉCNICO

DATOS VEHÍCULO, ANÁLISIS DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES.
CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

DATOS DEL VEHÍCULO

CLIENTE	CARLOS ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ
IDENTIFICACIÓN	94357939
MARCA	KIA
LINEA	PICANTO [3] VIBRANT MT 1250CC 2AB ABS AA R13
MODELO	2020
CLASE	AUTOMOVIL
CARROCERÍA	HATCHBACK
COLOR	BLANCO
CILINDRAJE	1248
CODIGO FASECOLD	4601251
VALOR FASECOLD	\$ 43,300,000.00
FECHA INSPECCIÓN	2026-09-18

INSPECCION N°	3080804
COMPAÑIA	PARTICULARES
SUCURSAL	AVALUOS PEREIRA
SERVICIO	PARTICULAR
PLACA	GKK504



APROBADO

ANÁLISIS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

PLACA	GKK504	ORIGINAL
PLAQUETA DE SERIE	KNAB2512ALT627916	NO APLICA
N° DE MOTOR	G4LAKP112390	ORIGINAL
N° DE CHASIS	KNAB2512ALT627916	ORIGINAL
N° DE PRODUCCIÓN		NO APLICA
N° DE STICKER DE SERIE		ORIGINAL
MATRÍCULA	1003676681	ORIGINAL
VIN PANORÁMICO		NO APLICA

OBSERVACIONES

SISTEMAS ORIGINALES.

RECOMENDACIONES

CONFIRMAR HISTORIAL DE TRANSITO PARA DESCARTAR MULTAS EMBARGOS Y OTROS. PARA VEHICULOS IMPORTADOS, SOLICITAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN

CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S

- CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CLIENTE, VERIFICAMOS LA ORIGINALIDAD DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN NUESTRA BASE DE DATOS, CON RESPECTO A ANOMALÍAS EN NUESTROS REGISTROS
- REALIZAMOS CONSULTA PRIVADA CON RESPECTO A REQUERIMIENTOS Y PENDIENTES POR AUTORIDADES, LO CUAL, NO COMPROMETE EN NADA AJUSTEV, POR TRATARSE DE UN ANTECEDENTE JUDICIAL O DE AUTORIDAD PÚBLICA.
- EL EXAMEN TÉCNICO NO TENDRÁ LOS ALCANCES PROCESALES QUE BRINDAN LOS EXPERTICIOS
- EL DICTAMEN PUEDE CONTENER MÁRGENES DE INEXACTITUD O ERROR EN LA OPINIÓN TÉCNICA, LOS CUALES SERÁN ACEPTADOS Y ASUMIDOS POR EL CLIENTE
- AJUSTEV S.A.S NO SE HACE RESPONSABLE POR SITUACIONES GENERADAS EN VIRTUD DE UNA NEGOCIACIÓN
- EL DIAGNÓSTICO ELABORADO POR AJUSTEV S.A.S NO ES OPORTUNO A OTRAS PERSONAS, SOLO SIRVE DE AYUDA TÉCNICA
- EL ESTUDIO TÉCNICO ES PERSONAL Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS
- EL ESTUDIO TÉCNICO NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNÓSTICO PRACTICADO

firma cliente

ASESORÍA
TÉCNICA
AJUSTEV



AJUSTEV

Asesorías Jurídicas y Técnicas

Nada queda oculto

GKK504

INFORME REGISTROS LEGALES

DATOS VEHÍCULO, REGISTRO Y ANOTACIONES RUNT, REGISTROS LEGALES, PÉRDIDAS PARCIALES, RECOMENDACIONES, CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

DATOS DEL VEHÍCULO

ID INSPECCION: 3080804

FECHA: 2026-09-18 12:23:11

CLIENTE: CARLOS ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ
IDENTIFICACIÓN: 94357939
MARCA: KIA
LINEA: PICANTO [3] VIBRANT MT 1250CC 2AB ABS AA R13
MODELO: 2020
CLASE: AUTOMOVIL
CARROCERÍA: HATCHBACK
COLOR: BLANCO
CILINDRAJE: 1248
SERVICIO: PARTICULAR



Registro RUNT

Vehículo registrado: Sí
Propietario registrado: Sí
Paz y salvo: Sí
Prenda: Sí
Último propietario: Cédula Ciudadanía Número de identificación propietario: 25034460
Nombre o razón social propietario: FLOR MARIA LARGO De IBARRA

Anotaciones RUNT

Embargos: No
Hurto: No
Entrega provisional: No

Registros legales

Embargos: No
Hurto: No

Pérdidas totales

Pérdida total daños: No
PTH Recuperado: No
PTD avisado: No
PTH avisado: No

Pérdidas parciales

Pérdida parcial daños: Sí
Pérdida parcial hurto: No

OBSERVACIONES

Solicitar certificado de tradición a la fecha de manera personal como complemento a la información entregada y así descartar pendientes y anotaciones legales que no se encuentren en las bases de datos consultadas. Se sugiere solicitar información de la reclamación a la compañía de seguros pertinente. Vehículo con prenda..

RECOMENDACIONES

SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN A LA FECHA DE MANERA PERSONAL COMO COMPLEMENTO A LA INFORMACIÓN ENTREGADA Y ASÍ DESCARTAR PENDIENTES Y ANOTACIONES LEGALES QUE NO SE ENCUENTREN EN LAS BASES DE DATOS CONSULTADAS.

CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AJUSTEV S.A.S

- LAS BASES DE DATOS EXTERNAS CONSULTADAS POR AJUSTEV NO COMPILAN EL 100% DE LA INFORMACIÓN QUE PRESENTAN LOS VEHÍCULOS, DEBIDO A QUE EN OCASIONES DICHA INFORMACIÓN NO ES REPORTADA A TIEMPO EN SUS PLATAFORMAS, POR TAL RAZÓN AJUSTEV SOLO RESPONDE POR LO QUE SE ENCUENTRE EN ELLAS AL MOMENTO DE REALIZAR LAS RESPECTIVAS CONSULTAS.
- EL DIAGNOSTICO ELABORADO POR AJUSTEV S.A.S NO ES Oponible A OTRAS PERSONAS, SOLO SIRVE DE AYUDA TECNICA.
- LA REVISIÓN ES PERSONAL Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS.
- AJUSTEV NO SE HACE RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, REFERENTE A RECLAMACIONES POR PERDIDA TOTAL DAÑOS, PERDIDAS PARCIALES DAÑOS, PERDIDAS TOTAL HURTO Y PERDIDA PARCIAL HURTO.
- LOS VEHÍCULOS CON PRENDA ESTÁN SUJETOS A ORDENES DE INMOVILIZACIÓN SI NO SE CUMPLEN LAS OBLIGACIONES DE PAGO A TIEMPO.

Nada queda oculto

2026-09-18 12:23:11

KK5
S LEGALES, PÉRDIDA
CONSAJILIDAD

Inspección 3080804

Sucursal Pereira

Placa GKK504

Fecha 2026-09-18

**Compresión de Motor 4 pistones -
Compresión de Motor 4 pistones**

Elemento	Compresion
Cilindro 1	150
Cilindro 2	150
Cilindro 3	150
Cilindro 4	150
Cilindro 5	
Cilindro 6	

Fuga Aceite Motor	R/V
Tapa Valvulas	No
Emp. Culata	No
Reten Cigüeñal Del	No
Reten Cigüeñal Tras	No
Carter	No
Tapa Correa Distribucion	No

Elemento	Perdida %
Cilindro 1	10
Cilindro 2	10
Cilindro 3	10
Cilindro 4	10
Cilindro 5	
Cilindro 6	

Sincronizacion	R/V
Calibrar Valvulas	Si
Bujias	Si
Cables de Alta	Si
Inyectores	Si
Filtro Aire	Si
Filtro Gasolina	Si

Fuga Aceite Caja Vel	R/V
Reten Eje Caja Izq	No
Reten Eje Caja Der	No
Reten Eje Lado Rueda Izq	No
Reten Eje Lado Rueda Der	No
Reten Caja Tras	No
Reten Selector Cambios	No

Mangueras	R/V
Manguera Superior	No
Manguera Inferior	No
Manguera Calefaccion	No
Manguera Deposito Auxiliar	No
Manguera Freno Del Izq	No
Manguera Freno Del Der	No

CLAUSULAS ADICIONALES

La prueba de compresión constituye apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del motor y nos indica el estado y mas no la vida útil del motor, es posible que en el momento de la inspección tenga desgaste de las piezas mecánicas o la obstrucción de algunas de ellas, por lo tanto ajustev s.a.s no asume responsabilidad alguna en esta operación o después de ella. ESTA ES UNA PRUEBA

OBSERVACIONES

SE RECOMIENDA SINCRONIZAR MOTOR , se recomienda cambiar aceite de motor -caja de cambios y realizar seguimiento de consumo(priorida), se recomienda revisar correa de accesorios y correa de reparticion o cadenilla se recomienda realizar mantenimiento preventivo alineacion-balanceo tren delantero-suspension-frenos en general. se recomienda realizar mantenimiento correctivo tanto mecanico como electrico cuando llegue al kilometraje recomendado por el fabricante.

FIRMAS

Firma Cliente / Propietario

Firma Tecnico / Inspector

ASESORIA JURIDICA Y
TECNICA EN VEHICULOS
AJUSTEV S.A.S
NT. 811.023.134-P

INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X431**

Información del vehículo

Matrícula: GKK504

Año: 2020

Marca: Kia

Modelo: PICANTO/MORNING (JA)

VIN: KNAB2512ALT627916

Engine Size: F 1.0 KAPPA FFV

Kilometraje: 84586 km

Versión del software del vehículo: V46.70

Versión de la aplicación de diagnóstico: V7.00.012

DIAGPATH: Búsqueda Automáticamente > Zona general > PICANTO/MORNING (JA) > 2020 > G 1.2 MPI KAPPA > La prueba rápida



Organización de Inspección

Nombre del Taller: AJUSTEV S.A.S PEREIRA

Dirección: AV. 30 AGOSTO 45 - 09 PEREIRA - RISARALDA Colombia

Código Postal:

Teléfono: 3154458342

Email: ajustev14@ajustev.com

Número de Serie: 985496011991

Hora prueba: 2026-09-18 14:04:58

Técnicos: BRYAN MEJIA CASTRO

Nombre del Cliente: GKK504



System fault code Pre-Reparación

Los siguientes sistemas son OK:

1. ECM (Módulo de Control del Motor)
2. ABS/ESC
3. Airbag (Evento #1)
4. Airbag (Evento #2)
5. AC (Aire Acondicionado)
6. IC (Racimo De Instrumentos)
7. TPMS (Sistema de Monitor de Presión de Neumático)
8. MDPS (Ajuste de potencia conducido de motor)



Términos de uso

Este informe de prueba es solo de referencia para la prueba y el mantenimiento del vehículo. Los datos de funcionamiento del vehículo proporcionados en este informe son todos los datos estáticos. Los datos de diagnóstico dinámicos detallados pueden ser leídos por un dispositivo de mantenimiento profesional, ¡y LAUNCH no será responsable de los accidentes y fallos que se deriven de ellos!