



CERTIFICADO DE PERITAJE

PE-R-02
Versión 05
2023/03/01



No. DE SERVICIO **P009065004755**

USUARIO	AUTOMOVIL	CATEGORIA	GASO ELEC
USUARIO	TOMOTA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	VEHICULO (10) (P) SE G HYBRID TP 1800CC	PARTICULAR	
COMERCIO	NISSAN	KILOMETRAJE	60039
MODELO	2002	COLOR	BLANCO PERLA METALIZADO
NACIONALIDAD	CHASIS	N° CHASIS	2818238E0422348
TIPO CEA	TRIPTECNICA	N° SERIAL	8818238E0422348
ARMADOR/A	CONDONARIA TABLA DE VEHICULOS CENTRO AUTOCENTRAL	PLATAFORMA	
IDENTIFICADOR	CONDONARIA DE VEHICULOS CENTRO AUTOCENTRAL	CONDONARIA DE VEHICULOS	
IDENTIFICADOR		IDENTIFICACION	4353964
IDENTIFICADOR	SERIO ANDRES ARGUELO SILVA	IDENTIFICACION	1098732774

N° INSPECCION	4932470	TURNO	B
FECHA	4-Feb-2023	JWU415	
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS BUCARAMANGA		
SOLICITADO POR	LAURA PATRICIA CARDENAS INFANTE		
SERVICIO SOLICITADO	PENTAIR BRONCE LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 110.000.000	COD. FASECOLDIA	09001546
VALOR AUTOMAS	\$ 110.000.000	VALOR FASECOLDIA	\$ 110.000.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 18.170.000		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

CONDICIONES DE INSPECCION: 1. REVISADO; SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA FECHA DE INSPECCION. 2. UN BUNDADO N/A 3. AUTORIZADO EN LT Y PUNT, SUJETO A POLITICAS DE ACEPTACION. 4. NUMEROS Y RAYONES EN CARROCERIA Y PARETES BAJAS, ESTRUCTURA MODIFICADA POR ADAPTACION DE BUNDAGE, RINES RAYADOS, MEJORAR ACABADOS ESTETICOS EN PINTURA CARROCERIA, TAPICERIA. TIPO CEA, SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

Revisión Visual



Bueno
 Aceptable
 Malo

71% - 100%
 56% - 70%
 0% - 49%

EFICACIA DE FRENO

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
DER. 62 %	IZQ. 62 %	DER. 47 %
		18 %

Malo 0% - 59%
 Aceptable 60% - 89%
 Bueno 90% - 100%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
80%	60%	60%	60%

61% - 100%
 40% - 60%
 0% - 39%

ESTRUCTURA - CHASIS

REPUESTO	NOTAS
14. ESTRIBO DELANTERO	
15. CUNA MOTOR	

100.00%
 50.00%

FUGA DE FLUIDOS

100.00%
 50.00%

CARROCERIA - EXTERIOR

REPUESTO	NOTAS
1. SCAMPER DELANTERO	
2. SCAMPER TRASERO	
3. CAPOT	
4. CERRADILLO PASAJERO	
5. CERRADILLO CONDUCION	
6. GUARDABAMPERO DELANTERO	
7. GUARDABAMPERO TRASERO	
8. PUERTA TRASERA IZQ.	
9. PUERTA TRASERA DER.	
10. PLASTICO DELANTERA IZQ.	
11. PLASTICO DELANTERA DER.	
12. PUERTA TRASERA IZQ.	
13. BARRIL PUERTA DER.	
14. BARRIL PUERTA IZQ.	
15. BARRIL PUERTA DER.	
16. BARRIL PUERTA IZQ.	
17. BARRIL PUERTA DER.	
18. BARRIL PUERTA IZQ.	
19. BARRIL PUERTA DER.	

100.00%
 50.00%

PINTURA

REPUESTO	NOTAS
18. BARRIL PUERTA DER.	
19. BARRIL PUERTA IZQ.	

100.00%
 50.00%

EFICACIA DE LA SUSPENSION

DELANTERA	TRASERA
71 %	70 %
61 %	64 %


< 4 mm > 8 mm
 4 - 10 mm
 10 - 15 mm
 15 - 20 mm
 > 20 mm > 10

ALINEACION

Distribucion del Vehiculo en maquina por Maestros



Verifica la autenticidad escaneando este código QR
Muévete Tranquilo



Accesorios

CERTIFICADO DE PERITAJE

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
MUNDIAR	NIVEL 8 + 5 AÑOS	1	1800000
ACCESORIOS	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MD	1	1

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
PIEZA DE SEGURIDAD	GENECCO GENERAL		


Fotos

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico



Licencia de Tránsito

(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)



Improntas

CHASIS

SERIAL

MOTOR

NO VALIDO SIN INSPECCION ASEGURABILIDAD

PE-R-04
Version 05
2023/03/01

REVISIÓN PUNTO A PUNTO



COMBUSTIBLE	GASO ELEC
TIPO PINTURA	PENDIENTE
TABLA DE (PL) M-6 HYBRID TP BRONCE LAVADO	PARTICULAR
COLORE	60099
N° CHASIS	969623810R4022940
N° SERIAL	969623811265022940

N° INSPECCION	4932670	TURNOS	B
FECHA	4 Feb 2028		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS BUCARAMANGA		
SOLICITADO POR	LAURA PATRICIA CARDENAS INFANTE		
SERVICIO SOLICITADO	PUNTAJE BRONCE LAVADO		

JWU415

REVISIONES:

Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO APLICA
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NO APLICA
- LAMPARAS/BRIDAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENSO NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVADORES ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LAMPARAS DELANTERO BUENO
- LAMPARAS TRASERO NO APLICA
- PTO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



Tapicerio

- ALFOMBRAS PISO BUENO
- BARRERA PORTABAGNETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTERO BUENO
- GUANTERA BUENO
- MALLAS BUENO
- PARRALES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



Luces

- ALTAS BUENO
- ANTIMIERLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COLUPOJOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAJA BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CUBRETA ACCESORIO BUENO
- RADIADOR BUENO



Partes Bajas

- BUSES ESTABILIZADORA BUENO
- BUSES TUBIAS BUENO
- ESTABILIZADOR BUENO
- ENCLAVES BUENO
- LUNA MOTOR BUENO
- GUARNIPOLVO BRASO ANAL BUENO
- GUARNIPOLVO EJE BUENO
- PROTECTORES INT. BUENO
- REFRIGERADOR BUENO
- TUBIA BUENO
- TUBO EXHAUSTO BUENO



AUTOMÁS

Verifica la autenticidad escaneando este código QR
Muévete Tranquilo