

No. DE SERVICIO
P008559017400
xxx

Nº INSPECCION	5135938	TURNO	1	
FECHA	18-Jul-2026			
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS CALLE 134			
SOLICITADO POR	CRISTIAN PAREDES			
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE ORO LIVIANO			
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	05601186	
VALOR AUTOMÁS	\$ 98.500.000	VALOR FASECOLDA	\$ 98.500.000	
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.000			
RESULTADO	ASEGURABLE SI			

Desviación del Vehículo en metros por kilometro



ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
PELÍCULA DE SEGURIDAD	GENÉRICO GENÉRICO	1	170000


DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR




FOTOS



LICENCIA DE TRANSITO



IMPRONTAS



HAIBER DELGADO VEGA
C.C. 80878904

CRISTIAN PAREDES
C.C. 1019107734

KNM480



Datos del Servicio

Solicitante	CRISTIAN PAREDES			N° Inspección	5135938
MARCA	MAZDA	COLOR	PLATA ESTELAR	Fecha	18-Jul-2026
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2022	Servicio Solicitado	PERITAJE ORO LIVIANO
TIPO	3 (4) GRAND TOURING LX TP 2500CC 7AB	SERVICIO	PARTICULAR	Centro de Insp.	AUTOMAS CALLE 134
KILOMETRAJE	25802	CILINDRAJE	2488	Asegurado	CRISTIAN PAREDES
COMBUSTIBLE	GASOLINA	TIPO CAJA	TRIPTRONICA	Identificación	1019107734




Prueba de Batería

Pregunta	Valor	Resultado
VOLTAJE MOTOR APAGADO	12,00	BUENO
VOLTAJE MOTOR EN RALENTI	13,00	BUENO
VOLTAJE DURANTE ARRANQUE	11,00	BUENO



Prueba de Compresión

Resumen Compresión Motor



Resultados

EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESIÓN RELATIVA REALIZADA AL MOTOR, INDICA UNA DIFERENCIA DE 3%, ENTRE LOS CILINDROS. TENIENDO EN CUENTA QUE LA MÁXIMA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICIÓN NO DEBE SUPERAR EL 20%. SE RECOMIENDA SINCRONIZACIÓN Y/O REALIZAR RUTINAS DE MANTENIMIENTO SUGERIDAS POR EL FABRICANTE TENIENDO EN CUENTA EL KILOMETRAJE.

HAIBER DELGADO VEGA

CRISTIAN PAREDES

FIRMA INSPECTOR: C.C. 80878904
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL.
AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: C.C. 1019107734
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS
ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co **Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583**



Muévete Tranquilo

Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA,
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: julio 18, 2026 NP - PC
RAD: 5135938

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: AUTOMOVIL
MARCA: MAZDA
LÍNEA: 3 (4) GRAND TOURIN
TIPO: PARTICULAR
MODELO: 2.022
COLOR: PLATA ESTELAR
PLACAS: KNM480
MOTOR: PY40346330
SERIE: null
CHASIS: 3MZBP2SLANM105143

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: PAREDES
CRISTIAN
C.C. No. 1019107734 DE _____
DIRECCIÓN RESIDENCIA: CRA 22 106 30
TEL: 3175644606

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTRO
LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO
REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO
TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: PERSONAL PERSONAL

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

MOTOR

SERIAL

CHASIS

 DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.



FIRMA INSPECTOR: _____

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE: _____

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Muévete Tranquilo

KNM480

7/18/2026 11:30:01 AM

# EJES	2
# CHASIS	3MZBP2SLANM105143
#SERIE	0
# VIN	3MZBP2SLANM105143
#MOTOR	PY40346330
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	1899
IMPORTANDO O NACIONAL	IMPORTADO

ORGANISMO TRÁNSITO

STRIA DE TTO, TTE y MOVILIDAD CUND/SESQUILE

VIGENTE

SI

N

NO

—

ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
DANIELA MARGARITA GOMEZ BORRERO	1098752060	NATURAL	13/07/2021		INACTIVO

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

EN MI CAUDAL DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO. FIRMA CLIENTE:

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co Línea Nacional 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo



CLASE

MARCA

TIPO

CARROCERIA

MODELO

NACIONALIDAD

N° MOTOR

AUTOMOVIL

MAZDA

3 (4) GRAND TOURING LX TP 2500CC 7AB CT

SEDAN

2022

MEXICO

PY40346330

COMBUSTIBLE

TIPO PINTURA

SERVICIO

KILOMETRAJE

COLOR

N° CHASIS

N° SERIAL

GASOLINA

PENDIENTE

PARTICULAR

25802

PLATA ESTELAR

3MZBP2SLANM105143

null

N° INSPECCION

5135938

FECHA

18-Jul-2026

CENTRO INSPECCION

AUTOMAS CALLE 134

SOLICITADO POR

CRISTIAN PAREDES

SERVICIO SOLICITADO

PERITAJE ORO LIVIANO

TURNO

1

KNM480

COPIA DE INTERNET

OBSERVACIONES:

Fugas de Fluidos

➤ ACEITE COMPRESOR A/A

NO

➤ AMORTIGUADORES

NO

➤ BOMBA EMBRAGUE

NO APLICA

➤ TRANSMISION/DIFERENCIAL

NO APLICA



Niveles de Fluidos

➤ ACEITE MOTOR

NORMAL

➤ DIRECCION HIDRAULICA

NORMAL

➤ EMBRAGUE HIDRAULICO

NO APLICA

➤ LAVAPARABRISAS

NORMAL

➤ LIQUIDO DE FRENOS

NORMAL

➤ REFRIGERANTE

NORMAL



Tapicería

➤ ALFOMBRA PISO

BUENO

➤ BANDEJA PORTAOBJETOS

BUENO

➤ CARTERAS PUERTAS

BUENO

➤ CINTURON DE SEGURIDAD

BUENO

➤ CONSOLA CENTRAL

BUENO

➤ FUNCION ASIENTOS DELANTEROS

BUENO

➤ GUANTERA

BUENO

➤ MILLARE

BUENO

➤ PARASOLES

BUENO

➤ TAPICERIA ASIENTOS

BUENO

➤ TAPICERIA TECHO

REGULAR



Accesorios Motor

➤ AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL

BUENO

➤ CONVERSION GAS-GASOLINA

NO APLICA

➤ CORREA ACCESORIOS

BUENO

➤ RADIADOR

BUENO



Equipo Eléctrico

➤ AIRE ACONDICIONADO

BUENO

➤ BLOQUEO CENTRAL

BUENO

➤ CALEFACCION

BUENO

➤ ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS

BUENO

➤ ESPEJOS ELECTRICOS

BUENO

➤ INDICADOR TEMPERATURA

BUENO

➤ LIMPIABRISAS DELANTERO

BUENO

➤ LIMPIABRISAS TRASERO

NO APLICA

➤ PITO

BUENO

➤ RADIO

BUENO

➤ RELOJ

BUENO

➤ TACOMETRO

BUENO



Luces

➤ ALTAS

BUENO

➤ ANTINEBLA

BUENO

➤ BAJAS

BUENO

➤ COCUYOS

BUENO

➤ DIRECCIONALES

BUENO

➤ ESTACIONAMIENTO

BUENO

➤ EXPLORADORAS

BUENO

➤ FRENO

BUENO

➤ LUZ TECHO

BUENO

➤ PLACA

BUENO

➤ REVERSO

BUENO



Partes Bajas

➤ BUJES ESTABILIZADORA

BUENO

➤ BUJES TIJERAS

BUENO

➤ CATALIZADOR

BUENO

➤ CRUCETAS

NO APLICA

➤ CUNA MOTOR

BUENO

➤ GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL

BUENO

➤ GUARDAPOLVOS EJES

BUENO

➤ PROTECTORES INF.

REGULAR

➤ SILENCIADOR

BUENO

➤ TIJERAS

BUENO

➤ TUBO EXHOSTO

BUENO



HAIBER DELGADO VEGA

C.C. 80878904

CRISTIAN PAREDES

C.C. 1019107734

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

Page 7

Informe de diagnóstico de todo el sistema

Automas

N ° de pedido: N/A
Time: julio 18, 2026
12:07:25

🚗 Información comercial

Nombre de la empresa: Automas	Teléfono de contacto: .	SN: 9TDP59500660
Correo electrónico: N/A	Tarifa de servicio: N/A	País o región: N/A
Estado: N/A	Ciudad: N/A	Código postal: N/A
Dirección1: .	Dirección2: N/A	Técnicos: .

🚗 Vehicle Information

Marca: MAZDA	Modelo: MAZDA3	Año: 2022
Desplazamiento: --	VIN: 3MZBP2SLANM105143	Versión del software del vehículo: V10.56
Kilometraje: 25803 Kilómetros	Número de licencia: KNM480	Nombre del cliente: N/A

📱 Número de sistemas escaneados (25)

Pre-reparación

Sistema	Estado (1)
BCM (Módulo de Control de Cuerpo)	1
DTCs (1)	
B13D3-16 Transmisor de PATS - Tensión de circuito por debajo del umbral	Pasado
DASH_ESU (Unidad de Suministro Eléctrico de Tablero)	✓
PCM (Módulo de control del tren motriz)	✓
TCM (Módulo de Control de Transmisión)	✓
CMU (Unidad principal de conectividad)	✓
VCM (Módulo de Control del Vehículo)	✓
ESU (Unidad de suministro eléctrico)	✓
LFU (Unidad de Control LF)	✓
EPS (Dirección de Energía Electrónica)	✓
DSC (Módulo de Control/Unidad Hidráulica de Control Dinámico de Estabilidad)	✓
IC (Racimo de Instrumentos)	✓
RCM (Airbag)	✓
LCML (Módulo de Control de Luz (Izquierdo))	✓

LICMR (Módulo de Control de Luz (Derecho))	
ALH/AFS/ALV (Módulo de Control de Faros LED Adaptables/Módulo de Control AFS/Módulo de Control de Nivelación Automática)	
SBS/MRCC (Soporte de freno inteligente/Control de cruce de radar de Mazda)	
HUD (Display Superior)	
DOOR_ESU_D (Unidad de Suministro Eléctrico de Puerta (Lado del Conductor))	
DOOR_ESU_P (Unidad de Suministro Eléctrico de Puerta (Lado del Pasajero))	
PSM (Módulo del asiento del acompañante)	
VMC (Ver la Cámara del Monitor)	
FSC (Cámara de detección de alcance)	
RSRL (Sensor de Radar del Lado Trasero (Izquierdo))	
RSRR (Sensor de Radar del Lado Trasero (Derecho))	
CCU (Unidad de Control de Clima)	

Informe de diagnóstico de todo el sistema

Automas

N ° de pedido: N/A
Time: julio 18, 2026
12:07:25

🚗 Información comercial

Nombre de la empresa: Automas	Teléfono de contacto: .	SN: 9TDP59500660
Correo electrónico: N/A	Tarifa de servicio: N/A	País o región: N/A
Estado: N/A	Ciudad: N/A	Código postal: N/A
Dirección1: .	Dirección2: N/A	Técnicos: .

🚗 Vehicle Information

Marca: MAZDA	Modelo: MAZDA3	Año: 2022
Desplazamiento: --	VIN: 3MZBP2SLANM105143	Versión del software del vehículo: V10.56
Kilometraje: 25803 Kilómetros	Número de licencia: KNM480	Nombre del cliente: N/A

📱 Número de sistemas escaneados (25)

Pre-reparación

Sistema	Estado (1)
BCM (Módulo de Control de Cuerpo)	1
DTCs (1)	
B13D3-16 Transmisor de PATS - Tensión de circuito por debajo del umbral	Pasado
DASH_ESU (Unidad de Suministro Eléctrico de Tablero)	✓
PCM (Módulo de control del tren motriz)	✓
TCM (Módulo de Control de Transmisión)	✓
CMU (Unidad principal de conectividad)	✓
VCM (Módulo de Control del Vehículo)	✓
ESU (Unidad de suministro eléctrico)	✓
LFU (Unidad de Control LF)	✓
EPS (Dirección de Energía Electrónica)	✓
DSC (Módulo de Control/Unidad Hidráulica de Control Dinámico de Estabilidad)	✓
IC (Racimo de Instrumentos)	✓
RCM (Airbag)	✓
LCML (Módulo de Control de Luz (Izquierdo))	✓

LCCR (Módulo de Control de Luz (Derecho))	
ALH/AFS/ALV (Módulo de Control de Faros LED Adaptables/Módulo de Control AFS/Módulo de Control de Nivelación Automática)	
SBS/MRCC (Soporte de freno inteligente/Control de cruce de radar de Mazda)	
HUD (Display Superior)	
DOOR_ESU_D (Unidad de Suministro Eléctrico de Puerta (Lado del Conductor))	
DOOR_ESU_P (Unidad de Suministro Eléctrico de Puerta (Lado del Pasajero))	
PSM (Módulo del asiento del acompañante)	
VMC (Ver la Cámara del Monitor)	
FSC (Cámara de detección de alcance)	
RSRL (Sensor de Radar del Lado Trasero (Izquierdo))	
RSRR (Sensor de Radar del Lado Trasero (Derecho))	
CCU (Unidad de Control de Clima)	